

通学路対策箇所図 [喜多見小学校通学区域]

<対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区砧土木管理事務所
- ・成城警察署

1. 坂道から自転車などが出てきて危険

<対策内容>

- ・路側帯のカラー舗装【世田谷区砧土木管理事務所】

2. カーブで見通しが悪く、車がスピードを出し危険


<対策内容>

- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区砧土木管理事務所】

3. 横断歩道はあるが、車がスピードを出してくる

<対策内容>

- ・交差点のカラー舗装【世田谷区砧土木管理事務所】
- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区砧土木管理事務所】
- ・横断歩道の塗り替え【成城警察署】



対策箇所	凡
歩道橋	凡
信号機	凡
区立幼稚園	凡
区立小学校	凡
小学区界	凡
通学路	凡

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す