

平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [喜多見小学校通学区域]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・学校、P T A
- ・世田谷区砧土木管理事務所
- ・成城警察署
- ・世田谷区教育委員会事務局

1. 見通しが悪く、カーブ危険


< 対策内容 >

- ・ 文マークの設置【世田谷区教育委員会事務局】
- ・ 劣化した注意喚起標示幕の撤去【世田谷区砧土木管理事務所】

2. 児童が多く、車通り多く危険

< 対策内容 >

- ・ 横断歩道設置【成城警察署】



3. 抜け道になっていて、特に登校時の通行量が多く危険

< 対策内容 >

- ・ 文マークの設置【世田谷区教育委員会事務局】
- ・ 劣化した注意喚起標示幕の撤去【世田谷区砧土木管理事務所】

	●	I	—	○	■	▬	▬		凡
対策箇所	歩道橋	歩道	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学校区界	通学路	例	

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)