

通学路対策箇所図 [二子玉川小学校通学区域]

<対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区玉川土木管理事務所
- ・国土交通省東京国道事務所
- ・玉川警察署

3. 一時停止の標識が見えにくい。道幅が狭く車や自転車が多く危険。

<対策内容>

- ・外側線の塗り替えを検討【世田谷区玉川土木管理事務所】
- ・「止まれ」標識の塗り替え【玉川警察署】

4. 「止まれ」標識が薄くなっている。看板が壊れていて危険。

<対策内容>

- ・注意喚起標識板の取替【世田谷区玉川土木管理事務所】
- ・「止まれ」標識、停止線の塗り替え【玉川警察署】

2. 道幅狭いが、自転車などの交通量が多く危険

<対策内容>

- ・イメージハンプの設置を検討【世田谷区玉川土木管理事務所】

1. 自転車の交通量が多く、スピードの出しすぎもあり危険。


<対策内容>

- ・スクールゾーン標識の塗り替え【世田谷区玉川土木管理事務所】
- ・「止まれ」標識の塗り替え【玉川警察署】

5. 歩道橋階段下に違法駐輪あり。スピードを出したまま坂を下りてくる自転車が危険。

<対策内容>

- ・違法駐輪の取締強化【国土交通省東京国道事務所】
- ・注意喚起標識板の設置【国土交通省東京国道事務所】



対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	凡例
	●	I	●	■	■	■	

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す