

# 通学路対策箇所図 [等々力小学校通学区域]

## <対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区玉川土木管理事務所、玉川総合支所街づくり課
- ・玉川警察署



1. 抜け道で、カーブがきつく、スピードを出している車が多く危険

## <対策内容>

- ・ 注意喚起標示幕の設置【世田谷区玉川土木管理事務所】

住宅の木が伸びて道路反射鏡にかかっていて見えづらい

## <対策内容>

- ・ 所有者に樹木の剪定を依頼【世田谷区玉川土木管理事務所】
- ・ 所有者に樹木の剪定を依頼【玉川警察署】

※個人または法人に関する情報保護のため、対策箇所の所在地は図示していません。

4. 一方通行を逆走する車が多い

## <対策内容>

- ・ 注意喚起標示幕の設置【世田谷区玉川土木管理事務所】
- ・ 標識の向き修正。周辺に安全配慮を要請。【玉川警察署】

商店の店先の植物で信号が見えづらい

## <対策内容>

- ・ 商店に改善を依頼【玉川警察署】

※個人または法人に関する情報保護のため、対策箇所の所在地は図示していません。

2. 車がスピードを出して走行する

## <対策内容>

- ・ 注意喚起標示幕の設置【世田谷区玉川土木管理事務所】

3. 事故の多い交差点

## <対策内容>

- ・ 交差点のカラー舗装【世田谷区玉川土木管理事務所】

凡	例	通学路	小学区界	区立小学校	区立幼稚園	信号機	歩道橋	対策箇所
凡	例	通学路	小学区界	区立小学校	区立幼稚園	信号機	歩道橋	対策箇所

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す