

平成26年度合同点検 通学路対策箇所図 [尾山台小学校通学区域]

< 点検実施、対策検討メンバー >

- ・ 学校、PTA
- ・ 世田谷区玉川土木管理事務所
- ・ 玉川警察署
- ・ 世田谷区教育委員会事務局

6 . 見通しが悪く事故が多く危険。南北方向に注意を促すようにするための看板がない

< 対策内容 >

- ・ 十字マーク【世田谷区玉川土木管理事務所】
- ・ 交差点内カラー舗装【世田谷区玉川土木管理事務所】

10 . 公園前に路上駐車がが多く、見通しが悪くなり変質者などの危険箇所になりうる

< 対策内容 >

- ・ 路上駐車通報【学校・PTA】

2 . 26年度から下校時にも正門を使い、正門前道路を児童が通るようになっている

< 対策内容 >

- ・ 横断指導線設置【玉川警察署】
- ・ 停止線下げ【玉川警察署】
- ・ 止まれ塗り直し【玉川警察署】

1 . 26年度から下校時にも正門を使い、正門前道路を児童が通るようになっている

< 対策内容 >

- ・ 路側帯カラー舗装【世田谷区玉川土木管理事務所】

14 . 白線が消えかかっている（特に2-14付近）

< 対策内容 >

- ・ 外側線の塗替え（検討）【玉川土木管理事務所】

7 . 自転車が一時停止せず十字路を走りぬけて、児童と衝突する危険がある

< 対策内容 >

- ・ 自転車止まれマーク塗り直し【玉川警察署】

11 . 一時停止をしない車が多く危険

十字路が目立ちにくい

< 対策内容 >

- ・ 十字マーク補修【世田谷区玉川土木管理事務所】

12 . 歩道に垣根がはみ出し、児童が歩きづらい
児童が歩道から出て歩き、危険

< 対策内容 >

- ・ 路側帯カラー舗装【世田谷区玉川土木管理事務所】

3 . 横断歩道の位置を修正した結果、ガードレールが足りなくなっている

< 対策内容 >

- ・ ラバーボールの設置【世田谷区玉川土木管理事務所】

9 . 朝の通学の時間帯にもコインパーキングからの車がスクールゾーンに進入してしまい危険

< 対策内容 >

- ・ 注意喚起看板の設置【世田谷区玉川土木管理事務所】

13 . 停止線と止まれの路面標記が消えかかっている
見通しの悪い狭い路地で危険

< 対策内容 >

- ・ 止まれの塗り直し【玉川警察署】

8 . 児童が広がって歩いて危険

白線・ダイヤモンドマークが消えかかっている

< 対策内容 >

- ・ 外側線の塗替え（検討）【世田谷区玉川土木管理事務所】

5 . 環八方面から自転車が速いスピードで入って来て一時停止せず危険

< 対策内容 >


- ・ 白線の塗り直し【玉川警察署】
- ・ ダイヤモンドの塗り直し【玉川警察署】

4 . 児童が広がって歩いて危険

路上駐車が有り、それを避けて児童が車道に出て歩く

< 対策内容 >

- ・ 外側線の塗替え【世田谷区玉川土木管理事務所】



●	I	●	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路

対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す

(平成29年1月31日現在)