

令和5年度通学路合同点検内容一覧

点検	学校名	学校	箇所	点検箇所	点検理由	対策案	2023/12/31 検討状況
1	池之上小	19	6	代沢1-35-9 (国有地)	石垣やコンクリート塀が崩壊寸前で危険。 落書きも消しては書かれるいたちごっこ。 根本的な対策(取り壊し)を切望。	2023/7/28 9:25 財務省担当課へ連絡。国有地看板付近含め、京王線側の草木の剪定や伐採をお願いしたいと連絡。 また、落書きや壁の崩落の危険などで連絡があれば対応を検討依頼する旨を伝達。	4、実施済
2	池之上小	19	4	代沢2-10-24 (アンゴラ大使館)	グリーンベルトと白線が消えかかっている。 (大使館周辺、北側に向かって)	白線の塗りなおしを行う。グリーンベルトは、現状まだ色が残っているので、現状維持。	2、実施予定
3	池之上小	19	5	代沢2-10-24 (アンゴラ大使館南側 交差点)	交差点内の赤塗装が消えかかっている。	現状まだ色が残っている部分もあるので、一部塗りなおしができるかを検討する	2、実施予定
4	池之上小	19	2	代沢2-35-9 交差点	「止まれ」表示塗装が消えかかっている。	とまれ表示および、近隣のダイヤモンドの塗りなおし	4、実施済
5	池之上小	19	3	北沢1-7-6 (小杉造園前)	新校舎へ移転すると、駒場側踏切を渡り、小杉造園前を通る子供が増え、急カーブで車が見えづらい。	注意喚起を促す表示の設置	4、実施済
6	池之上小	19	1	池之上小学校新校舎	新校舎周辺のスクールゾーン周知方法の再検討。 商店街の夕方のスクールゾーン化。	引き続き、地域の合意形成含め取り組みを進める。	4、実施済
7	池之上小	19	7	美容室さつき 北沢3-3-5	ポストの釘が剥き出し、隣の空き地の茂みが防犯面で不安	持ち主の確認を行い、草木の剪定を依頼する。または、区役所内に担当課があれば情報提供する。	1、検討中
8	池之上小	19	8	北沢1丁目45-42付 近~池ノ上駅~代沢2 丁目7-9付近	路上駐車車が左右に止まっている	110番を行い、路上駐車違反の巡回を行う。	4、実施済
9	池之上小	19	9	代沢2丁目47-9付近	電柱表示の文字消えかけ、および路面赤色舗装の塗りなおし	電柱表示幕の更新を行うとともに、路面表示の塗りなおしを検討する。	2、実施予定
10	池之上小	19	10	北沢1丁目7-4付近	電柱表示の文字消えかけ	取り替える。	4、実施済
11	池之上小	19	11	池ノ上駅	線路内の文字消えかけ	塗り直しを依頼するにあたり、そもそも京王電鉄の管理地なのか確認し依頼する。都の管理用地であれば塗りなおしを行う。	4、実施済

令和5年度通学路合同点検内容一覧

点検	学校名	学校	箇所	点検箇所	点検理由	対策案	2023/12/31 検討状況
12	池之上小	19	12	代沢2丁目36-26付近～代沢2丁目6-12付近	グリーンベルト剥がれ	白線の塗りなおしを行う。グリーンベルトは、現状まだ色が残っているので、現状維持。	2、実施予定
13	池之上小	19	13	代沢2丁目7-9福田板金前	電柱表示見えづらい、落書き	車両通行規制がかかっていることを目立たせるように、取り替え又は設置し直し	4、実施済
14	池之上小	19	14	代沢3丁目17-15交差点	赤い塗装はがれ	現状まだ色が残っている部分もあるので、一部塗りなおしができるかを検討する	2、実施予定
15	池之上小	19	15	代沢2丁目1-24・代沢3丁目15-15	止まれ表示はがれ	塗り直しを行う	4、実施済
16	池之上小	19	16	代沢2丁目1-22	住宅の塀（大谷石製）が危険。	住宅にポスティングを行い、注意喚起するとともに、区担当課に情報提供し持ち主に言ってもらい含め対応を依頼する。	4、実施済
17	池之上小	19	17	代沢2丁目37-18いけせい横道路	とまれの表示はがれ	塗り直しを行う	4、実施済
18	池之上小	19	18	代沢2丁目37-18いけせい前道路	電柱表示見えづらい、落書き	池之上小学校の移転が完了次第、校門の位置や通行する児童を確認したうえで効果的な対策を検討する。	2、実施予定
19	池之上小	19	18	同上	グリーンの道路塗装はがれ	池之上小学校の移転が完了次第、校門の位置や通行する児童を確認したうえで効果的な対策を検討する。	2、実施予定
20	池之上小	19	19	北沢1-40-28?	世田谷区立下北沢第三駐輪場等駐輪場横の坂を上る左手の住宅の塀（大谷石製）が危険	区担当課に情報提供し持ち主への情報提供含め対応を依頼する。（土地所有者が不明であったためポスティングは行っていない）	4、実施済

令和5年度通学路合同点検内容一覧

点検	学校名	学校	箇所	点検箇所	点検理由	対策案	2023/12/31 検討状況
21	三軒茶屋	25	1	三軒茶屋2-54-3 保健センター入口交差点	世田谷通り沿い。自転車の交通量が多くスピードを出している。	世田谷通り沿いの若林歩道橋の階段がある部分の歩道部分が狭くなっており（仕方ないことだが）、世田谷通りを歩道・車道および上下線問わず自転車が通行する（逆走もある）。通行に注意が必要であるため、歩道橋橋脚などに、「歩行者注意」「自転車スピード落とせ」注意喚起の看板等を設置する。	2、実施予定
22	三軒茶屋	25	2	三軒茶屋2丁目 (三軒茶屋2-56-7) 常盤陸橋(若林)	ピーコック前交差点。自転車と車が混じり危ない。	環七上を東西に横断・通行する自転車、自動車に対し、「横断者注意」「自転車は車道へ」、歩行者に対しては「横断時左右確認」などの看板を横断歩道前後および途中の滞留場所に設置する。	2、実施予定
23	三軒茶屋	25	3	上馬2-25-15 横断歩道など複数あり	環七・246・世田谷通りなどの幹線道路。信号が赤でも関係なく走り抜けていく。 (自転車?自動車?)	上下線ともに横断歩道前などに「自転車信号守れ」「横断者注意」などの注意喚起看板を設置する。	2、実施予定
24	三軒茶屋	25	3	上馬2-25-15 横断歩道など複数あり	環七・246・世田谷通りなどの幹線道路。信号が赤でも関係なく走り抜けていく。 (自転車?自動車?)	下りでスピードが出ていることもあり、自転車が信号を守らないため、取り締まりおよびパトロールを依頼する。	4、実施済
25	三軒茶屋	25	4	旧保健センター前 (三軒茶屋2-53-16)	この通りで2回も事件あり(暴行)。人通りが少ないなどあるのか?	旧保健センターは壁が設置されており児童連れ込みの可能性は低い。ただ、児童への不審者からの声掛け案件が2件発生していることもあり、夕方夜間にかけてさらに明るくなるよう街灯を追加設置できないか工事第一課街路灯担当へ要望する(設置場所が無いかも?)。	4、実施済
26	三軒茶屋	25	4	旧保健センター前 (三軒茶屋2-53-16)	この通りで2回も事件あり(暴行)。人通りが少ないなどあるのか?	児童への不審者からの声掛け案件が2件発生していることもあり、夕方夜間にかけてパトロール等を検討する。 そのほか、「不審者出没注意」といった看板を電柱等へ設置し注意喚起を	4、実施済
27	三軒茶屋	25	5	世田谷通り (若林1-1-2から横道に入っていく入口)	停止線標識に括り付けられている「この先行き止まり、通り抜けできません」看板が凸凹になっているため交換をお願いしたい。	区で設置したものではないため、取替は不可。	3、実施不可
28	三軒茶屋	25	6	三軒茶屋小学校東北弦 巻通り交差点	交差点内中央部分路面への赤い注意喚起舗装を希望	信号がついた交差点でカラー舗装は行わない。よって対応不可。	3、実施不可

令和5年度通学路合同点検内容一覧

点検	学校名	学校	箇所	点検箇所	点検理由	対策案	2023/12/31 検討状況
29	三軒茶屋	25	7	三軒茶屋2-38-9中華らーめん松栄前交差点	弦巻通りから左右に伸びる交差点T字表示（2か所）が薄くなっているため、塗り直しを希望	今年度中に塗り替えを対応する。	2、実施予定
30	三軒茶屋	25	8	三軒茶屋2-38 弦巻通りより三軒茶屋2-27広場や三軒茶屋公園に向かう交差点	弦巻通り交差点十字表示が薄くなっているため、塗り直しを希望	今年度中に塗り替えを対応する。	2、実施予定
31	三軒茶屋	25	8	三軒茶屋2-38 弦巻通りより三軒茶屋2-27広場や三軒茶屋公園に向かう交差点	南側より弦巻通りに侵入する車両に対して「この先通学路、児童多し」など注意喚起看板を設置。	両側路側帯にグリーンベルトがあり、通学路という認識はできるため、設置不可。	3、実施不可
32	三軒茶屋	25	9	三軒茶屋2-27広場西側横断歩道	横断歩道および傍の停止線が薄くなっているため、塗り直しを希望	可能か検討する。	2、実施予定
33	三軒茶屋	25	10	上馬2-32と33の間の道路路面標示	速度規制のオレンジ表示が薄れている箇所があるので、塗り直しを希望	可能か検討する。	2、実施予定
34	三軒茶屋	25	10	上馬2-32-5	ブロック塀の倒壊が怖い	住宅にポスティングを行い、注意喚起するとともに、区担当課に情報提供し持ち主に言ってもらい含め対応を依頼する。	4、実施済
35	三軒茶屋	25	10	上馬2-32-5	樹木が剪定されておらず、うっそうとしており暗く、危険。 枝葉が電線に架かっており火事など不安。	住宅にポスティングを行い、剪定についてお願いする。また東京電力等に情報提供する。	4、実施済
36	三軒茶屋	25	11	若林1-20-21若葉幼稚園北電柱そばT字路	道路に陥没している箇所があるため、路面改良を希望	路面改良を行う。	4、実施済
37	三軒茶屋	25	12	三軒茶屋交差点	道路横断中の歩行者がいるにも関わらず、自動車が横断していく。危険であり、取り締まってほしい。	可能か検討する。	4、実施済
38	三軒茶屋	25	13	三軒茶屋2-51	工事現場に穴が開いており、水が溜まっている。入口にフェンスもなく、子供が落ちたら危険。	すでに入口に網は貼ってあり立ち入りはできないようになっていた。学校より交通安全教室等で児童に立ち入らないよう指導する。	2、実施予定

令和5年度通学路合同点検内容一覧

点検	学校名	学校	箇所	点検箇所	点検理由	対策案	2023/12/31 検討状況
39	赤堤小	26	1	宮坂3-1-45 ユリの木通りのルネサンス前 横断歩道	路駐が多く見通しが悪い。道幅も広くなだらかな道のためスピードを出す車もいる。死亡事故があった場所でもある。	現状世田谷土木管理事務所および北沢警察により路上駐車対策、注意喚起対策など複数の対策が講じられており、今以上の対策はかえって逆効果になるため困難。 信号の設置については、警察本部でも検討したが、設置要件に適合せず、設置不可。 学校より児童等への注意喚起を行う。	2、実施予定
40	赤堤小	26	2	宮坂3-11-12 ユリの木通りと西福寺通りをつなぐ道路(みずほ銀行経堂支店前、道路幅約5m)	経堂駅方面から赤堤小学校方面に左折する際、この道路を通行すると交差点での信号待ちを回避できるため、特にタクシーなど業務用車両の通過がみられる。 今後、この道路形態が変わる予定はなく、現在のところ、通学路として認められていない道路であり、スクールゾーン等の指定はされていないが、危険な箇所としてお知らせします。 (馬出しを行うことはできません)。 多くの車両の後輪が白線の内側に入ってきます。	指定車両の通行規制はかけられないし、場所的にもハード面での対策を行うことは難しい。 学校より児童等への注意喚起を行うこととする。	2、実施予定
41	赤堤小	26	3	宮坂2-25-10 小田急線高架沿い道路	白線内で車が通過するのを待っていても危険である。 また白線内も狭く、奥に逃げる事ができない。 写真を添付いたします。	赤色路側帯部分に対し、ポラードの位置変更、ラバーボールの設置、カーブ白線の線形変更を検討する。	2、実施予定
42	赤堤小	26	4	赤堤3-24-22 赤堤交差点北西角	西側から自動車・自転車が交差点に進入し、北側から南下してくる児童との接触が危険。	西側北側歩道の電柱等に注意喚起看板や、幕を設置し注意喚起をおこなうことが可能か、管轄の北沢土木に確認する。	3、実施不可
43	赤堤小	26	5	赤堤3-1-7、3-12-1 赤堤交番前交差点全体	東西南北どちらからも自動車・自転車が交差点に進入し、通行する児童との接触が危険。	交差点内に進入する自動車や自転車に対して注意喚起を行うことが可能か都道担当者に検討いただく。	3、実施不可
44	赤堤小	26	6	宮坂2-24-14 世田谷区立 山下公園	公園内トイレ付近の植栽が伸びているため、見通しを確保し安全に使用できるようするため、植栽の剪定、伐採等を依頼	世田谷公園管理事務所へ情報提供し、植栽の剪定、見通しの確保等対策を依頼する。	4、実施済

令和5年度通学路合同点検内容一覧

点検	学校名	学校	箇所	点検箇所	点検理由	対策案	2023/12/31 検討状況
45	笹原小	29	1 - 1	桜丘5 - 7 交差点	車や自転車の往来が多く、小中学生だけでなく幼稚園送迎で利用される通りである。 ミラー1つ破損部分あり、パトロール中の表示が取れかかっている。	カーブミラーに損傷があるため交換や修繕の対応をする。 注意喚起表示の設置については文言を含め検討する。	4、実施済
46	笹原小	29	1 - 1	桜丘5 - 7 交差点	車や自転車の往来が多く、小中学生だけでなく幼稚園送迎で利用される通りである。 ミラー1つ破損部分あり、パトロール中の表示が取れかかっている。	「通学路パトロール中」の電柱幕についてはかつて教育委員会で設置していたものと思われるが、現在は作成していないため確認する。	3、実施不可
47	笹原小	29	2	桜丘4 - 2 1 個人宅の塀	数年前に注意喚起を促すメール配信はあったが、以降、何の進展もなくカラーコーンが置かれているだけである。地震等に備えて自治体で対策してほしい。	教育委員会にてブロック塀撤去の助成金についてのチラシを投函。建築安全課に情報提供する。	4、実施済
48	笹原小	29	3	桜丘4 - 1 9 アパートの塀	一部新しくなっているが、鉄筋が見えるところもあり、地震等に備えて自治体で対策してほしい。保育園も近くにあるため。 ブロック塀などの組積造は地震災害時に倒壊しやすいことは明らか。通学路とされていない通り、公園や幼稚園近くも自治体で点検してほしい。	賃貸アパートだが入居者がおり、入居者に尋ねたところ、所有者は芦花公園あたりに住んでいるとのことである。所有者が判明すれば警察からも所有者へ申し入れを行う。	4、実施済
49	笹原小	29	3	桜丘4 - 1 9 アパートの塀	一部新しくなっているが、鉄筋が見えるところもあり、地震等に備えて自治体で対策してほしい。保育園も近くにあるため。 ブロック塀などの組積造は地震災害時に倒壊しやすいことは明らか。通学路とされていない通り、公園や幼稚園近くも自治体で点検してほしい。	教育委員会より管理会社を通じて所有者に改善を呼びかける。 結果について建築安全課へ情報提供する。	1、検討中
50	笹原小	29	1 - 2	桜丘5 - 6と16の間の 十字路	朝の8時前後に千歳船橋駅方面へ向かう車や自転車がが多く、学校へ向かう児童が危険です。「通学路パトロール中」の旗はあるが、垂れ下がり、ほぼ見えていない状況。	「通学路パトロール中」の電柱幕についてはかつて教育委員会で設置していたものと思われるが、現在は作成していないため確認する。	3、実施不可
51	笹原小	29	5	桜丘4 - 1 4 宇山稲荷神社周辺エリア	世田谷通り、環八からの抜け道が多く危険。昨年度、桜丘4 - 5及び桜丘4 - 3の住宅建設により建設車両の出入りが多かった影響もあるのか、止まれ、白線、停止線などが消えかかっている箇所が多数ある。	白線類の表示塗りなおし。	4、実施済
52	笹原小	29	5	桜丘4 - 1 4 宇山稲荷神社周辺エリア	世田谷通り、環八からの抜け道が多く危険。昨年度、桜丘4 - 5及び桜丘4 - 3の住宅建設により建設車両の出入りが多かった影響もあるのか、止まれ、白線、停止線などが消えかかっている箇所が多数ある。	止まれ、停止線の塗り直しを行う。	2、実施予定

令和5年度通学路合同点検内容一覧

点検	学校名	学校	箇所	点検箇所	点検理由	対策案	2023/12/31 検討状況
53	笹原小	29	5	桜丘4-14 宇山稲荷神社周辺エリア	世田谷通り、環八からの抜け道が多く危険。昨年度、桜丘4-5及び桜丘4-3の住宅建設により建設車両の出入りが多かった影響もあるのか、止まれ、白線、停止線などが消えかかっている箇所が多数ある。	白線、交差点表示の塗り直しを行う。	4、実施済
54	笹原小	29	6	川原農園東側の通り	30キロ制限ですが、道路の標識が剥がれています。ここはスピードを出す車両（特に自転車）が多いです。	30キロ制限表示の塗り直しを行う。また表示の位置についても調整する。	2、実施予定
55	笹原小	29	6	川原農園東側の通り	30キロ制限ですが、道路の標識が剥がれています。ここはスピードを出す車両（特に自転車）が多いです。	カーブ手前に注意喚起表示幕または看板の設置を検討する。	4、実施済
56	笹原小	29	7	西原公園南側の通り	白線が途切れている箇所がある。理由があって引けないのか？	白線が薄くなっている部分については塗り直しを行う。 現状で白線が引かれていない箇所については、道路幅を確認してうえで対応を検討する。	3、実施不可
57	笹原小	29	8	桜丘4-12付近	白線や止まれが薄くなっている箇所がある。	白線の塗り直しを行う。	4、実施済
58	笹原小	29	8	桜丘4-12付近	白線や止まれが薄くなっている箇所がある。	止まれの塗り直しを行う。	2、実施予定
59	笹原小	29	9	桜丘4-25-8	スクールゾーンの表示が薄くなっている。	文字の部分について塗り直しを行う。	4、実施済
60	笹原小	29	9	桜丘4-25-8	横断歩道が薄くなっている。	塗りなおしを行う。	2、実施予定
61	笹原小	29	10	桜丘4-15-4	止まれが薄くなっている。また、横断歩道の設置をしてほしい。	止まれの塗りなおしを行う。横断歩道については本部へ設置要望を行う。	2、実施予定
62	笹原小	29	11	桜丘4-27-1、4-1-11付近	白線や止まれが薄くなっている箇所がある。	止まれ、30キロ制限標示の塗り直しを行う。	2、実施予定
63	笹原小	29	11	桜丘4-27-1、4-1-11付近	白線や止まれが薄くなっている箇所がある。	白線の塗り直しを行う。	4、実施済

令和5年度通学路合同点検内容一覧

点検	学校名	学校	箇所	点検箇所	点検理由	対策案	2023/12/31 検討状況
64	城山小	31	1	豪徳寺2-24-60 付近のカーブ	豪徳寺山門から小学校方面に向かい、豪徳寺久昌殿付近のカーブにミラーは設置されているが、スピードを出した自転車と児童がぶつかりそうになる。	「飛び出し注意」等の注意喚起幕を電柱の両面に設置する。	4、実施済
65	城山小	31	2	城山小西門前	歩道を通行する自転車と児童がぶつかりそうになる。敷地内の樹木が伸びており視認性が悪い。	樹木の剪定を行う。	2、実施予定
66	城山小	31	3	豪徳寺1-1-1 お地藏さんから城山小 へ向かう坂道	坂道を下りてすぐ左に曲がる道にカーブミラーはついているものの、高すぎて見えな い。	点検個所の詳細が不明。現状では有効な対策はなされている。	4、実施済
67	城山小	31	4	梅丘2-6-1 やまぼうし公園前の十 字路	コインパーキングから出てきた車が、一方通行に逆らい学校側に走行してきて、対向 車や児童とぶつかりそうになる。	コインパーキング敷地内の一方通行表示の視認性を改善する要望を管理会 社に伝える。	4、実施済
68	城山小	31	5	城山小南門	小学校から出て右折時に見通しが悪く、自転車が児童とぶつかりそうになる。	正門前に馬等を設置し、児童が門の左側を通るよう導線を作る。	2、実施予定

令和5年度通学路合同点検内容一覧

点検	学校名	学校	箇所	点検箇所	点検理由	対策案	2023/12/31 検討状況
69	等々力小	44	1	深沢坂上交差点西側	駒澤公園通りから日体大前へ抜ける道路。子供の横断も多いが大型車も含めて車両が多く歩道も少ない。午前中は特にハイスピードな車が多い。(以前、子供を連れた女性が一般車両と事故あり)	速度規制の標識を希望とのことだが、運転者のモラルの問題であるため効果が薄い。また、バスが通るためポール等の設置は困難である。交差点内の赤カラー舗装を検討する。	2、実施予定
70	等々力小	44	1	深沢坂上交差点西側	駒澤公園通りから日体大前へ抜ける道路。子供の横断も多いが大型車も含めて車両が多く歩道も少ない。午前中は特にハイスピードな車が多い。(以前、子供を連れた女性が一般車両と事故あり)	止まれが薄くなっている箇所について塗りなおしを検討する。	4、実施済
71	等々力小	44	2	深沢5-13-13交差点	付近の園児や小学生が多く通る信号機のない横断歩道がある。以前は吊り下げタイプの標識で見やすかったが、現在は付近の建物と同化して見える、。	電柱の移設の関係で吊り下げタイプの標識は撤去したと思われる。現在も異なるタイプではあるが同じ内容の標識が設置されているため、道路の反対側に同じ標識を追加で設置することは困難である。注意喚起幕も設置されているため、十分に対策がされている箇所であるが、「交差点注意」の路面標識を検討する。	2、実施予定
72	等々力小	44	3	等々力7-23-11付近	戸建て玄関前の木に蜂の巣があり、4~5月頃特に多く駆除要請レベルの蜂が飛んでおり子供達も登下校時が危険だと感じているよう。(既に駆除済みの可能性あり)	蜂については私有地で飼育されているものと思われる。プールサイドに飛来するため殺虫剤で駆除したことがある。 蜂が所有物であること、どの家が特定できないことにより対策は困難と思われるが、担当部署があるか確認する。	3、実施不可
73	等々力小	44	4	等々力7-23-28付近交差点	車どおりが多いが信号のない交差点。登下校時は学校主事2人体制の見守りに対応しているが、危険を感じる場合がある。可能であれば信号を設置してほしい。	該当箇所南側の交差点に信号機があり、設置距離の基準を満たさないため新たな設置は困難である。 児童には信号機のある交差点まで迂回して登校するよう指導をお願いします。	2、実施予定
74	等々力小	44	4	等々力7-23-28付近交差点	車どおりが多いが信号のない交差点。登下校時は学校主事2人体制の見守りに対応しているが、危険を感じる場合がある。可能であれば信号を設置してほしい。	白線が薄くなっている箇所については塗り直しを検討する。	2、実施予定

令和5年度通学路合同点検内容一覧

点検	学校名	学校	箇所	点検箇所	点検理由	対策案	2023/12/31 検討状況
75	中町小	46	1	中町4丁目17-6 渡辺金属前	大型車両が頻繁に停車しており通行時注意が必須。車両用止まれの文字も消えている	白線の塗りなおしを行う。自転車止まれマークについて塗り直しを検討する。	2、実施予定
76	中町小	46	2	上野毛1丁目33-6 上野毛ビューハイツ東 棟交差点	交差点全体で白線が消えかかっている	白線の塗りなおしを行う。	2、実施予定
77	中町小	46	2	上野毛1丁目33-6 上野毛ビューハイツ東 棟交差点	交差点全体で白線が消えかかっている	ダイヤモンドの塗り直しを行う。	4、実施済
78	中町小	46	3	中町4丁目1とシエア 畑の交差点	マンションを建設中であり、かつ、園芸高校沿いのため工事車両等の駐車・出入りが多いのにも関わらず白線が消えかかっておりミラーも一部方向のみしかついていない。昨年子供を乗せた自転車と自動車の事故もあった。	カーブミラーは設置基準に満たないため設置できない。交差点表示や白線の塗り直しを行う。	1、検討中
79	中町小	46	4	中町4丁目31	歩行者止まれの表示が薄い	歩行者用、自転車用の止まれ及び交差点表示の塗り直しを行う。	2、実施予定
80	中町小	46	5	中町4-22-5付近 (弁天橋)	止まれや白線が薄くなっている。	止まれの塗り直しを行う。	4、実施済
81	中町小	46	5	中町4-22-5付近 (弁天橋)	止まれや白線が薄くなっている。	自転車止まれ等の塗り直しを検討する。	2、実施予定
82	中町小	46	6	中町3-34付近 (5差路)	道路表示が薄くなっている。自転車がスピードを出して進行しており危険。	ダイヤモンドの塗り直しを行う。	4、実施済
83	中町小	46	6	中町3-34付近 (5差路)	道路表示が薄くなっている。自転車がスピードを出して進行しており危険。	交差点の赤カラー舗装等がされているため、薄くなっている白線の塗りなおしを行う。	2、実施予定

令和5年度通学路合同点検内容一覧

点検	学校名	学校	箇所	点検箇所	点検理由	対策案	2023/12/31 検討状況
84	千歳小	60	1	成城9-24 「千歳小学校入口」交差点	成城通りはバスを含め交通量が非常に多く、工科高校と反対側は歩道も大変狭く危険である。交差点が工科高校の正門前のため、ガードレールがなく、横断歩道ではなく交差点の中央を渡る児童がいる。	歩行者用信号機の青の秒数を伸ばせるか検討する。	4、実施済
85	千歳小	60	2	「成城通り」9丁目～7丁目	ほぼ直線で見通しが良いため車はスピードを出す。かつ、交通量も非常に多いが、8丁目のまいばすけっと以南は歩道も狭くガードレールもないため、非常に危険である。	注意看板の設置。ポストコーンが設置できるか検討する。	4、実施済
86	千歳小	60	3	上祖師谷3-6の道路	道路が狭く、歩道も非常に狭いが、混雑する都道118号から成城通りへの抜け道となっており、スピードを出して通る車が多い。	薄くなっている白線、グリーンベルトの塗り直しを行う。	4、実施済
87	千歳小	60	4	成城9-18～9-2の道	バス通りではあるが、道が非常に狭い。また、道路に面して公園があり、飛び出しも心配である。	該当の道路については路面劣化のため舗装を改める工事が予定されている。工事が始まるまでは部分的に白線、グリーンベルトの塗り直しを行う対応をする。	1、検討中
88	千歳小	60	5	成城9-26～9-24の間 都立総合工科高校南	スクールゾーンに該当するが、規制時間帯でも車が進入してくる。	パトロール、取り締まりの強化を行う。	4、実施済

令和5年度通学路合同点検内容一覧

点検	学校名	学校	箇所	点検箇所	点検理由	対策案	2023/12/31 検討状況
89	喜多見小	61	1	喜多見3 - 1 4 付近	細い道だが、バイクや車の通りがあり、危険。以前バイクと児童の接触事故があった。止まれの表示が消えかかっており、植物が茂ると見通しも悪くなる。	止まれの表示の塗りなおしを行う。	2、実施予定
90	喜多見小	61	1	喜多見3 - 1 4 付近	細い道だが、バイクや車の通りがあり、危険。以前バイクと児童の接触事故があった。止まれの表示が消えかかっており、植物が茂ると見通しも悪くなる。	交差点手前のカーブに注意喚起幕を設置する。 側溝の雑草については順次剪定を行う。	4、実施済
91	喜多見小	61	2	喜多見4 - 5 付近 (水道道路)	道が狭く、交通量が多い。通行する車両のスピードが速く危険である。	通行車両に対して「スピード落とせ」や「通学路注意」等の注意喚起表示を検討する。	3、実施不可
92	喜多見小	61	2	喜多見4 - 5 付近 (都道11号)	道が狭く、交通量も多い。道路に緑色のラインが引いてあるが、道が狭いせいかあまり目立たない。	白線、グリーンベルトの塗りなおしを検討する。 「通学路注意」、「スピード落とせ」等の注意喚起表示の設置を検討する。	2、実施予定
93	喜多見小	61	2	喜多見4 - 5 付近 (区道)	道が狭く交通量が多い。	通学路であることが分かるような注意喚起表示を検討する。	4、実施済
94	喜多見小	61	3	喜多見5 - 2 0 付近 (都道11号)	道が狭いが、自転車がスピードを出して危険。	「通学路注意」、「スピード落とせ」等の注意喚起表示の設置を検討する。	2、実施予定
95	喜多見小	61	4	喜多見7 - 1 6 付近	道が狭くゆるやかなカーブになっており、見通しが悪い。 児童飛び出し注意の表示があるが、文字が消えかかって目立たなくなっている。	現在設置されている児童飛び出し注意表示は町会が設置している可能性があるため、町会の担当に取り換え可能であるか確認する。	2、実施予定
96	喜多見小	61	4	喜多見7 - 1 6 付近	道が狭くゆるやかなカーブになっており、見通しが悪い。 児童飛び出し注意の表示があるが、文字が消えかかって目立たなくなっている。	交差点内のカラー舗装及び交差点表示の塗り直しを検討する。また、交差点北側のカーブの前後に注意喚起表示幕を設置する。	1、検討中
97	喜多見小	61	4	喜多見7 - 1 6 付近	横断歩道、ダイヤモンドマークが薄くなっており、ほぼ見えない状態である。	横断歩道、ダイヤモンドマークの塗り直しを検討する。	2、実施予定
98	喜多見小	61	5	喜多見7 - 5 付近	交差点の北側や東側から児童が横断するため通行車両に対して注意喚起表示を設置してほしい。また、止まれが薄くなっているため塗り直しをお願いしたい。	横断歩道、止まれ、ダイヤモンドマークの塗り直しを行う。	2、実施予定
99	喜多見小	61	5	喜多見7 - 5 付近	交差点の北側や東側から児童が横断するため通行車両に対して注意喚起表示を設置してほしい。また、止まれが薄くなっているため塗り直しをお願いしたい。	交差点手前に注意喚起表示の設置を行う。	4、実施済
100	喜多見小	61	6	喜多見2 - 8 - 2	止まれが薄くなっているため塗り直しをお願いしたい。	路面表示の塗り直しを行う。	2、実施予定

令和5年度通学路合同点検内容一覧

点検	学校名	学校	箇所	点検箇所	点検理由	対策案	2023/12/31 検討状況
101	千歳台小	64	1	千歳台5丁目25-1	登下校時に交通量が多く、自動車、自転車がスピードを出して交差点に進入してくるため危険、交差点の歩道側が水たまりになりやすく雨天時は車道側にはみ出して歩く必要がある。 点検時に都道舗装整備は対応済	南側車両に対し、注意喚起を促す表示看板等の設置を行う。 (押しボタン式含め、信号設置(現在は夜間のみ)は困難。)	4、実施済
102	千歳台小	64	2	千歳台4丁目7-3	登下校時とも交通量が多く、自動車・自転車がスピードを出してくるので危険。 子どもが植込みの資格に入りやすく、希望丘通り側に注意喚起を促す表示もない	東西通行する車両に対し、注意喚起を促す表示看板等の設置。 交差点待機場所への歩行者用止まれ表示が薄くなっている部分の塗りなおし。 (押しボタン式含め、信号設置は困難。)	4、実施済
103	千歳台小	64	3	千歳台3丁目18-10	登下校時に交通量が多いことに加え、送迎バス等の停車もあり、往来する車両から子どもが見えづらく危険	東西通行する車両に対し、注意喚起を促す表示看板等の設置 (押しボタン式含め、信号設置は困難。)	4、実施済
104	千歳台小	64	4	千歳台3丁目31-9	登下校時に交通量がおおく、自動車・自転車がスピードを出してくる。道路が斜めに交差ししており、子どもが死角に入ることがあり危険	南側から交差点に進入する道路において路側帯が片側にしか塗られていないため、もう片方にも白線を引く。また、路側帯グリーン舗装を左右両方に行えるか検討する。 南側からの車両に対し、注意喚起を促す表示看板等の設置。	1、検討中
105	千歳台小	64	5	千歳台2丁目43南東T字交差点	止まれ表示が薄くなっている。 一方通行標識が曲がっている。	止まれの表示の塗りなおしを行う。 標識の修理を検討する。	2、実施予定
106	千歳台小	64	5	千歳台2丁目43南東T字交差点	西側からT字路に進入する車両に対して注意喚起を行いたい。	西から侵入する車両に対し、注意喚起を促す表示看板等の設置	4、実施済
107	千歳台小	64	6	千歳台2丁目40南西交差点(T字路、朝時間規制あり)	朝時間規制ありの道路に対し進入してくる車へもっと目立つように注意喚起をおこないたい。	車両が侵入してくる箇所へ時間規制の看板を設置し注意喚起を行う。	4、実施済
108	千歳台小	64	7	千歳台2丁目45北西ひよこ公園	ひよこ公園前の馬が老朽化しているので交換してほしい。	教育委員会より区関係所管に情報提供し馬の交換を依頼する。	4、実施済

令和5年度通学路合同点検内容一覧

点検	学校名	学校	箇所	点検箇所	点検理由	対策案	2023/12/31 検討状況
109	玉川小	33	1	野毛1-25と、野毛2-17の間玉川野毛公園裏 プール横断歩道	玉川野毛公園裏プール横断歩道について、スピードを落とさず車両の進入がある。また横断歩道も薄くなっている。	横断歩道の塗り直しについては既に手配済。	4、 実施済
110	玉川小	33	1	野毛1-25と、野毛2-17の間玉川野毛公園裏 プール横断歩道	玉川野毛公園裏プール横断歩道について、スピードを落とさず車両の進入がある。また横断歩道も薄くなっている。	横断歩道手前に「交差点あり」や「横断者あり」等の注意喚起看板の設置を検討する。	2、 実施予定
111	玉川小	33	2	中町1 20付近	交差点の構造がやや複雑で南北からの進行車から見て東西の道への見通しが悪い。また交差点進入時どの方向にも止まれ規制がない。	カーブミラーの高さ変更は推奨できない。交差点内の赤舗装を検討する。また、「スピード落とせ」等の注意喚起表示を検討する。	2、 実施予定
112	玉川小	33	3	中町1-15・16付近	権蔵橋踏切付近。踏切の近辺が整備されてない。1学期は石置きなども起きた。公園付近の道では道いっぱいに広がって歩いてしまう。	児童に対して車道に広がらないよう改めて指導する。	2、 実施予定
113	玉川小	33	3	中町1-15・16付近	権蔵橋踏切付近。踏切の近辺が整備されてない。1学期は石置きなども起きた。公園付近の道では道いっぱいに広がって歩いてしまう。	歩道に生い茂った草木の剪定・草刈りを行い、歩道の通行スペースを確保する。また、グリーンベルトが薄くなっている部分の塗り直しを検討する。	2、 実施予定