

中丸小学校

平成30年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：平成30年10月11日 午前10時～



実施済み 実施予定 検討中 ×実施不可 (平成31年3月31日時点)

平成30年度通学路合同点検実施結果一覧(学校ごと)

中丸小学校 点検日:10月11日(木) 午前10時~

点検No	点検箇所	点検理由	対策方針		
			検討先	対策案	検討状況等(平成31年3月31日時点)
	下馬3-1-4付近 (野沢公園中央出入口)	「公園あり」の看板は設置済。 しかし、児童の出入りの頻度が非常に高いので、公園の入口付近に「飛び出し注意」の看板があると良い。	世田谷土木管理事務所	公園まわりの要所には既に注意喚起看板が設置されている。あまりたくさんあっても逆に注意が薄れる。しばらく様子見とする。	実施不可 (増設に適した箇所なし)
	野沢3-22-27付近	下馬通りは交通量も多く、交差点の見通しも悪く危険。 両サイドが見えるカーブミラーがあると良い。	世田谷土木管理事務所	カーブミラーの設置は、見通しの悪い場所が対象となる。 当該箇所は隅切りされ、幅も5m以上あり、見通しのきく交差点であるため、設置は難しい。	実施不可
学校・PTA			児童に対し危険箇所であるということを周知し、認識させる。	-	
世田谷土木管理事務所		一部を塗り直す段差ができ、かえって危険である。薄くなっただけでは塗り直すのは難しい。	実施不可		
	野沢3-11-22付近	坂道を下る自転車がスピードを落とさずに交差点に進入するため危険である。 道路標示が消えかかっているため修復を希望する。 「交差点注意」等の看板の設置を希望する。	世田谷土木管理事務所	四隅が隅切りされており、見通しのよい交差点となる。道路標示は、運転手側からは見える濃さである。ただし、外側線が消えている部分があるため、塗り直しを検討する。	実施済
	下馬6-7-16 (碑文谷公園テニスコート南の交差点)	見通しが悪く車の交通量も多い。優先道路のためスピードを落とさない車が多く危険。 「子ども飛び出し注意」の看板、カーブミラーの設置を希望する。	学校健康推進課	指定の場所は、目黒区管轄道路となる。注意喚起標示幕の設置について、事務局から目黒区碑文谷警察署に依頼する。	実施済 (注意喚起標示幕を2箇所設置)
	下馬3-2-1付近	交通量の多い交差点で、登校班が並んで通過すると、横断中に信号が変わってしまい危険である。大人の目が必要。 学校主事の配置、登校にかかる時間帯の信号機の秒数調整を希望する。 一見して通学路とわかりづらいため、目印となるものがほしい。	学校健康推進課	「文」マークを追加設置する。	実施済
学校・PTA			学校主事の配置について検討する。	-	
世田谷警察署			信号機の秒数調整を検討する。	実施不可。 信号機は2~3秒であれば調整可能であるが、現在、点滅まで13秒間は確保されている。1班ずつ横断するなど工夫していただき様子見とする。	
	下馬6-12-7付近	スクールゾーン標示及びカラー舗装が剥けている。	世田谷土木管理事務所	道路のひび割れが原因で、塗り直しができない可能性がある。持ち帰り確認する。	検討中
	下馬6-12-6付近	交差点の真ん中に点滅標示がほしい。	世田谷土木管理事務所	交差点標示の塗り直しを検討する。	令和元年度実施予定
	野沢3-18-1	住宅の庭木が道路にはみ出しており、道路標識が見えない。	世田谷警察署	樹木の剪定を所有者に依頼する。	実施済