


東玉川小学校

平成30年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：平成30年10月2日 午前9時30分～



実施済み 実施予定 検討中 ×実施不可 (平成31年3月31日時点)

平成30年度通学路合同点検実施結果一覧(学校ごと)

東玉川小学校 点検日:10月2日(火) 午前9時30分～

| 点検No | 点検箇所 | 点検理由 | 対策方針 | | |
|-------------------------|---|--|---|---|---------------------|
| | | | 検討先 | 対策案 | 検討状況等(平成31年3月31日時点) |
| 東玉川1-11、12 急な下り坂 | | 登校時自転車がスピードを出している。交差点を通る車がスピードを出している。 スクールゾーンに緑のカラー舗装を希望する。 イメージバンプの設置を希望する。 | 田園調布警察署 大田区役所 | 注意喚起標示幕の設置を検討する。 | 大田区へ依頼済 |
| | | | 玉川警察署 | 時間帯規制(スクールゾーン)の補助標識が植栽で見にくくなっているため、所有者に植栽剪定を依頼する。 | 実施済 |
| | | | | 取締り等の対応を行う。 | 実施済 |
| 玉川土木管理事務所 | 注意喚起標示幕の設置を検討する。 | 実施済 | | | |
| 奥沢1-17、目黒区緑ヶ丘3-11-9の間の道 | 細い道路だが、登下校時に車の量が多い。カラー舗装(緑)などを希望する。 | 玉川土木管理事務所 | 目黒区との管轄を確認した上で、外側線の新設を検討する。 | 実施不可 | |
| 奥沢1-18 | 目黒方面へ曲がる自転車と歩行者がぶつかる危険がある。カラー舗装の設置などを希望する。 | 玉川土木管理事務所 | 注意喚起標示幕の取替を検討する。 | 実施済 | |
| 奥沢1-15 (奥沢公園付近) | 児童の通行多数。しかし、カラー舗装や横断歩道の設置もなく危険である。 カラー舗装、横断歩道の設置を希望する。 | 玉川警察署 | 「止まれ」標識の視認性向上を検討する。 (標識の移設など) | 検討中 | |
| | | | ガードレール、カーブミラー、滞留場所の不足、住居の出入口等の位置関係を踏まえながら、横断歩道の設置を検討する。 | | |
| 東玉川1-17、18、25、26 交差点 | 事故が多い。安全対策がされておらず、危険である。 カラー舗装や「止まれ」の看板の設置を希望する。 | 玉川土木管理事務所 | カラー舗装(緑)の追加設置を検討する。 | 実施済 | |
| 東玉川1-9、19、20 交差点 | 児童の通行多数。交通量が多く危険である。赤や緑のカラー舗装を希望する。 | 玉川土木管理事務所 | カラー舗装(緑)の追加設置を検討する。 | 東玉川一丁目27番から18番先:平成30年度実施済 東玉川一丁目19番から2番先:令和元年度実施予定 | |
| | | | 外側線(白線)の塗り直しを検討する。 | 令和元年度実施予定 | |
| 石川町2-19、23 (石川公園周辺) | 駐停車の車両が多く薄暗いため、児童が不安を感じる。パトロールの強化を希望する。 | 田園調布警察署 | 路上駐車車の取締りを強化する。 | 担当部署に依頼済 | |
| | | | 横断歩道の塗り直しを検討する。 | 実施予定 | |
| | | 田園調布警察署 大田区役所 | 街路灯の増設、照度の向上を大田区役所へ依頼する。 | 実施不可 (照度の基準を満たしているため) | |

平成30年度通学路合同点検実施結果一覧(学校ごと)

| 点検No | 点検箇所 | 点検理由 | 対策方針 | | |
|----------------------|------|---|------------------|--|---------------------|
| | | | 検討先 | 対策案 | 検討状況等(平成31年3月31日時点) |
| 石川町2-16～21 | | 大型車が駐停車している。 スクールゾーン、緑のカラー舗装、交差点には赤のカラー舗装、イメージバンプの設置を希望する。 | 田園調布警察署 大田区役所 | カラー舗装(緑)の追加設置を要望する。 | 実施不可 |
| | | | 学校健康推進課 大田区役所 | 大田区へ電柱に「文」マークを設置してよいか確認の上、設置を検討する。 | 実施不可 |
| 東玉川1-22 西側交差点 | | 自由通りに設けられている横断歩道が、自由通りに向かう道のカラー舗装された歩道に繋がっていない。 自由通りに設置の横断歩道の移設、または現在自由通りにある横断歩道側へ渡るための横断歩道の設置を希望する。 | 玉川警察署 | 横断歩道の新設・移動は現場状況から困難。 死角をなくすため、老朽化した「事故発生場所」看板を撤去する。 | 実施予定 |
| 東玉川1-20、21、7、8付近 交差点 | | 「止まれ」の標示が消えかかっている。 | 玉川警察署 | 路面標示「止まれ」の塗り直しを検討する。(複数箇所) | 実施予定 |
| 東玉川1-9北側、交差点 | | 交通量が多い交差点であり、注意が必要である。 | 玉川土木管理事務所 | カラー舗装の追加設置を検討する。 | 実施予定 (同一箇所) |
| 奥沢1-16 | | アパートの植栽で標識が隠れてしまっている。 | 玉川警察署 | 不動産管理会社へ植栽の剪定を依頼する。 | 依頼済 |
| 石川町2-17 | | 「止まれ」の標示が消えかかっている。 | 田園調布警察署 | 路面標示の「止まれ」の塗り直しを検討する。 | 実施予定 |
| 東玉川1-13、14間 | | 下り坂をスピードを出して通行している車両があるため、危険である。 | 玉川土木管理事務所 | カラー舗装(緑)の設置を検討する。 | 実施予定 |