


# 等々力小学校

## 令和元年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：令和元年9月24日（火） 午前9時半～



実施済 実施予定 検討中 ×実施不可 (令和2年3月31日時点)

等々力小学校 点検日：9月24日（火） 午前9時半～

点検No	点検箇所	点検理由	対策方針			
			検討先	対策案	検討状況	検討状況等
						実施時期/実施不可理由/備考等
	等々力7-26 西側道路 (学校西門前)	校舎前の道路が薄暗い。	工事第一課 街路灯	街路灯の照度向上を検討する。	実施済	蛍光灯からLEDに変更し、より低い位置へ移設済。あわせて、照射角度が広がるよう調整を実施。
	等々力7-26、等々力8-19付近	大型車両の駐車が多く見通しが悪い。歩行者、自転車の横断も多い。	玉川警察署	取締り担当部署に情報提供する。	実施済	
	等々力7-26 学校南側道路	スクールゾーン標示が消えかかっている。注意喚起標示看板が老朽化している。	玉川土木管理事務所	スクールゾーン標示の塗り直しを検討する。	実施予定	令和2年度以降に実施予定。
				注意喚起標示看板の取替えを検討する。	実施済	
	深沢3-29 南東交差点	スクールゾーンの入口だが標示がないためわかりにくい。	玉川土木管理事務所	スクールゾーン標示のカラー舗装（緑）を検討する。	実施予定	令和2年度以降に実施予定。
			学校・PTA	交通安全自転車課へA型バリケード（うま）の借用申請を検討する。	検討中	
	等々力7-23 東側道路 (等々力7丁目公園前)	駐停車が多く、道路も薄暗くて危険である。	玉川警察署	取締り担当部署に情報提供する。	実施済	
			工事第一課 街路灯	街路灯の照度向上を検討する。	実施済	設置済の街路灯を大型化。
	等々力7-23 南側道路	注意喚起標示看板が老朽化している。	玉川土木管理事務所	注意喚起標示看板の取替えを検討する。	実施済	
	等々力8-12 西側道路	外側線が消えかかっている。	玉川土木管理事務所	外側線の塗り直しを検討する。	実施予定	令和2年度実施予定。
	等々力8-13 上野毛通り	スピードを出して走行する車が多い。	玉川警察署	交通標識の大型化を検討する。	実施済	上野毛通りには既に他より大きめの標識を設置済。
			学校・PTA	車が止まったことをしっかり確認してから横断歩道を渡るよう児童へ指導する。	実施済	
	等々力8-15～深沢5-4 にかけての道路 (バス停留所「玉川警察署」 から「深沢不動前」まで)	見通しが悪く、幅員が狭く、人の流れが多い歩道でガードレールがない為、小学生の飛び出し・乱横断が多い。注意喚起標示看板を設置してほしい(バス業者からの要望)。	玉川土木管理事務所	注意喚起標示看板の設置を検討する。	実施不可	効果的な設置場所がなく、道路も狭いため、設置することでかえって見通しが悪くなりかねず、設置は難しい。
			学校・PTA	車両に注意するよう児童へ指導する。	実施済	
	等々力8-22 南西交差点 (玉川郵便局脇)	カーブで見通しが悪い。	学校・PTA	車両に注意するよう児童へ指導する。	実施済	
	深沢5-25	周辺の道が薄暗く、巻き込み事故の危険がある。	玉川土木管理事務所	ポストコーンの設置を検討する。	実施済	
			工事第一課 街路灯	街路灯の照度向上を検討する。	実施済	
	深沢5-23 北東側道路 (サミット横)	駐車車両や、スピードを出して通り抜ける車が多い。	玉川土木管理事務所	ポストコーンの設置を検討する。	実施不可	付近利用者と調整した結果。
	等々力6-12 歩道橋の北側及び南側の昇降口付近	見通しが非常に悪い。歩道橋の階段脇の歩道幅が狭い。	東京都第二建設事務所	歩道橋の階段昇降口付近にポストコーン等の設置を検討する。	実施済	ポストコーンを設置。