



位置図

(大蔵四丁目6番1号)




拡大図




現場詳細図

立面図




側面図



横棒1本が支柱から外れて落下

接合部拡大図



ボルトの緩みにより、横棒が落下したと考えられる。