
## 中町小学校

## 令和元年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時:令和元年9月19日(木) 午前9時~



実施済 実施予定 検討中 x 実施不可 (令和2年3月31日時点)

中町小学校 点検日:9月19日(木) 午前9時~

1 - 7	<u> 小子校                                   </u>	<u>ロ(<b>へ</b>) 十削9時~</u> 				
点検No	点検箇所	点検理由	*************************************			
			検討先	対策案	検討状況	
	中町4-23 東側道路 (中町小前の交差点信号)	青信号の時間が短い。集団登校の際、渡りきれず に信号待ちの子供達で道が塞がれていて危険であ る。	玉川警察署	登校時間帯だけでも青信号の点灯時間調整が 可能か検討する。	実施不可	
	中町5-18 南西側道路 (中町公園付近)	夕方、習い事で出入りする子供達や送迎の保護者、公園で遊ぶ子供達で見通しが悪く危険である。用賀中町通りの通行人や自転車との接触の危険あり。	学校・PTA	自転車や車に注意するよう児童へ指導する。	実施済	
	中町5-30 (スーパーマーケット駐車場 出入口)	出入り口が坂になっており、出てきた車が用賀中 町通りを走る車と追突したこともある。	学校健康推進課	店舗に警備員の配置について相談する。	実施済	該当の店舗から本部に相談・検討する。
	上野毛4丁目 周辺路地	登校時間帯に私立小学校のスクールバスがスピー ドを出して走っており心配である。	学校健康推進課	私立小学校に安全運転を依頼する。	実施済	私立小学校からスクールバスのドライバーに対し、改め て安全運転について注意喚起を行う。
	上野毛4-15 東側交差点	登校時はレンジャーさんが立っているが、下校時はいない。交通量が多く、スピードを出す車も多いため危険である。	学校・PTA	車が来ていないことをしっかりと確認して道 路を渡るよう児童への安全教育を継続する。	実施済	
	中町3-38 北西側道路 (中町幼稚園前)	幼稚園の前に公園があるため、斜め横断など子供 の飛び出しが心配である。	東京都第二建設事務所	横断抑止柵等の設置を検討する(2箇所)。	実施済	車両防護柵、横断抑止柵を設置。
	中町 3 - 3 6 用四侧追路	環状八号線への抜け道であり、信号機もないた め、スピードを出す車が多い。個人宅の植栽が歩 道にはみ出しており、見通しが悪い。	学校・PTA	児童に対し、横断歩道がある道路を利用する よう指導する。	実施済	
			玉川土木管理事務所	所有者へ植栽の剪定を依頼する。	実施済	
	中町3-38 南東側道路	通学路であることがわかりにくい。	学校健康推進課	「文」マークの追加設置を検討する。	実施予定	令和 2 年度実施予定。
	中町3-27 北側道路	カラー舗装(緑)が消えかかっている。	  玉川土木管理事務所 	カラー舗装(緑)の塗り直しを検討する。	実施済	
	中町 3 - 2 0 北西角交差点	巻き込みと思われる交通事故が起こった箇所であ るため対策してほしい。	玉川土木管理事務所	巻き込みを防止するため、ポストコーンの設 置を検討する。	実施予定	令和2年度以降に実施予定。
				路面舗装を検討する。	検討中	
	中町3-15 西側道路	路面標示が消えかかっている。	玉川警察署	停止線の塗り直しを検討する。	実施予定	令和2年度実施予定。
			玉川土木管理事務所	外側線の塗り直しを検討する。	実施予定	令和2年度以降に実施予定。
	中町3-15 南側道路 (上野毛通り)	交通量が少ないせいか、児童が勢いよく飛び出してくることが多い。玉川警察署方向にカーブミラーがないため、予知することができない (バス事業者からの要望)。	玉川土木管理事務所	カーブミラーの設置を検討する。	実施不可	カープミラーは、一時停止した車から交差する優先道路 を走行する車両を確認するために設置しているため。