

玉川小学校

令和2年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：12月16日（水）9:00



◎実施済 ○実施予定 △検討中 ×実施不可 （令和3年3月31日時点）

令和2年度通学路合同点検内容

33	玉川小学校	12月16日	水	9:00	対策方針	
点検No	点検箇所	点検理由	検討先	対策案	検討状況等	
					検討状況	実施時期/実施不可理由/備考等
1	中町2-30	外側線が消えかかっている。権蔵橋踏切が狭くて危険。	玉川土木管理事務所	外側線の塗り直しを検討する。	実施予定	企業者工事（ガス）が入っているため、令和3年3月以降に実施予定。
2	中町2-35	踏切前後に新築住宅が増え、利用者も増加。カラー舗装（緑）はあるが、スピードを出して通過する車や駐車場へ入る車など危険も多い。通学路とわかるような標識を設置したり、スクールゾーンで時間指定等して欲しい。	玉川土木管理事務所	注意喚起標示看板の設置を検討する。	実施予定	注意喚起表示幕を設置予定。
			学校健康推進課	「文」マークの設置を検討する。	実施予定	
			玉川警察署	スクールゾーン規制について検討する。	検討中	学校側で規制に関する住民調整後、時間帯規制について合意形成が整えば、実施の検討を行う。
3	上野毛1-25	上野毛交番裏交差点。角のビルが工事中であり、道幅がかなり狭くなっている。人通りが多く、銀行の駐車場もあり危険。何らかの対策をしてほしい。	学校・PTA	通学路の設定について検討する。	実施済	
			学校健康推進課	学校からの通学路設定申請の結果、通学路として設定することになれば、「文」マークを設置する。	検討中	
			玉川土木管理事務所	通学路として設定されれば、カラー舗装（緑）について検討する。	検討中	通学路として設定されれば、カラー舗装（緑）設置を検討する。
4	上野毛1-28	環八から上野毛通りへの抜け道になっており、車がスピードを出して入ってくることが多く、児童の下校時に危険。また、道が曲がっていて先の見通しが悪く、その先は商店が並び、人も車も増えるため、通学路とわかるような標識を設置するなど、車両の減速を促したい。	学校・PTA	通学路の設定について検討する。	実施済	
			学校健康推進課	学校からの通学路設定申請の結果、通学路として設定することになれば、「文」マークを設置する。	実施予定	
			玉川土木管理事務所	注意喚起標示看板の設置を検討する。（学童多し注意等）	実施予定	注意喚起表示幕を設置予定。
5	野毛2-22	民家ブロック塀（一部ひび割れあり）が地震の際に倒れてきそうで危険。道路標識（歩行者用「とまれ」マーク）が消えかかっている。清掃車両の運転が危険。	玉川土木管理事務所	注意喚起標示看板の設置を検討する。歩行者用「とまれ」マークは現在塗りなおしをしていないため不可。	実施予定	注意喚起表示幕を設置予定。
			学校健康推進課	ブロック塀について担当課の建築安全課へ情報提供する。 清掃事務所へ清掃車両の安全運転について依頼する。	実施済 実施済	