

街路消火器の転倒事故の発生について

1 事故の概要

- (1) 発生日時 令和5年10月20日(金)
午後1時30分頃、住民からの通報で判明。
- (2) 発生場所 世田谷区 [REDACTED]
- (3) 相手方 乙 ([REDACTED])
- (4) 事故内容 世田谷区(以下、「甲」という)が路上に設置している街路消火器が転倒し、ガレージに駐車 of 乙所有の車両に傷をつけた。
- (5) 損傷の程度 車両後部バンパーに傷

2 事後の対応

乙とは誠意をもって示談交渉を行っている。
また、本件事故を踏まえ、改めて点検の実施を進め再発防止に努めている。

現場状況説明図

