


光警報装置

No.	1	  
整備項目	光警報装置	
建物名	教育総合センター	
具体的な整備内容	<ul style="list-style-type: none">・ 車椅子使用者用トイレや授乳室、一般便所に光警報装置が設置されているため、聴覚障害者も安心して利用できる。・ 光警報装置の説明が扉に記載されている。	