

## その他

|          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.      | 1                                                                                                       |   |
| 整備項目     | 授乳室                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
| 建物名      | 教育総合センター                                                                                                |                                                                                                                                                                      |
| 具体的な整備内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・独立した授乳室が設けられている。</li> <li>・プライバシーの確保に配慮し、カーテンを設けている。</li> </ul> |                                                                                                                                                                      |

|          |                                                                                                                      |                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| No.      | 2                                                                                                                    |  |
| 整備項目     | シグナルエイド                                                                                                              |                                                                                     |
| 建物名      | 教育総合センター                                                                                                             |                                                                                     |
| 具体的な整備内容 | <p>シグナルエイドがエントランスや、車椅子使用者用便所の出入口に設置されている。</p> <p>（シグナルエイド：小型送受信機を操作することで音声案内を受けられるシステム。<br/>必要な時に必要な音声案内を受けられる。）</p> |                                                                                     |