

橋梁補修事例 逍遙橋

橋梁名 : 逍遙橋 (しょうようばし)
所在地 : 瀬田一丁目30番から玉川二丁目28番先
補修年 : 令和4年 (2022年)


【全景写真】



【補修状況】



防護柵の取替



断面修復
(鉄筋が露出した箇所を補修)