

令和3年9月22日
土木部工事第二課

自転車運転者負傷事故の発生について

1 事故の概要

- (1) 発生日時 令和3年8月1日(日)午前11時30分頃(天気:晴れ)
- (2) 発生場所 世田谷区砧七丁目18番先(裏面参照)
- (3) 相手方 乙()
- (4) 事故内容 砧七丁目18番先の世田谷区(以下「甲」という。)管理の仙川河川管理通路において、乙が自転車で走行中に車両進入防止用の車止めの脇を通過した際に路面から浮き上がっていた(約11cm)円盤状の留め金に右足が接触し右足甲を負傷した。
- (5) 損傷の程度 乙 右足甲切傷 5針縫合


2 事後の対応

- (1) 現場において、甲乙の立会いのもとで、事故の内容や負傷の程度について確認を行った。相手方とは誠意を持って示談交渉を進めていく。
- (2) 道路パトロール等を更に強化し、不具合箇所の早期発見に努めている。

案内図 (砧 7-18 先仙川左岸管理通路内)



詳細平面図



車止 A 立面図

