浸水確認箇所図

平成２５年～令和３年

凡　例

○建物の被害　地下車庫除く
※世田谷区の地域をあらかじめ 1辺 25mのメッシュで区分けし、被害が生じた建物の敷地を含むメッシュを全て色塗りしている。

1　建物の被害のうち地下被害　メッシュに重ねて表記）
2　地下車庫の被害　単独被害の場合は円のみで表記。住居等被害と同時に発生した場合はメッシュに重ねて表記）
※　敷地の大小にかかわらず、直径 25mの円で表す。

令和8年3月修正

浸水区域	水害発生日	件名	総雨量(mm)	時間最大雨量(mm/H)	浸水被害建物棟数			浸水区域	水害発生日	件名	総雨量(mm)	時間最大雨量(mm/H)	浸水被害建物棟数		
					床下	床上	地下車庫						床下	床上	地下車庫
	平成25年4月6日	集中豪雨	123	51	0	0	1								
	平成25年7月23日	集中豪雨	70	66	33	132	17								
	平成25年9月15日	台風18号	176	44	0	1	0								
	平成25年10月15日	台風26号	177	24	0	1	0								
	平成26年6月24日	集中豪雨	65	59	1	12	0								
	平成26年6月29日	集中豪雨	48	46	8	9	2								
	平成26年10月5～6日	台風18号	308	29	0	2	0								
	平成27年7月24日	集中豪雨	67	67	8	0	5								
	平成27年9月9～10日	集中豪雨	255	42	0	0	5								
	平成28年8月22日	台風9号	108	29	0	0	1								
	平成29年8月19日	集中豪雨	53	44	10	0	5								
	平成29年10月22～23日	台風21号	199	38	5	4	1								
	平成30年8月27日	集中豪雨	114	111	7	49	6								
	平成30年9月17日	集中豪雨	96	76	0	0	0								
	令和3年3月13日	集中豪雨	133	54	0	2	0								