

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間			区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水	棟数	備考
発生年月日		終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番			深さ (cm)		
H30.8.27			集中豪雨	内水		72	38	71	あ 赤堤	1	20	床上	地下室	30	1	同時に地下車庫も浸水
H30.8.27			集中豪雨	内水		72	38	71	あ 赤堤	1	43	床上		5	3	
H17.9.4			集中豪雨	内水		80	22	62	あ 赤堤	2	13	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		80	22	62	あ 赤堤	2	14	床下	地下車庫	-	1	
H30.8.27			集中豪雨	内水		72	38	71	あ 赤堤	2	22	床下		-	1	
H14.8.2			集中豪雨	内水		53		52	あ 赤堤	2	27	床上		10	4	
H17.9.4			集中豪雨	内水		80	22	62	あ 赤堤	2	27	床上		-	4	
H30.8.27			集中豪雨	内水		72	38	71	あ 赤堤	2	27		地下車庫	-	1	
H30.8.27			集中豪雨	内水		72	38	71	あ 赤堤	3	7	床上	地下室	45	1	
H15.10.13			集中豪雨	内水		63	17	61	あ 赤堤	5	33	床上		2	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		61	24	61	い 池尻	1	7	床下		-	1	
H27.9.9	～	H27.9.10	集中豪雨	内水		240	12	39	い 池尻	2	7		地下車庫	-	1	
H11.8.29			集中豪雨	内水		69		66	い 池尻	3	9	床下		-	3	
H16.9.4			集中豪雨	内水		83	11	33	い 池尻	3	9	床下		-	2	
H11.8.29			集中豪雨	内水		69		66	い 池尻	3	11	床下		-	1	
H11.8.29			集中豪雨	内水		69		66	い 池尻	3	11		地下車庫	50	1	
H16.10.9			台風22号	内水		280	16	57	い 池尻	3	11	床下		-	2	
H16.10.9			台風22号	内水		280	16	57	い 池尻	3	11	床上		-	4	
H17.9.4			集中豪雨	内水		77	22	60	い 池尻	3	14	床上	地下車庫	-	1	
H16.10.9			台風22号	内水		280	16	57	い 池尻	4	24	床下		-	2	
H1.7.31	～	H1.8.2	集中豪雨	内水		230		68	い 池尻	4	25	床下		-	※	4-25,26,27で22棟
H1.7.31	～	H1.8.2	集中豪雨	内水		230		68	い 池尻	4	25	床上		50	1	
H16.10.9			台風22号	内水		280	16	57	い 池尻	4	25	床下		-	1	
H1.7.31	～	H1.8.2	集中豪雨	内水		230		68	い 池尻	4	26	床上		50	1	
H1.7.31	～	H1.8.2	集中豪雨	内水		230		68	い 池尻	4	26	床下		-	※	4-25,26,27で22棟
H11.8.29			集中豪雨	内水		69		66	い 池尻	4	26	床下		-	1	
H16.10.9			台風22号	内水		280	16	57	い 池尻	4	26	床下		-	1	
H16.10.9			台風22号	内水		275	17	49	い 池尻	4	26	床下	地下車庫	-	1	
H16.10.9			台風22号	内水		280	16	57	い 池尻	4	26	床上		-	7	
H16.10.20			台風23号	内水		222	19	43	い 池尻	4	26	床下	地下車庫	-	1	
H1.7.31	～	H1.8.2	集中豪雨	内水		230		68	い 池尻	4	27	床上		50	1	
H1.7.31	～	H1.8.2	集中豪雨	内水		230		68	い 池尻	4	27	床下		-	※	4-25,26,27で22棟
H16.10.9			台風22号	内水		275	17	49	い 池尻	4	27	床下		-	1	
H16.10.20			台風23号	内水		222	19	43	い 池尻	4	27	床下	地下車庫	-	1	
H13.9.10			台風	内水		172		42	い 池尻	4	39	床下		-	1	
H5.8.26	～	H5.8.27	台風	内水		269		41	う 宇奈根	1	3	床下		-	※	1-4と合計で19棟

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間			区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水	棟数	備考
発生年月日		終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番			深さ (cm)		
H1.8.10			集中豪雨	内水		72		72	う 宇奈根	1	4	床下		-	1	
H5.8.26	～	H5.8.27	台風	内水		269		41	う 宇奈根	1	4	床下		-	※	1-3と合計で19棟
H6.8.20	～	H6.8.21	集中豪雨	内水		148		49	う 宇奈根	1	4	床下		-	1	
H7.8.2			集中豪雨	内水		54		53	う 宇奈根	1	4	床下		-	1	
H22.12.3			集中豪雨	内水		99	20	41	う 宇奈根	1	4	床下		20～30	1	
H22.12.3			集中豪雨	内水		99	20	41	う 宇奈根	1	4	床下		30	2	
H1.8.10			集中豪雨	内水		72		72	う 宇奈根	1	13	床下		-	11	
H22.12.3			集中豪雨	内水		99	20	41	う 宇奈根	1	13	床下		20～30	1	
H1.8.10			集中豪雨	内水		72		72	う 宇奈根	1	15	床下		-	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		82	20	52	う 宇奈根	1	18	床下		-	2	
H1.8.10			集中豪雨	内水		72		72	う 宇奈根	1	22	床下		-	1	
H3.9.18	～	H3.9.19	台風	内水		229		39	う 宇奈根	1	22	床上		-	2	
H16.10.9			台風22号	内水		278	13	43	う 宇奈根	1	22	床下		-	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		82	20	52	う 宇奈根	1	22	床下		-	4	
H17.9.4			集中豪雨	内水		82	20	52	う 宇奈根	1	22	床上		20	3	
H16.10.9			台風22号	内水		278	13	43	う 宇奈根	1	24	床下		-	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		82	20	52	う 宇奈根	1	24	床下		-	1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			274	8	33	う 宇奈根	1	29		車庫		1	
H1.8.10			集中豪雨	内水		72		72	う 宇奈根	1	34	床下		-	1	
H19.9.6	～	H19.9.7	台風9号	内水		109	7	11	う 宇奈根	1	34	床下		-	3	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			274	8	33	う 宇奈根	1	34	床下			1	
H19.9.6	～	H19.9.7	台風9号	内水		109	7	11	う 宇奈根	1	35	床下		-	2	
H17.9.4			集中豪雨	内水		164	19	89	う 宇奈根	3	1	床下		-	4	
H5.8.26	～	H5.8.27	台風	内水		269		41	う 宇奈根	3	2	床下		-	3	
H17.9.4			集中豪雨	内水		164	19	89	う 宇奈根	3	13	床下		-	2	
H17.9.4			集中豪雨	内水		164	19	89	う 宇奈根	3	14	床下		-	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		80	22	62	う 梅丘	2	10	床上	地下室	-	2	
H21.10.7		H21.10.8	台風18号	内水		137	11	42	う 梅丘	2	10		地下車庫	45	1	
H30.8.27			集中豪雨	内水		72	38	71	う 梅丘	2	10	床下		-	1	
H1.8.10			集中豪雨	内水		59		59	う 梅丘	2	21	床下		-	1	
H16.10.9			台風22号	内水		275	17	49	う 梅丘	3	19		地下車庫	-	1	
H11.7.21			集中豪雨	内水		46		43	お 大蔵	5	7	床下		-	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		164	19	89	お 大蔵	5	25	床下		-	1	
H7.8.2			集中豪雨	内水		64		63	お 大蔵	6	1		地下車庫	-	2	
H11.7.21			集中豪雨	内水		46		43	お 大蔵	6	1		地下車庫	20	2	
H12.7.7	～	H12.7.8	台風	内水		200		30	お 大蔵	6	1		地下車庫	20	1	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間			区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水	棟数	備考
発生年月日		終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番			深さ (cm)		
H17.9.4			集中豪雨	氾濫	仙川	82	20	52	お大蔵	6	1	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫	仙川	82	20	52	お大蔵	6	1	床下		-	1	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫	仙川	82	20	52	お大蔵	6	1	床上	地下室	60	1	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫	仙川	82	20	52	お大蔵	6	1	床上	地下車庫	60	1	
H9.8.23			集中豪雨	内水		123		78	お大蔵	6	18	床上		50	1	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	お大蔵	6	18	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	お大蔵	6	19	床下		-	2	
H7.8.22			集中豪雨	内水		26		23	お岡本	1	7		地下車庫	-	3	
H11.8.29			集中豪雨	内水		60		60	お岡本	1	9	床下		-	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		82	20	52	お岡本	1	9	床下		-	1	
H16.10.9			台風22号	内水		278	13	43	お岡本	1	17	床下		-	1	
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	内水		264	16	54	お岡本	1	17	床下		-	1	
H20.9.7			集中豪雨	内水		21	10	15	お岡本	1	17	床下		-	1	
H6.8.20	～	H6.8.21	集中豪雨	内水		153		47	お岡本	1	30	床上		40～50	1	
H9.4.7			集中豪雨	内水		25		17	お岡本	1	30		地下室	5	2	
H11.8.29			集中豪雨	内水		60		60	お岡本	1	30	床上		8	1	
H15.10.13			集中豪雨	内水		61	18	58	お岡本	1	30	床上		10	1	
H16.10.9			台風22号	内水		278	13	43	お岡本	1	30	床下	地下室	-	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		82	20	52	お岡本	1	30	床下		-	1	
H1.8.10			集中豪雨	無堤部溢水		72		72	お岡本	2	12	河川溢水		-	-	浸水確認箇所図には記載せず
H17.9.4			集中豪雨	内水		82	20	52	お岡本	2	14	床上	地下室	30	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		82	20	52	お岡本	3	37	床下	地下車庫	-	3	
H25.7.23			集中豪雨	内水		42	25	36	お岡本	3	41		車庫(地上)			浸水確認箇所図には記載せず
H22.12.3			集中豪雨	内水		76	16	28	お奥沢	1	15	床上	地下室	10	1	
R7.9.11			集中豪雨	内水		146	21	90	お奥沢	1	22		半地下車庫			
H16.10.20			台風23号	内水		217	19	47	お奥沢	1	34	床上	地下室	-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	お奥沢	1	65	床上		-	1	
R7.9.11			集中豪雨	内水		146	21	90	お奥沢	2	16	床上	半地下	-	1	
H29.8.19			集中豪雨	内水		43	19	32	お奥沢	2	39	床下		3	1	平置駐車場
R7.9.11			集中豪雨	内水		146	21	90	お奥沢	2	49	床下		-	1	
R7.9.11			集中豪雨	内水		146	21	90	お奥沢	2	49	床上	地下室	-	1	
R7.9.11			集中豪雨	内水		146	21	90	お奥沢	3	21		半地下車庫	-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	お奥沢	3	28		地下車庫	-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	お奥沢	3	47	床下		-	1	
H12.7.7	～	H12.7.8	台風	内水		167		27	お奥沢	6	6	床下		-	1	
R7.9.11			集中豪雨	内水		146	21	90	お奥沢	7	12	床上	半地下		1	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間			区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水	棟数	備考
発生年月日	～	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番			深さ (cm)		
H30.8.27			集中豪雨	内水		114	39	111	お奥沢	7	16	床上		-	1	
R7.9.11			集中豪雨	内水		146	21	90	お奥沢	7	53	床上	立体駐車場	-	1	
R7.9.11			集中豪雨	内水		146	21	90	お奥沢	8	18	床上		10	1	
R3.3.13	R3.3.13		集中豪雨	内水		133	15	54	お奥沢	8	37	床上		-	1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	お尾山台	1	1	床下			1	
H1.7.31	～	H1.8.2	集中豪雨	内水		229		47	お尾山台	1	2		地下車庫	-	1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	お尾山台	1	2	床上	半地下	2	1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	お尾山台	1	2				1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	お尾山台	1	15	床下			1	
H14.1.21			集中豪雨	内水		43		43	お尾山台	2	6		地下車庫	-	1	
R7.7.10			集中豪雨	内水		84	14	68	お尾山台	3	16	床下	半地下		1	
R7.9.11			集中豪雨	内水		146	21	90	お尾山台	3	16	床上		-	1	
H3.9.18	～	H3.9.19	台風	内水		240		40	お尾山台	3	22	床上	地下室	-	1	
R7.9.11			集中豪雨	内水		146	21	90	お尾山台	3	22			-	1	エレベーター下
H30.8.27			集中豪雨	内水		114	39	111	お尾山台	3	23		地下車庫	200	1	
H11.8.29			集中豪雨	内水		48		45	お尾山台	3	24		地下車庫	-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	お尾山台	3	24	床上		-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	お尾山台	3	28		地下車庫	-	1	
H30.8.27			集中豪雨	内水		114	39	111	お尾山台	3	29	床上		-	1	
R7.9.11	～	R7.9.12	集中豪雨	内水		146	21	90	お尾山台	3	29		地下車庫	-	1	
R7.9.11			集中豪雨	内水		146	21	90	お尾山台	3	29	床上	半地下	-	1	
H30.8.27			集中豪雨	内水		114	39	111	お尾山台	3	30	床上	半地下	-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	お尾山台	3	33	床上		-	1	
H5.8.26	～	H5.8.27	台風	内水		266		50	お尾山台	3	34	床下		-	1	
H7.8.22			集中豪雨	内水		86		74	お尾山台	3	34	床上		10	1	
H11.8.29			集中豪雨	内水		48		45	お尾山台	3	34	床下		-	1	
H14.8.4			集中豪雨	内水		52		48	お尾山台	3	34	床上		-	1	
H16.10.9			台風22号	内水		258	14	42	お尾山台	3	34	床下		-	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	か粕谷	1	6	床上	地下車庫	-	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	か粕谷	1	6	床上		-	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	か粕谷	1	11	床下	地下車庫	-	1	
H1.8.10			集中豪雨	内水		99		98	か粕谷	1	12	床上		-	1	
H7.8.2			集中豪雨	内水		78		74	か粕谷	1	15	床下		-	1	
H7.8.2			集中豪雨	内水		78		74	か粕谷	1	15		地下車庫	5	1	
H3.9.18	～	H3.9.19	台風	内水		237		40	か粕谷	3	10	床下		-	1	
H23.8.26			集中豪雨	内水		140	23	96	か粕谷	3	10	床上	地下室	20	1	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番			深さ (cm)		
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	か	粕谷	4 11	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	か	粕谷	4 25	床上	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 3	床下		-	8	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 3	床上		100	1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			274	8	33	か	鎌田	1 3	床下			1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 4	床下		-	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 5	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 5	床下	地下車庫	-	3	
H1.7.31	～ H1.8.2	集中豪雨	内水		220		48	か	鎌田	1 7	床下		-	14	浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H3.9.18	～ H3.9.19	台風	内水		229		39	か	鎌田	1 7	床下		-	※	1-8と合計で8棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の地図どおり
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 7	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 7	床上		70	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 7	床上		130	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 7	床上		100	4	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 7	床上		30	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 7	床上		60	1	
H20.7.29		集中豪雨	内水		31	21	27	か	鎌田	1 7	床上		5	1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			274	8	33	か	鎌田	1 7	床上			1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			274	8	33	か	鎌田	1 7	床下			1	
H3.9.18	～ H3.9.19	台風	内水		229		39	か	鎌田	1 8	床下		-	※	1-7と合計で8棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 8	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 8	床上		70	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 8	床上		80	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 9	床下		-	7	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 9	床上		60	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 9	床上		80	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 10	床下		-	8	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 10	床上		30	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 11	床下		-	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 11	床上		10	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 13	床上		40	1	
H3.9.18	～ H3.9.19	台風	内水		229		39	か	鎌田	1 17	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 17	床上		30	2	
H1.7.31	～ H1.8.2	集中豪雨	内水		220		48	か	鎌田	1 18	床下		-	※	1-18,19,20で15棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 18	床下		-	13	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1 18	床上		80	3	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番					
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	1	18	床上		100	1	
H1.7.31	～ H1.8.2	集中豪雨	内水		220		48	か 鎌田	1	19	床下		－	※	1～18,19,20で15棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H3.9.18	～ H3.9.19	台風	内水		229		39	か 鎌田	1	19	床下		－	※	1～20と合計で15棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	1	19	床下		－	10	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	1	19	床下	地下車庫	－	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	1	19	床上		100	4	
H1.7.31	～ H1.8.2	集中豪雨	内水		220		48	か 鎌田	1	20	床下		－	※	1～18,19,20で15棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H3.9.18	～ H3.9.19	台風	内水		229		39	か 鎌田	1	20	床下		－	※	1～19と合計で15棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H11.8.29		集中豪雨	内水		60		60	か 鎌田	1	20	床下		－	4	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	1	20	床下		－	4	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	1	20	床上		30	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	1	20	床上		50	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	1	20	床上		100	7	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	1	20	床上		150	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	1	20	床上		－	1	
H20.7.29		集中豪雨	内水		31	21	27	か 鎌田	2	5	床下		－	1	
H20.9.7		集中豪雨	内水		21	10	15	か 鎌田	2	5	床下		－	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	2	14	床下		－	4	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	2	14	床上		20	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	2	14	床上		40	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	2	14	床上		50	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	2	15	床下	地下室	－	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	2	15	床下	地下車庫	－	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	2	15	床上	地下室	150	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	2	16	床下		－	3	
H3.9.18	～ H3.9.19	台風	内水		229		39	か 鎌田	2	17	床下		－	※	2～18,19と合計で4棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H3.9.18	～ H3.9.19	台風	内水		229		39	か 鎌田	2	18	床下		－	※	2～17,19と合計で4棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	か 鎌田	2	19	床下		－	5	
H3.9.18	～ H3.9.19	台風	内水		229		39	か 鎌田	2	19	床下		－	※	2～17,18と合計で4棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H1.7.31	～ H1.8.2	集中豪雨	内水		220		48	か 鎌田	2	20	床下		－	※	2～20,21,22,23,24で36棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H1.7.31	～ H1.8.2	集中豪雨	内水		220		48	か 鎌田	2	21	床下		－	※	2～20,21,22,23,24で36棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H1.7.31	～ H1.8.2	集中豪雨	内水		220		48	か 鎌田	2	22	床下		－	※	2～20,21,22,23,24で36棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H3.9.18	～ H3.9.19	台風	内水		229		39	か 鎌田	2	22	床下		－	2	浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H3.9.18	～ H3.9.19	台風	内水		229		39	か 鎌田	2	22	床上		－	1	浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	2	22	床上		20	1	
H1.7.31	～ H1.8.2	集中豪雨	内水		220		48	か 鎌田	2	23	床下		－	※	2～20,21,22,23,24で36棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番					
H3.9.18	～ H3.9.19	台風	内水		229		39	か 鎌田	2	23	床上		－	2	浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	2	23	床下		－	1	
H1.7.31	～ H1.8.2	集中豪雨	内水		220		48	か 鎌田	2	24	床下		－	※	2～20,21,22,23,24で36棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	か 鎌田	2	24	床下		－	不明	33世帯
H3.9.18	～ H3.9.19	台風	内水		229		39	か 鎌田	2	24	床下		－	15	浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H4.7.15	～ H4.7.16	集中豪雨	内水		37		30	か 鎌田	2	24	床下		－	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	2	24	床下		－	9	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	2	24	床下	地下車庫	－	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	2	25	床上		80	1	
H19.8.28		集中豪雨	急斜面地崩壊	野川	45	19	45	か 鎌田	3	1	河川		－	1	浸水確認箇所図には記載せず
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	3	10	床下	地下車庫	－	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	3	10	床下		－	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	3	11	床上		40	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		42	25	36	か 鎌田	3	22		地下車庫	－	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	仙川	82	20	52	か 鎌田	3	34	床上		30	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	4	1	床下		－	3	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	4	1	床上		40	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	4	1	床上		50	7	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	仙川	82	20	52	か 鎌田	4	2	床下		－	3	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	仙川	82	20	52	か 鎌田	4	3	床上		30	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	仙川	82	20	52	か 鎌田	4	5	床下		－	4	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	仙川	82	20	52	か 鎌田	4	5	床上		50	3	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	仙川	82	20	52	か 鎌田	4	5	床上		20	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	4	6	床上		－	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	4	7	床下		－	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	4	8	床下		－	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	4	9	床下		－	3	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	4	12	床下		－	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	4	13	床下		－	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	4	13	床下	地下車庫	－	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	4	13	床上		50	1	
H5.8.26	～ H5.8.27	台風	内水		269		41	か 鎌田	4	14	床下		－	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	4	14	床下		－	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	4	14	床上		100	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	4	15	床上	地下室	90	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	4	16	床上		55	1	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番			深さ (cm)		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	4	16	床上		50	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	4	17	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か 鎌田	4	17	床上		50	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		62	18	61	か 上馬	2	10	床下		-	2	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	か 上馬	2	27	床上		15	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	か 上馬	2	34	床上	地下車庫	30	1	
H5.8.26	～ H5.8.27	台風	内水		232		37	か 上馬	4	1	床下		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	か 上馬	4	27	床上	地下室	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	か 上馬	4	28	床下		-	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		62	18	61	か 上馬	4	31	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	か 上馬	4	31	床上		-	※	4-31で2棟
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	か 上馬	4	35	床上		-	1	
H14.8.2		集中豪雨	内水		51		50	か 上馬	4	36	床上		-	3	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	か 上馬	4	36	床上		20	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		62	18	61	か 上馬	4	39	床下		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	か 上馬	4	39	床上		-	※	4-39で2棟
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	か 上馬	4	39		地下車庫	-	1	
H9.9.3		集中豪雨	内水		48		44	か 上馬	4	40		地下車庫	100	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	か 上馬	4	40	床下		-	1	
H14.8.2		集中豪雨	内水		51		50	か 上馬	4	40	床上		-	2	
H15.10.13		集中豪雨	内水		62	18	61	か 上馬	4	40	床下		-	2	
H16.10.9		台風22号	内水		275	17	49	か 上馬	4	40	床上		-	1	
H16.10.20		台風23号	内水		224	17	44	か 上馬	4	40	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		80	22	62	か 上馬	4	40	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	か 上馬	4	40	床上		-	※	4-40で2棟
H14.8.4		集中豪雨	内水		45		38	か 上馬	4	41	床下	地下車庫	-	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		62	18	61	か 上馬	4	41	床下	地下車庫	-	1	
H16.10.9		台風22号	内水		275	17	49	か 上馬	4	41	床下	地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	か 上馬	4	41	床上		-	※	4-41で2棟
H1.8.10		集中豪雨	内水		59		59	か 上馬	5	1	床下		-	1	
H14.8.2		集中豪雨	内水		51		50	か 上馬	5	1	床上		-	2	
H15.10.13		集中豪雨	内水		62	18	61	か 上馬	5	1	床下	地下車庫	-	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		62	18	61	か 上馬	5	1	床下		-	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		62	18	61	か 上馬	5	1	床上		-	3	
H16.10.9		台風22号	内水		275	17	49	か 上馬	5	1	床上		-	3	
H16.10.20		台風23号	内水		224	17	44	か 上馬	5	1	床上		-	4	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番					
H17.9.4		集中豪雨	内水		80	22	62	か上馬	5	1	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		80	22	62	か上馬	5	1	床下		-	2	
H17.9.4		集中豪雨	内水		80	22	62	か上馬	5	1	床上		-	2	
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	内水		303	16	55	か上馬	5	1	床上		6	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	か上馬	5	1		地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	か上馬	5	1	床上		20	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	か上馬	5	1	床下		-	※	5-1で2棟
H14.8.2		集中豪雨	内水		51		50	か上馬	5	2	床上		-	2	
H14.8.4		集中豪雨	内水		45		38	か上馬	5	2	床下		-	3	
H14.9.7		集中豪雨	内水		77		51	か上馬	5	2	床下		-	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		62	18	61	か上馬	5	2	床下		-	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		62	18	61	か上馬	5	2	床下	地下室	-	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		62	18	61	か上馬	5	2	床下	地下車庫	-	1	
H16.10.20		台風23号	内水		224	17	44	か上馬	5	2	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	か上馬	5	2	床上		-	※	5-2で2棟
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	か上馬	5	2	床下		-	※	5-2で4棟
H13.8.11		集中豪雨	内水		91		65	か上馬	5	3	床上	地下室	25	2	
H13.8.11		集中豪雨	内水		91		65	か上馬	5	3	床上	地下室	20	1	
H13.9.10		台風	内水		172		42	か上馬	5	3	床上	地下室	10	1	
H14.8.2		集中豪雨	内水		51		50	か上馬	5	3	床上		-	7	
H14.8.19		台風13号	内水		129		28	か上馬	5	3	床上		6	1	
H14.9.7		集中豪雨	内水		77		51	か上馬	5	3	床下		-	2	
H15.10.13		集中豪雨	内水		62	18	61	か上馬	5	3	床下	地下車庫	-	2	
H15.10.13		集中豪雨	内水		62	18	61	か上馬	5	3	床下		-	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		62	18	61	か上馬	5	3	床上		-	2	
H15.10.13		集中豪雨	内水		62	18	61	か上馬	5	3	床上	地下車庫	-	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		62	18	61	か上馬	5	3	床上		7	1	
H16.10.9		台風22号	内水		275	17	49	か上馬	5	3	床上		-	3	
H16.10.20		台風23号	内水		224	17	44	か上馬	5	3	床上		-	3	
H17.9.4		集中豪雨	内水		80	22	62	か上馬	5	3	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		80	22	62	か上馬	5	3	床上		-	4	
H18.9.11		集中豪雨	内水		51	17	45	か上馬	5	3	床下		-	2	
H18.9.11		集中豪雨	内水		51	17	45	か上馬	5	3	床上		-	3	
H20.7.29		集中豪雨	内水		47	21	45	か上馬	5	3	床下		-	2	
H20.7.29		集中豪雨	内水		47	21	45	か上馬	5	3	床上		3	1	
H20.7.29		集中豪雨	内水		47	21	45	か上馬	5	3		地下車庫	-	1	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間			区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟数	備考
発生年月日	～	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番					
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	内水		303	16	55	か上馬	5	3	床下		－	2	
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	内水		303	16	55	か上馬	5	3	床上		4	1	
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	内水		303	16	55	か上馬	5	3	床上		1	2	
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	内水		303	16	55	か上馬	5	3		地下車庫	－	1	
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	内水		303	16	55	か上馬	5	3		車庫(地上)	－	1	浸水確認箇所図には記載せず
H25.7.23			集中豪雨	内水		61	24	61	か上馬	5	3	床上		20	※	5-3で5棟
H25.7.23			集中豪雨	内水		61	24	61	か上馬	5	12	床上		－	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		61	24	61	か上馬	5	14	床上		－	1	
H30.8.27			集中豪雨	内水		78	40	76	か上馬	5	14	床上		－	1	
H16.10.9			台風22号	内水		275	17	49	か上馬	5	35	床下	地下車庫	－	1	
H30.8.27			集中豪雨	内水		78	40	76	か上馬	5	35	床上	半地下	－	1	
H30.8.27			集中豪雨	内水		54	26	53	か上北沢	1	13	床上	地下室	－	1	
H11.7.21			集中豪雨	内水		38		34	か上北沢	4	24	床下		－	1	
H14.7.10	～	H14.7.11	台風6号	内水		58		24	か上北沢	4	24	床下		－	1	浸水確認箇所図には記載せず(当該地設置施設不良に起因するもののため)
H22.12.3			集中豪雨	内水		98	20	42	か上北沢	4	24	床上		10	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	か上北沢	5	22	床上		－	1	
H25.9.15			台風18号	内水		176	13	44	か上北沢	5	22	床上	地下室	15	1	
H5.8.26	～	H5.8.27	台風	内水		231		31	か上北沢	5	36	床上		－	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	か上祖師谷	1	24	床上	地下室	－	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	か上祖師谷	1	35	床上		－	1	
H4.12.7	～	H4.12.8	集中豪雨	内水		231		31	か上祖師谷	2	6	床下		－	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	か上祖師谷	2	10	床下	地下車庫	－	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	か上祖師谷	2	19	床下	地下車庫	－	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	か上祖師谷	2	22	床下		－	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	か上祖師谷	2	23	床下		－	2	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	か上祖師谷	2	33	床上		－	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	か上祖師谷	2	34	床下		－	8	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	か上祖師谷	2	34		地下車庫		1	
H23.8.26			集中豪雨	内水		140	23	96	か上祖師谷	2	34		地下車庫	30～50	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	か上祖師谷	2	35	床下		－	2	
H23.8.26			集中豪雨	内水		140	23	96	か上祖師谷	3	5	床下		－	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	か上祖師谷	6	20	床上		－	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	か上祖師谷	6	20	床上	地下車庫	－	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	か上祖師谷	6	27	床上		－	1	
H7.8.2			集中豪雨	内水		78		74	か上祖師谷	7	14	床下		－	1	
H7.8.2			集中豪雨	内水		78		74	か上祖師谷	7	14		地下車庫	100	1	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番			深さ (cm)		
H4.12.7	～ H4.12.8	集中豪雨	内水		231		31	か	上祖師谷	7 25	床下		-	4	
H7.8.2		集中豪雨	内水		78		74	か	上祖師谷	7 25	床下		-	1	
H4.12.7	～ H4.12.8	集中豪雨	内水		266		50	か	上野毛	1 6	床下		-	1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	か	上野毛	2 22	床上	半地下		1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	か	上野毛	2 22	床上	地下室	150	1	
H1.7.31	～ H1.8.2	集中豪雨	内水		229		47	か	上野毛	2 23	床上		-	1	
H5.8.26	～ H5.8.27	台風	内水		266		50	か	上野毛	2 23	床下		-	1	
H5.11.13	～ H5.11.14	集中豪雨	内水		132		33	か	上野毛	2 23	床下		-	1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	か	上野毛	2 23		地下車庫		1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	か	上野毛	2 24	床上	地下室		1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	か	上野毛	2 25	床上	半地下	70	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		70	20	66	か	上野毛	3 19	床上		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		41		41	か	上野毛	3 23	床上		10	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		63	18	41	か	上野毛	4 11		地下車庫	-	1	
H5.8.26	～ H5.8.27	台風	内水		266		50	か	上野毛	4 15	床上		-	1	
H6.8.20	～ H6.8.21	集中豪雨	内水		182		72	か	上野毛	4 15	床上		20	1	
H7.8.22		集中豪雨	内水		86		74	か	上野毛	4 15	床下		-	1	
H11.7.21		集中豪雨	内水		36		32	か	上野毛	4 15	床上		10	1	
H13.9.10		台風	内水		187		42	か	上野毛	4 15		地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		70	20	66	か	上野毛	4 15	床上	地下室	-	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		51	16	50	か	上野毛	4 23	床下	地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		70	20	66	か	上野毛	4 27		地下車庫	-	1	
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	内水		264	16	54	か	上用賀	1 4	床上	地下室	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		70	20	66	か	上用賀	1 4	床上		-	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		82	30	75	か	上用賀	1 6	床下		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		70	20	66	か	上用賀	1 7	床下		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		58		58	か	上用賀	3 7	床上		15	※3	5-22と合計で3棟
H2.8.8		集中豪雨	内水		66		54	か	上用賀	3 7	床上		-	2	
H3.7.5	～ H3.7.6	集中豪雨	内水		54		35	か	上用賀	3 7	床上		-	1	
H5.8.26	～ H5.8.27	台風	内水		266		50	か	上用賀	3 7	床下		-	1	
H6.8.20	～ H6.8.21	集中豪雨	内水		153		47	か	上用賀	3 7	床上		10	2	
H25.7.23		集中豪雨	内水		70	20	66	か	上用賀	3 7	床上		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		58		58	か	上用賀	3 20	床上		-	1	
H2.8.8		集中豪雨	内水		66		54	か	上用賀	3 20	床上		-	1	
H5.8.26	～ H5.8.27	台風	内水		269		41	か	上用賀	4 5	床上		-	1	
H11.7.21		集中豪雨	内水		36		32	か	上用賀	4 8	床上		10	1	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番					
H11.7.21		集中豪雨	内水		36		32	か	上用賀	4 8	床上	地下車庫	30	2	
H11.8.29		集中豪雨	内水		64		63	か	上用賀	4 8	床下	地下室	-	3	
H2.8.8		集中豪雨	内水		66		54	か	上用賀	4 9		地下車庫	-	1	
H20.7.29		集中豪雨	内水		31	21	27	か	上用賀	4 9		地下車庫	15	1	
H27.7.24		集中豪雨	内水		49	17	49	か	上用賀	4 9		地下車庫	97	1	
H29.8.19		集中豪雨	内水		43	19	32	か	上用賀	4 9		地下車庫	-	1	
H2.8.8		集中豪雨	内水		66		54	か	上用賀	4 19	床下		-	1	
H3.7.5	～ H3.7.6	集中豪雨	内水		54		35	か	上用賀	4 19	床下		-	1	
H5.8.26	～ H5.8.27	台風	内水		269		41	か	上用賀	4 19	床下		-	1	
H18.5.24		集中豪雨	内水		53	14	25	か	上用賀	4 30	床下	地下車庫	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		58		58	か	上用賀	5 2	床下		-	※	用賀4-24と合計で6棟
H2.8.8		集中豪雨	内水		66		54	か	上用賀	5 2	床上		-	1	
H3.7.5	～ H3.7.6	集中豪雨	内水		54		35	か	上用賀	5 2	床上		-	4	
H7.8.2		集中豪雨	内水		54		53	か	上用賀	5 2	床上		5	1	
H14.8.19		集中豪雨	内水		152		49	か	上用賀	5 5	床上	地下室	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		58		58	か	上用賀	5 22	床上		15	3	3-7と合計で3棟
H2.8.8		集中豪雨	内水		66		54	か	上用賀	5 24	床下		-	1	
H13.8.21		台風	内水		136		22	か	上用賀	5 26		地下車庫	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		58		58	か	上用賀	6 33	床上		-	1	
H2.8.8		集中豪雨	内水		66		54	か	上用賀	6 33	床上		-	1	
H5.8.26	～ H5.8.27	台風	内水		269		41	か	上用賀	6 33	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	き	北烏山	1 13	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	き	北烏山	1 41	床上		-	1	
H26.6.24		集中豪雨	内水		65	29	59	き	北烏山	1 41	床下				
H7.8.2		集中豪雨	内水		78		74	き	北烏山	1 42	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	き	北烏山	1 42	床上		-	1	
H26.6.24		集中豪雨	内水		65	29	59	き	北烏山	1 48	床上	半地下	50	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		99		98	き	北烏山	1 54	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	き	北烏山	2 12	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	き	北烏山	3 10	床上		-	6	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	き	北烏山	3 12	床上		-	8	
H26.6.24		集中豪雨	内水		65	29	59	き	北烏山	3 12	床上	半地下	50	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	き	北烏山	3 17	床上		-	7	
H26.6.24		集中豪雨	内水		65	29	59	き	北烏山	3 17	床上	半地下	50	1	
H26.6.24		集中豪雨	内水		65	29	59	き	北烏山	3 17	床上	半地下	60	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	き	北烏山	3 19	床上		-	1	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番			深さ (cm)		
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	き北烏山	3	20	床上		-	3	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	き北烏山	3	21	床上		-	2	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	き北烏山	4	25	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	き北烏山	4	32	床上	地下室	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	き北烏山	4	33	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	き北烏山	6	1	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	き北烏山	6	7	床下		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		99		98	き北烏山	6	26	床下		-	1	
H26.6.24		集中豪雨	内水		65	29	59	き北烏山	6	29	床上	半地下	50	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	き北烏山	7	3	床下		-	1	
H16.10.9		台風22号	内水		263	12	42	き北烏山	7	13	床下		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		99		98	き北烏山	8	1	床下		-	2	
H1.8.10		集中豪雨	内水		99		98	き北烏山	8	13	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	き北烏山	8	18		地下車庫	-	1	
H3.9.18	～ H3.9.19	台風	内水		237		40	き北烏山	8	20	床下		-	※	8-21と合計で14棟
H3.9.18	～ H3.9.19	台風	内水		237		40	き北烏山	8	21	床下		-	※	8-20と合計で14棟
H1.8.10		集中豪雨	内水		99		98	き北烏山	8	27	床下		-	1	
H26.6.24		集中豪雨	内水		65	29	59	き北烏山	9	12	床上	半地下	100	2	
H26.6.24		集中豪雨	内水		65	29	59	き北烏山	9	13	床上	半地下	100	3	
H26.6.24		集中豪雨	内水		65	29	59	き北烏山	9	25	床上	半地下	50	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		99		98	き北烏山	9	32	床下		-	3	
H1.8.10		集中豪雨	内水		99		98	き北烏山	9	32	床上		-	4	
H16.10.20		台風23号	内水		222	19	43	き北沢	2	22	床下		-	1	
H26.6.29		集中豪雨	内水		48	30	46	き北沢	3	7		地下車庫	-	1	
H26.6.29		集中豪雨	内水		48	30	46	き北沢	3	9	床下		20	1	
H26.6.29		集中豪雨	内水		48	30	46	き北沢	3	15	床下		-	1	
H26.6.29		集中豪雨	内水		48	30	46	き北沢	3	19	床上	半地下	-	1	
H26.6.29		集中豪雨	内水		48	30	46	き北沢	3	20	床上		-	1	
H26.6.29		集中豪雨	内水		48	30	46	き北沢	4	4	床上	半地下	-	1	
H26.6.29		集中豪雨	内水		48	30	46	き北沢	4	7	床下		-	1	
R6.7.6		集中豪雨	内水		67	29	50	き北沢	4	7	床下			1	
R6.7.6		集中豪雨	内水		67	29	50	き北沢	4	7	床下			1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	き北沢	4	13	床上	地下室	-	1	
H26.6.29		集中豪雨	内水		48	30	46	き北沢	4	22	床上		-	1	
H27.7.24		集中豪雨	内水		39	21	39	き北沢	4	22	床上	地下室	5	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		84		75	き北沢	4	23		地下車庫	-	1	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番			深さ (cm)		
H16.10.20		台風23号	内水		222	19	43	き北沢	4	23	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	き北沢	4	23	床下	地下室	-	1	
H27.7.24		集中豪雨	内水		39	21	39	き北沢	4	23	床上	地下室	10	1	
R6.7.6		集中豪雨	内水		67	29	50	き北沢	4	23	床下			1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	き北沢	4	24	床上	地下室	-	1	
H26.6.29		集中豪雨	内水		48	30	46	き北沢	5	13	床上		-	1	
H26.6.29		集中豪雨	内水		48	30	46	き北沢	5	13	床下		-	1	
H26.6.29		集中豪雨	内水		48	30	46	き北沢	5	13		地下車庫	-	1	
R7.7.10		集中豪雨	内水		106	20	95	き北沢	5	13	床上		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		84		75	き北沢	5	42		地下車庫	10	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	き北沢	5	42	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		164	19	89	き喜多見	3	1	床下		-	1	
H8.9.22		台風	内水		243		33	き喜多見	3	3	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		164	19	89	き喜多見	3	3	床上		50	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		164	19	89	き喜多見	3	3	床上		80	2	
H18.6.16		集中豪雨	内水		97	6	27	き喜多見	3	3	水路溢水		-	-	浸水確認箇所図には記載せず
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	内水		253	14	60	き喜多見	3	3	床下		-	1	
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	内水		253	14	60	き喜多見	3	3	床上		60	1	
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	内水		253	14	60	き喜多見	3	3	床上		-	1	
H8.9.22		台風	内水		243		33	き喜多見	3	5	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		164	19	89	き喜多見	3	5	床下		-	4	
H17.9.4		集中豪雨	内水		164	19	89	き喜多見	3	5	床上		40	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		164	19	89	き喜多見	3	5	床上		30	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		164	19	89	き喜多見	3	5	床上		20	2	
H17.9.4		集中豪雨	内水		164	19	89	き喜多見	3	7	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		164	19	89	き喜多見	3	7	床上		10	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		164	19	89	き喜多見	3	11	床上		10	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		42	25	36	き喜多見	4	6	床下		-	1	
H9.8.23		集中豪雨	内水		123		78	き喜多見	4	9	床下		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	き喜多見	5	17	床下		-	1	
H4.7.15	～ H4.7.16	集中豪雨	内水		37		30	き喜多見	5	17	床下		-	1	
H3.9.18	～ H3.9.19	台風	内水		229		39	き喜多見	8	17		車庫(地上)	5	1	浸水確認箇所図には記載せず
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	き砧	1	15		車庫(地上)	-	1	浸水確認箇所図には記載せず
H2.8.8		集中豪雨	内水		48		41	き砧	1	15		地下車庫	-	1	浸水確認箇所図には記載せず
H3.7.5	～ H3.7.6	集中豪雨	内水		89		22	き砧	1	15	床下		-	6	
H15.10.13		集中豪雨	内水		66	18	64	き砧	1	15	床下	地下車庫	-	3	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所 町名	丁目	番	被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間								
H17.9.4		集中豪雨	内水		82	20	52	き砦	1	15	床下	地下車庫	-	4	
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	内水		264	16	54	き砦	1	15		地下車庫	-	2	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	き砦	1	18	床下		-	1	
H2.8.8		集中豪雨	内水		48		41	き砦	1	18	床下		-	2	
H11.8.29		集中豪雨	内水		60		60	き砦	1	18	床下		-	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		66	18	64	き砦	1	18	床下		-	2	
H17.9.4		集中豪雨	内水		82	20	52	き砦	1	18	床下		-	1	
H20.7.29		集中豪雨	内水		36	24	30	き砦	1	18	床下		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	き砦	1	20		車庫(地上)	-	1	浸水確認箇所図には記載せず
H3.7.5	～ H3.7.6	集中豪雨	内水		89		22	き砦	1	20		地下車庫	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	き砦	1	25	床下		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	き砦	1	25	床下	地下車庫	-	1	
H9.9.3		集中豪雨	内水		43		39	き砦	1	29		地下車庫	20	1	
H11.7.21		集中豪雨	内水		46		43	き砦	1	29		地下車庫	40	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	き砦	2	1		車庫(地上)	20	1	浸水確認箇所図には記載せず
H20.7.29		集中豪雨	内水		36	24	30	き砦	2	1	床下		-	1	
H23.8.26		集中豪雨	内水		81	12	42	き砦	2	1		地下車庫	50	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		42	25	36	き砦	2	1	床上	地下室	-	※	2-1で3棟
H20.7.29		集中豪雨	内水		36	24	30	き砦	2	4		車庫(地上)	30	4	浸水確認箇所図には記載せず
H25.7.23		集中豪雨	内水		42	25	36	き砦	2	4	床下		-	1	
H9.9.3		集中豪雨	内水		43		39	き砦	2	5		地下室	80	1	
H11.7.21		集中豪雨	内水		46		43	き砦	2	5	床下		-	2	
H11.7.21		集中豪雨	内水		46		43	き砦	2	5	床上		20	1	
H11.7.21		集中豪雨	内水		46		43	き砦	2	5	床上		40	1	
H11.7.21		集中豪雨	内水		46		43	き砦	2	5		地下車庫	20	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		60		60	き砦	2	5		地下車庫	15	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		66	18	64	き砦	2	5	床下	地下車庫	-	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		66	18	64	き砦	2	5	床上	地下車庫	10	1	
H20.7.29		集中豪雨	内水		36	24	30	き砦	2	5	床上		20	1	
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	内水		253	14	60	き砦	2	5		地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		42	25	36	き砦	2	5	床上		-	1	
H7.8.2		集中豪雨	内水		64		63	き砦	2	11		地下車庫	-	1	
H9.9.3		集中豪雨	内水		43		39	き砦	2	11		地下室	20	1	
H20.7.29		集中豪雨	内水		36	24	30	き砦	2	11	床上		20	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		164	19	89	き砦	3	14	床下		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	き砦	3	17	床上		-	1	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間			区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟数	備考
発生日月日	～	終日年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番					
H6.8.20	～	H6.8.21	集中豪雨	内水		148		49	き 砦	3	17		地下車庫	30	1	
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	内水		253	14	60	き 砦	3	17		地下車庫	－	1	
H1.8.10			集中豪雨	内水		72		72	き 砦	3	21		車庫(地上)	－	1	浸水確認箇所図には記載せず
H1.8.10			集中豪雨	内水		72		72	き 砦	4	1	床上		－	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		164	19	89	き 砦	4	12	床上		50	2	
H16.10.9			台風22号	内水		275	12	42	き 砦	4	22	床下	地下室	－	1	
H20.7.12			集中豪雨	内水		16	16	16	き 砦	4	28		地下車庫	20	1	
H20.7.29			集中豪雨	内水		36	24	30	き 砦	4	28		地下車庫	50	1	
H20.7.12			集中豪雨	内水		16	16	16	き 砦	5	12	床下	地下室	－	2	
H20.7.29			集中豪雨	内水		36	24	30	き 砦	5	12	床下	地下室	－	4	
H17.9.4			集中豪雨	内水		164	19	89	き 砦	6	4	床上		10	1	
H11.7.21			集中豪雨	内水		46		43	き 砦	6	22	床上		5	1	
H15.10.13			集中豪雨	内水		66	18	64	き 砦	7	1	床下		－	2	
H11.7.21			集中豪雨	内水		46		43	き 砦	7	12	床上		50	1	
H16.10.9			台風22号	内水		275	12	42	き 砦	8	9	床下	地下室	－	1	
H1.8.10			集中豪雨	内水		72		72	き 砦	8	31	床下		－	1	
H13.7.25			集中豪雨	内水		41		41	き 給田	1	14		地下車庫	10	1	
H1.8.10			集中豪雨	内水		99		98	き 給田	2	9	床上		－	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	き 給田	2	9	床上	地下車庫	－	2	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	き 給田	2	9	床上		－	2	
H23.8.26			集中豪雨	内水		140	23	96	き 給田	2	9	床上		20～30	2	
H23.8.26			集中豪雨	内水		140	23	96	き 給田	2	9	床上		15～20	1	
H23.8.26			集中豪雨	内水		140	23	96	き 給田	2	9	床上	地下車庫	20～30	1	
H26.6.24			集中豪雨	内水		65	29	59	き 給田	2	9	床上	半地下	－	3	
H26.6.24			集中豪雨	内水		65	29	59	き 給田	3	17	床上		15	1	
H26.6.24			集中豪雨	内水		65	29	59	き 給田	3	23	床上	半地下	60	1	
H3.9.18	～	H3.9.19	台風	内水		237		40	き 給田	4	3	床下		－	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	き 給田	4	20	床上	地下室	－	1	
H1.8.10			集中豪雨	内水		99		98	き 給田	4	32	床上・床下		－	※	5-4と合計で床上12棟、床下2棟
H1.8.10			集中豪雨	内水		99		98	き 給田	5	4	床上・床下		－	※	4-32と合計で床上12棟、床下2棟
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	き 給田	5	4	床上		－	1	
H19.7.29			集中豪雨	内水		36	13	28	き 給田	5	4		地下車庫	30	2	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			292	8	33	き 給田	5	4	床上			1	
H24.5.3			集中豪雨	内水		169	5	20	き 経堂	1	1	床上	地下室	10	1	
H16.10.9			台風22号	内水		279	16	50	き 経堂	2	24	床下	地下車庫	－	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		78	40	76	き 経堂	5	10	床上	半地下	10	1	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番			深さ (cm)		
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	き経堂	5	13	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	こ駒沢	2	18	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	こ駒沢	2	22	床上		50	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	こ駒沢	2	38	床下		-	※	2-38で7棟
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	こ駒沢	2	38	床上		40	1	
H3.9.18	～ H3.9.19	台風	内水		240		40	こ駒沢	2	41	床下		-	2	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	こ駒沢	2	41	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	こ駒沢	2	60	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	こ駒沢	2	61	床上		-	1	
H14.8.2		集中豪雨	内水		51		50	こ駒沢	3	6	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		70	20	66	こ駒沢	3	6	床上		-	1	
H9.8.23		集中豪雨	内水		88		54	こ駒沢	3	8	床下		-	1	
H9.8.23		集中豪雨	内水		88		54	こ駒沢	3	8		地下車庫	20	1	
H9.9.3		集中豪雨	内水		53		51	こ駒沢	3	8	床下		-	1	
H14.8.2		集中豪雨	内水		51		50	こ駒沢	3	8	床下		-	4	
H14.8.2		集中豪雨	内水		51		50	こ駒沢	3	8	床上		-	4	
H14.8.4		集中豪雨	内水		45		38	こ駒沢	3	8	床下		-	5	
H16.10.9		台風22号	内水		275	17	49	こ駒沢	3	8	床上		-	1	
H16.10.20		台風23号	内水		224	17	44	こ駒沢	3	8	床下		-	1	
H16.10.20		台風23号	内水		224	17	44	こ駒沢	3	8	床上		-	4	
H17.9.4		集中豪雨	内水		80	22	62	こ駒沢	3	8	床下		-	6	
H20.7.29		集中豪雨	内水		47	21	45	こ駒沢	3	8	床下		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		70	20	66	こ駒沢	3	8	床上		-	※	3-8で5棟
H25.7.23		集中豪雨	内水		70	20	66	こ駒沢	3	8	床下		-	※	3-8で3棟
H22.9.16		集中豪雨	内水		51	6	21	こ駒沢	5	7	床上	地下室	-	-	浸水確認箇所図には記載せず
H17.9.4		集中豪雨	内水		80	22	62	さ桜	1	2	床上	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		80	22	62	さ桜	1	2	床上		-	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		78	40	76	さ桜	1	4	床上		3	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	さ桜	2	1	床上		-	※	2-1で2棟
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	さ桜	2	8	床上		-	1	
H3.9.18	～ H3.9.19	台風	内水		232		39	さ桜	2	10	床下		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	さ桜	2	10	床上		-	1	
H27.9.9	～ H27.9.10	集中豪雨	内水		240	12	39	さ桜	2	10		地下車庫	-	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		78	40	76	さ桜	2	10	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	さ桜	2	11	床上		-	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		78	40	76	さ桜	2	11	床上	地下室	-	1	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番			深さ (cm)		
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	さ桜	2	16	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	さ桜	2	16	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	さ桜	2	19	床上		-	1	
H29.8.19		集中豪雨	内水		37	14	32	さ桜	3	16	床下		-	1	玄関土間
H29.8.19		集中豪雨	内水		37	14	32	さ桜	3	18	床下		-	1	玄関土間
H30.8.27		集中豪雨	内水		78	40	76	さ桜	3	18	床上		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		59		59	さ桜	3	19		車庫(地上)	-	1	浸水確認箇所図には記載せず
H14.8.4		集中豪雨	内水		53		52	さ桜	3	19	床下		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		58		58	さ桜	3	20	床上		10～15	3	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	さ桜	3	27	床上		-	※	3-27で4棟
H29.10.22	～ H29.10.23	台風21号	内水		189	14	26	さ桜丘	2	5	床下		-	1	半地下室
R7.9.11		集中豪雨	内水		67	16	46	さ桜丘	2	17	床下		-	1	
H16.10.9		台風22号	内水		275	17	49	さ桜丘	3	19	床上		-	1	
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	内水		316	19	58	さ桜丘	3	19	床下	地下室	-	6	
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	内水		316	19	58	さ桜丘	3	19		地下車庫	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		58		58	さ桜丘	4	1	床下		-	1	
H9.8.23		集中豪雨	内水		79		52	さ桜丘	4	1		地下車庫	100	3	
H9.9.3		集中豪雨	内水		48		44	さ桜丘	4	1	床下		-	1	
H9.9.3		集中豪雨	内水		48		44	さ桜丘	4	1		地下車庫	100	2	
H11.7.21		集中豪雨	内水		35		29	さ桜丘	4	1	床下		-	1	
H11.7.21		集中豪雨	内水		35		29	さ桜丘	4	1		地下車庫	-	2	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	さ桜丘	4	1		地下車庫	10	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	さ桜丘	4	1		地下車庫	20	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	さ桜丘	4	1		地下車庫	40	1	
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	内水		316	19	58	さ桜丘	4	1		地下車庫	-	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		78	40	76	さ桜丘	4	1		地下車庫	-	1	
H9.9.3		集中豪雨	内水		48		44	さ桜丘	4	8		地下車庫	-	2	
H11.7.21		集中豪雨	内水		35		29	さ桜丘	4	8		地下車庫	15	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	さ桜丘	4	8		地下車庫	-	1	
H20.7.29		集中豪雨	内水		31	21	27	さ桜丘	4	8		地下車庫	-	2	
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	内水		316	19	58	さ桜丘	4	8		地下車庫	-	1	
H9.9.3		集中豪雨	内水		48		44	さ桜丘	4	9		地下車庫	5	1	
H11.7.21		集中豪雨	内水		35		29	さ桜丘	4	9	床下		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	さ桜丘	4	9		地下車庫	10	1	
H13.7.25		集中豪雨	内水		41		41	さ桜丘	4	9		地下車庫	5	1	
H14.9.7		集中豪雨	内水		57		50	さ桜丘	4	9		地下車庫	-	1	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番			深さ (cm)		
H20.7.29		集中豪雨	内水		31	21	27	さ 桜丘	4	9	床下	地下室	-	1	
H20.7.29		集中豪雨	内水		31	21	27	さ 桜丘	4	9		地下車庫	5	1	
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	内水		316	19	58	さ 桜丘	4	9		地下車庫	-	1	
H3.8.20	～ H3.8.21	台風	内水		89		22	さ 桜丘	4	15	床下		-	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		78	40	76	さ 桜丘	4	19		地下車庫	20	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	さ 桜丘	4	24	床下		-	2	
H16.10.20		台風23号	内水		216	14	39	さ 桜丘	4	24	床上		-	1	
H29.8.19		集中豪雨	内水		37	14	32	さ 桜丘	4	24	床下		-	1	玄関周り、駐車場内
H9.8.23		集中豪雨	内水		79		52	さ 桜丘	4	25		地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	さ 桜丘	4	25	床上		20	1	
H9.8.23		集中豪雨	内水		79		52	さ 桜丘	4	26	床下		-	1	
H9.9.3		集中豪雨	内水		48		44	さ 桜丘	4	26	床下		-	1	
H11.7.21		集中豪雨	内水		35		29	さ 桜丘	4	26	床下		-	2	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	さ 桜丘	4	26	床下		-	1	
H24.6.19		台風4号	内水		77	5	21	さ 桜丘	5	31	床上	地下車庫	20	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	さ 桜丘	5	31	床上	地下室	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	さ 桜上水	1	9	床下	地下車庫	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		53		52	さ 桜上水	1	18	床下		-	4	
H30.8.27		集中豪雨	内水		72	38	71	さ 桜上水	1	19	床上	半地下	-	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		72	38	71	さ 桜上水	1	24	床上		-	1	
H23.8.26		集中豪雨	内水		122	17	74	さ 桜上水	2	7	床上	地下車庫	3	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		53		52	さ 桜上水	2	11		地下車庫	-	1	
H16.10.9		台風22号	内水		279	16	50	さ 桜上水	5	31	床下	地下室	-	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		114	39	111	さ 桜新町	1	1	床下		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		70	20	66	さ 桜新町	1	20	床上		-	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		114	39	111	さ 桜新町	1	36	床上	半地下	10	1	
H16.10.20		台風23号	内水		217	19	47	さ 桜新町	2	5	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		80	22	62	さ 桜新町	2	5		地下車庫	50	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		70	20	66	さ 桜新町	2	5	床上		-	1	
H14.8.2		集中豪雨	内水		44		43	さ 桜新町	2	6		地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		70	20	66	さ 桜新町	2	6	床上		-	1	
H16.10.20		台風23号	内水		224	17	44	さ 三軒茶屋	1	7	床下		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	さ 三軒茶屋	1	16	床上	地下室	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		59		59	さ 三軒茶屋	2	5		地下車庫	-	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		62	18	61	さ 三軒茶屋	2	5	床下		-	1	
H14.8.4		集中豪雨	内水		45		38	さ 三軒茶屋	2	23	床下		-	1	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間			区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟数	備考
発生年月日	終息年月日						10分 間	1時 間	町名	丁目	番					
H15.10.13			集中豪雨	内水		62	18	61	さ 三軒茶屋	2	23	床下	地下車庫	-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		61	24	61	さ 三軒茶屋	2	23		地下車庫	-	※	2-23で2棟
H1.8.10			集中豪雨	内水		59		59	さ 三軒茶屋	2	24	床下		-	9	
H14.8.2			集中豪雨	内水		51		50	さ 三軒茶屋	2	24	床上		-	1	
H15.10.13			集中豪雨	内水		62	18	61	さ 三軒茶屋	2	24	床下	地下玄関	-	1	
H14.8.2			集中豪雨	内水		51		50	さ 三軒茶屋	2	25	床上		-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		61	24	61	さ 三軒茶屋	2	25	床下		-	1	
H9.9.3			集中豪雨	内水		48		44	さ 三軒茶屋	2	26	床下		-	1	
H11.8.29			集中豪雨	内水		69		66	さ 三軒茶屋	2	26	床下		-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		61	24	61	さ 三軒茶屋	2	29	床上		-	1	
H15.10.13			集中豪雨	内水		62	18	61	さ 三軒茶屋	2	31	床上		25	1	
H14.8.2			集中豪雨	内水		51		50	さ 三軒茶屋	2	33	床上		-	1	
H15.10.13			集中豪雨	内水		62	18	61	さ 三軒茶屋	2	33	床下		-	1	
H16.10.20			台風23号	内水		224	17	44	さ 三軒茶屋	2	33	床下		-	1	
H15.10.13			集中豪雨	内水		62	18	61	さ 三軒茶屋	2	34	床下		-	1	
H20.8.29	～ H20.8.31		集中豪雨	内水		303	16	55	さ 三軒茶屋	2	34	床下		-	1	
H15.10.13			集中豪雨	内水		62	18	61	さ 三軒茶屋	2	37	床上		10	1	
H16.10.20			台風23号	内水		224	17	44	さ 三軒茶屋	2	37	床下		-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		61	24	61	さ 三軒茶屋	2	37	床下		-	1	
H30.8.27			集中豪雨	内水		78	40	76	さ 三軒茶屋	2	37	床上	半地下	-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		61	24	61	さ 三軒茶屋	2	38	床上		-	1	
H30.8.27			集中豪雨	内水		78	40	76	さ 三軒茶屋	2	38	床上	半地下	15	1	
H1.8.10			集中豪雨	内水		59		59	さ 三軒茶屋	2	39		地下倉庫	-	1	
H9.9.3			集中豪雨	内水		48		44	さ 三軒茶屋	2	46		エレベーター、外廊下	5	1	浸水確認箇所図には記載せず
H25.7.23			集中豪雨	内水		61	24	61	さ 三軒茶屋	2	51	床上		-	1	
H11.8.29			集中豪雨	内水		69		66	し 下馬	1	2	床下		-	2	
R7.7.10			集中豪雨	内水		88	18	77	し 下馬	1	8	床上		-	1	
H11.8.29			集中豪雨	内水		69		66	し 下馬	1	13	床上		10	3	
H14.8.4			集中豪雨	内水		45		38	し 下馬	1	13	床下	地下車庫	-	1	
H16.10.20			台風23号	内水		222	19	43	し 下馬	1	13	床上		-	1	
H15.10.13			集中豪雨	内水		62	18	61	し 下馬	1	29	床下	地下玄関	-	1	
H11.8.29			集中豪雨	内水		69		66	し 下馬	1	47	床下	地下室	-	1	
H11.8.29			集中豪雨	内水		69		66	し 下馬	1	52	床上		3	2	
H15.10.13			集中豪雨	内水		62	18	61	し 下馬	1	52	床下	地下玄関	-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		61	24	61	し 下馬	1	52	床上		-	1	
H11.8.29			集中豪雨	内水		69		66	し 下馬	2	1	床下		-	1	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番			深さ (cm)		
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	し下馬	2	1	床上		3	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	し下馬	2	2	床上		3	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	し下馬	2	2	床上		-	1	
H1.7.31	～ H1.8.2	集中豪雨	内水		216		44	し下馬	3	3	床上		-	1	
H16.10.9		台風22号	内水		275	17	49	し下馬	3	29	床下	地下玄関	-	1	
H27.9.9	～ H27.9.10	集中豪雨	内水		240	12	39	し下馬	3	29		地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	し下馬	3	32	床上		-		3-32で2棟
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	し下馬	3	33	床上		3	8	
H14.8.2		集中豪雨	内水		51		50	し下馬	3	38	床上		-	4	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	し下馬	3	39	床上		5	2	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	し下馬	3	39		地下車庫	20	1	
H29.10.22	～ H29.10.23	台風21号	内水		189	14	26	し下馬	4	20		地下車庫	-	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	し下馬	5	12	床上		5	2	
H16.10.20		台風23号	内水		224	17	44	し下馬	5	34	床上		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	し下馬	5	39	床下		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	し下馬	5	39	床上		5	1	
H29.8.19		集中豪雨	内水		37	14	32	し下馬	6	6	床下	半地下玄関	-	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	し下馬	6	35	床下		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	し下馬	6	39	床下		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	し下馬	6	43	床下		-	1	
H14.8.4		集中豪雨	内水		45		38	し下馬	6	43	床下	地下車庫	-	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	し下馬	6	44	床上		5	1	
H14.8.2		集中豪雨	内水		51		50	し下馬	6	45	床下	地下車庫	-	4	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	し下馬	6	46	床上		5	2	
H14.8.4		集中豪雨	内水		45		38	し下馬	6	46	床下	地下車庫	-	3	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	し下馬	6	50	床下		-	1	
H14.8.2		集中豪雨	内水		51		50	し下馬	6	50	床下	地下車庫	-	2	
H25.7.23		集中豪雨	内水		70	20	66	し新町	1	7	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		70	20	66	し新町	2	31	床上	地下室	-	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		114	39	111	し新町	2	31	床上	半地下	3	1	
R3.3.13	R3.3.13	集中豪雨	内水		99	9	29	せ成城	1	7	床上		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	せ成城	1	20		車庫(地上)	-	1	浸水確認箇所図には記載せず
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	せ成城	2	3	床下		-	2	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	せ成城	2	11	床下		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		60		60	せ成城	2	18		地下車庫	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	せ成城	3	4		地下車庫	-	2	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番			深さ (cm)		
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	せ成城	3	24	床下		-	1	
H15.5.20		集中豪雨	内水		34	11	25	せ成城	3	24	床下		-	2	
H15.5.20		集中豪雨	内水		34	11	25	せ成城	3	25	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		164	19	89	せ成城	4	29	床上		10	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	せ成城	5	1	床下		-	1	
H11.7.21		集中豪雨	内水		46		43	せ成城	5	1	床上	地下室	100	1	
H27.7.24		集中豪雨	内水		67	27	67	せ成城	5	1		地下車庫	70	1	
H29.8.19		集中豪雨	内水		53	26	43	せ成城	5	1		地下車庫	-	1	
H11.7.21		集中豪雨	内水		46		43	せ成城	5	2		地下車庫	100	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		60		60	せ成城	5	2		地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		164	19	89	せ成城	5	2	床下	地下室	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	せ成城	5	3	床上		-	2	
H11.8.29		集中豪雨	内水		60		60	せ成城	5	3		地下車庫	64	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		66	18	64	せ成城	5	3	床下	地下車庫	-	2	
H17.9.4		集中豪雨	内水		164	19	89	せ成城	5	3	床上	地下室	100	3	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	せ成城	5	9		車庫(地上)	-	1	浸水確認箇所図には記載せず
H11.8.29		集中豪雨	内水		60		60	せ成城	5	10		地下車庫	-	1	
H29.8.19		集中豪雨	内水		53	26	43	せ成城	5	12		地下車庫	-	1	
H11.7.21		集中豪雨	内水		46		43	せ成城	5	18		地下車庫	100	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		60		60	せ成城	5	18		地下車庫	120	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	せ成城	6	10	床上		10	4	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	せ成城	6	20	床上		5	1	
H6.8.20	～ H6.8.21	集中豪雨	内水		148		49	せ成城	6	20		地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		164	19	89	せ成城	7	1	床下	地下室	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	せ成城	7	16	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		164	19	89	せ成城	7	16	床上		50	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		164	19	89	せ成城	7	16	床上		30	1	
H27.7.24		集中豪雨	内水		67	27	67	せ成城	7	16	床上	地下室	25	1	
H29.8.19		集中豪雨	内水		53	26	43	せ成城	7	16		地下車庫		1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	せ成城	7	17	床下		-	1	
H11.7.21		集中豪雨	内水		46		43	せ成城	7	17	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		164	19	89	せ成城	8	7	床上	地下室	80	2	
H17.9.4		集中豪雨	内水		164	19	89	せ成城	8	30	床上	地下室	60	1	
H7.8.22		集中豪雨	内水		26		23	せ成城	9	29		地下車庫	-	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		60		60	せ成城	9	29		地下車庫	20	2	
H25.7.23		集中豪雨	内水		70	20	66	せ瀬田	1	11		地下車庫	-	1	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番			深さ (cm)		
H15.10.13		集中豪雨	内水		61	18	58	世瀬田	2	3	床上		5	1	
H5.8.26	～ H5.8.27	台風	内水		266		50	世瀬田	2	18	床下		-	3	
H3.7.5	～ H3.7.6	集中豪雨	内水		54		35	世瀬田	2	19	床下		-	1	
H3.7.5	～ H3.7.6	集中豪雨	内水		54		35	世瀬田	2	22		地下車庫	-	1	
H4.7.15	～ H4.7.16	集中豪雨	内水		37		32	世瀬田	2	22		地下車庫	-	1	
H7.8.2		集中豪雨	内水		54		53	世瀬田	2	22		地下車庫	30	1	
H7.8.22		集中豪雨	内水		59		49	世瀬田	2	22		地下車庫	70	1	
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	内水		264	16	54	世瀬田	3	14	床上	地下室	10	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		70	20	66	世瀬田	3	14		地下車庫	-	1	
H16.10.9		台風22号	内水		275	12	42	世瀬田	4	2	床下		-	2	
H16.10.9		台風22号	内水		275	12	42	世瀬田	4	2	床上		-	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		61	18	58	世瀬田	4	4	床上		5	2	
H17.9.4		集中豪雨	内水		82	20	52	世瀬田	4	4	床上		-	1	
H21.8.24		集中豪雨	内水		54	20	54	世瀬田	4	4	床上	地下室	15	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		58		58	世瀬田	4	7	床下		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		70	20	66	世瀬田	4	36	床上		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		58		58	世瀬田	5	20	床下		-	1	
H14.8.4		集中豪雨	内水		53		52	世瀬田	5	37		地下車庫	100	1	
H14.8.19		集中豪雨	内水		152		49	世瀬田	5	37	床下	地下車庫	-	1	
H21.8.24		集中豪雨	内水		54	20	54	世瀬田	5	37		地下車庫	30	1	
H22.12.3		集中豪雨	内水		97	20	40	世瀬田	5	37		地下車庫	85	1	
H23.8.26		集中豪雨	内水		81	12	42	世瀬田	5	37		地下車庫	100	1	
H25.4.6		集中豪雨	内水		123	11	44	世瀬田	5	37		地下車庫	120	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		70	20	66	世瀬田	5	37		地下車庫	-	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		78	40	76	世田谷	1	4	床上		2	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	世田谷	1	28	床下		-	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		78	40	76	世田谷	2	20	床下		-	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		78	40	76	世田谷	2	28	床下		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	世田谷	2	29	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	世田谷	2	29	床下		-	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		78	40	76	世田谷	2	29	床上	半地下	-	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		78	40	76	世田谷	2	30	床下		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	世田谷	2	32	床上		-	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		78	40	76	世田谷	2	32	床上	半地下	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		80	22	62	世田谷	3	6	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		80	22	62	世田谷	3	10	床上		-	2	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番					
H17.9.4		集中豪雨	内水		80	22	62	せ世田谷	3	11	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		80	22	62	せ世田谷	3	18	床上		-	1	
H12.7.7	～ H12.7.8	台風	内水		198		31	せ世田谷	4	27	床下	地下室	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	せ世田谷	4	27	床上		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	そ祖師谷	1	22	床上		-	2	
H9.8.23		集中豪雨	内水		123		78	そ祖師谷	1	22	床上		50	2	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	そ祖師谷	2	4	床下		-	※	2-5と合計で10棟
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	そ祖師谷	2	5	床下		-	※	2-4と合計で10棟
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	そ祖師谷	3	22	床下		-	※	3-23と合計で3棟
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	そ祖師谷	3	23	床下		-	※	3-22と合計で3棟
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	そ祖師谷	3	25	床上		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	そ祖師谷	3	32	床下		-	14	
H3.9.18	～ H3.9.19	台風	内水		229		39	そ祖師谷	3	34	床下		-	1	浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H17.9.4		集中豪雨	内水		164	19	89	そ祖師谷	3	46	床下	地下車庫	-	1	
H21.8.24		集中豪雨	内水		50	22	50	そ祖師谷	3	46		地下車庫	60	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	そ祖師谷	4	23	床上		-	1	
R6.7.6		集中豪雨	内水		67	29	50	た代沢	1	2	床下	半地下		1	
R6.7.6		集中豪雨	内水		67	29	50	た代沢	1	33		地下車庫	80	1	
R6.7.6		集中豪雨	内水		67	29	50	た代沢	1	33	床上			1	
R6.7.6		集中豪雨	内水		67	29	50	た代沢	1	34	床下			1	
R6.7.6		集中豪雨	内水		67	29	50	た代沢	1	34	床下		80	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	た代沢	3	1	床下		-	1	
R6.7.6		集中豪雨	内水		67	29	50	た代沢	4	42		地下車庫		1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		84		75	た代沢	5	7		地下車庫	-	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		66	17	63	た代沢	5	30	床上	地下室	2	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	た太子堂	2	14	床上		5	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	た太子堂	2	20	床下		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	た太子堂	2	20	床上		20	1	
H16.10.20		台風23号	内水		222	19	43	た太子堂	2	20	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	た太子堂	2	28	床下		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		69		66	た太子堂	2	31	床上		5	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	た太子堂	2	31	床上		-	1	
H1.7.31	～ H1.8.2	集中豪雨	内水		230		68	た代田	2	2	床下		-	不明	10世帯
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	内水		264	16	54	た代田	3	34	床上	地下室	3	1	
H29.10.22	～ H29.10.23	台風21号	内水		183	14	24	た代田	3	34	床上	地下室	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	た代田	3	42	床下	地下室	-	1	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番					
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	た代田	3	48	床上	地下室	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	た代田	3	50	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	た代田	3	51	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	た代田	3	51		車庫(地上)	-	1	浸水確認箇所図には記載せず
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	た代田	3	54	床上	地下室	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	た代田	4	36	床下	地下室	-	1	
R6.7.6		集中豪雨	内水		67	29	50	た代田	4	37	床下			1	
R6.7.6		集中豪雨	内水		67	29	50	た代田	5	20	床下			1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		84		75	た代田	5	21	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	た代田	5	21	床上	地下室	-	1	
H27.7.24		集中豪雨	内水		39	21	39	た代田	5	21	床上	地下室	5	2	
R6.7.6		集中豪雨	内水		67	29	50	た代田	5	21	床下	半地下		1	
H26.6.29		集中豪雨	内水		48	30	46	た代田	5	30	床上	半地下	-	1	
H27.7.24		集中豪雨	内水		39	21	39	た代田	5	30	床上	地下室	30	1	
R6.7.6		集中豪雨	内水		67	29	50	た代田	5	33	床下			1	
R6.7.6		集中豪雨	内水		67	29	50	た代田	6	8	床上			1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	た代田	6	15	床上	地下室	-	1	
H23.9.2		集中豪雨	内水		10	6	7	た代田	6	20		地下倉庫	20	1	
H26.6.29		集中豪雨	内水		48	30	46	た代田	6	27	床下		-	1	
R6.7.6		集中豪雨	内水		67	29	50	た代田	6	27	床上			1	
H27.7.24		集中豪雨	内水		39	21	39	た代田	6	32		地下車庫	-	1	
H11.7.21		集中豪雨	内水		44		39	た代田	6	33	床下		-	1	
H11.7.21		集中豪雨	内水		44		39	た代田	6	33		地下車庫	80	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		84		75	た代田	6	33	床下		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		84		75	た代田	6	33		地下車庫	8	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	た代田	6	33	床下	地下車庫	-	1	
H27.7.24		集中豪雨	内水		39	21	39	た代田	6	33	床上	半地下	-	1	
H27.7.24		集中豪雨	内水		39	21	39	た代田	6	33		地下車庫	-	2	
R6.7.6		集中豪雨	内水		67	29	50	た代田	6	33	床上			1	
R6.7.6		集中豪雨	内水		67	29	50	た代田	6	33	床上			1	
H7.8.2		集中豪雨	内水		39		38	た玉川	2	3	床下		-	1	
H7.8.22		集中豪雨	内水		86		74	た玉川	2	3	床上		2	1	
H7.8.2		集中豪雨	内水		39		38	た玉川	2	6	床下		-	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		51	16	50	た玉川	2	9	床上		5	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		70	20	66	た玉川	2	11	床上		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		41		41	た玉川	2	24	床下		-	1	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間			区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟数	備考
発生年月日	～	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番					
H6.8.20	～	H6.8.21	集中豪雨	内水		182		72	た玉川	3	4	床下		-	1	
H7.8.2			集中豪雨	内水		54		53	た玉川	3	5	床下		-	1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	た玉川	3	33				1	
H1.7.31	～	H1.8.2	集中豪雨	内水		229		47	た玉川	4	9	床下		-	不明	25世帯
H5.8.26	～	H5.8.27	台風	内水		266		50	た玉川	4	9	床上		20	1	
H1.7.31	～	H1.8.2	集中豪雨	内水		229		47	た玉川	4	10	床上	地下室	-	1	
H7.8.2			集中豪雨	内水		54		53	た玉川	4	14	床下		-	1	
R7.9.11			集中豪雨	溢水	丸子川	146	21	90	た玉川	4	14	床下		-	1	
H1.8.10			集中豪雨	内水		58		58	た玉川	4	15	床下		-	1	
H11.7.21			集中豪雨	内水		26		22	た玉川	4	15	床下		-	1	
H14.8.4			集中豪雨	内水		53		52	た玉川	4	20	床下	地下車庫	-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	た玉川	4	20	床上		-	2	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	た玉川	4	32	床上	半地下		1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	た玉川	4	36	床上	地下車庫		1	
H2.8.8			集中豪雨	内水		41		22	た玉川台	2	18		地下車庫	-	1	
H3.7.5	～	H3.7.6	集中豪雨	内水		54		35	た玉川台	2	18		地下車庫	-	1	
H7.8.22			集中豪雨	内水		86		74	た玉川台	2	18		地下車庫	30	1	
H1.8.10			集中豪雨	内水		41		41	た玉川台	2	19	床下		-	1	浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H2.8.8			集中豪雨	内水		41		22	た玉川台	2	19		地下車庫	-	1	
H2.8.8			集中豪雨	内水		41		22	た玉川台	2	20		地下車庫	-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	た玉川台	2	29	床上		-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	た玉川台	2	30	床上		-	1	
H13.9.10			台風	内水		166		34	た玉堤	1	2		地下車庫	-	1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	た玉堤	1	4	床上		100	1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	た玉堤	1	4	床上			1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	た玉堤	1	4	床上	半地下		1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	た玉堤	1	5	床上	地下室		1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	た玉堤	1	5	床上	半地下		1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	た玉堤	1	5		地下車庫		1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	た玉堤	1	5	床下			1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	た玉堤	1	7				1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	た玉堤	1	8	床下			1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	た玉堤	1	13	床下			1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	た玉堤	1	14	床上	半地下		1	
H1.7.31	～	H1.8.2	集中豪雨	内水		229		47	た玉堤	1	15	床上		-	1	
H1.7.31	～	H1.8.2	集中豪雨	内水		229		47	た玉堤	1	15		車庫(地上)		1	浸水確認箇所図には記載せず

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番			深さ (cm)		
H2.9.30	～	H2.10.1	台風	内水		172	29	た玉堤	1	15	床上		5	1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	た玉堤	1	15	床上	半地下		1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	た玉堤	1	16	床下			1	
H16.10.9			台風22号	内水		258	14	た玉堤	1	18	床下		－	2	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	た玉堤	1	19	床下		30	1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	た玉堤	1	19	床下			1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	た玉堤	1	21	床上			1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	た玉堤	1	21	床上	地下室		1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	た玉堤	1	23	床上		60	1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	た玉堤	1	23	床上			1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	た玉堤	1	25	床上			1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	た玉堤	1	27				1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	た玉堤	1	28	床上		100	1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	た玉堤	1	28	床上			1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	た玉堤	2	2	床下			1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			264	10	た玉堤	2	6	床上		3	1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	た玉堤	2	7	床下			1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	た玉堤	2	9	床上	半地下		1	
R7.9.11			集中豪雨	内水		146	21	た玉堤	2	9	床下		－	1	
H2.9.30	～	H2.10.1	台風	内水		172	29	た玉堤	2	14	床上		30	1	
H3.9.18	～	H3.9.19	台風	内水		240	40	た玉堤	2	14	床上		－	1	
H1.8.10			集中豪雨	内水		72	72	ち千歳台	1	12	床上・床下		20	※	1-12,13,14,15,16と合計で床上4棟、床下22棟 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H1.8.10			集中豪雨	内水		72	72	ち千歳台	1	13	床上・床下		20	※	1-12,13,14,15,16と合計で床上4棟、床下22棟 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H15.10.13			集中豪雨	内水		66	18	ち千歳台	1	13	床下		－	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		164	19	ち千歳台	1	13	床下	地下車庫	－	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		164	19	ち千歳台	1	13	床上	地下室	30	1	
H1.8.10			集中豪雨	内水		72	72	ち千歳台	1	14	床上・床下		20	※	1-12,13,15,16と合計で床上4棟、床下22棟 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H1.8.10			集中豪雨	内水		72	72	ち千歳台	1	15	床上・床下		20	※	1-12,13,14,16と合計で床上4棟、床下22棟 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H15.10.13			集中豪雨	内水		66	18	ち千歳台	1	15	床上		50	2	
H15.10.13			集中豪雨	内水		66	18	ち千歳台	1	15	床上		3	2	
H17.9.4			集中豪雨	内水		164	19	ち千歳台	1	15	床下	地下室	－	2	
H17.9.4			集中豪雨	内水		164	19	ち千歳台	1	15	床上	地下室	60	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		164	19	ち千歳台	1	15	床上	地下室	50	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		164	19	ち千歳台	1	15	床上	地下室	30	1	
H1.8.10			集中豪雨	内水		72	72	ち千歳台	1	16	床上・床下		20	※	1-12,13,14,15と合計で床上4棟、床下22棟 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H9.9.3			集中豪雨	内水		43	39	ち千歳台	1	16		地下室	20	1	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番			深さ (cm)		
H11.7.21		集中豪雨	内水		46		43	ち千歳台	1	16	床下	地下室	-	2	
H11.7.21		集中豪雨	内水		46		43	ち千歳台	1	16		地下車庫	60	2	
H11.8.29		集中豪雨	内水		60		60	ち千歳台	1	16	床上		-	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		66	18	64	ち千歳台	1	16	床下	地下車庫	-	2	
H16.10.9		台風22号	内水		275	12	42	ち千歳台	1	16	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		164	19	89	ち千歳台	1	16	床下	地下車庫	-	3	
H17.9.4		集中豪雨	内水		164	19	89	ち千歳台	1	16	床下	地下室	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	ち千歳台	1	30		地下車庫	10	2	
H11.7.21		集中豪雨	内水		46		43	ち千歳台	1	30		地下車庫	30	1	
H2.8.8		集中豪雨	内水		78		63	ち千歳台	1	34	床下		-	2	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	ち千歳台	2	1		車庫(地上)		1	浸水確認箇所図には記載せず
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	ち千歳台	2	41	床下		-	※	2-46と合計で10棟
H2.9.30	～ H2.10.1	台風	内水		155		32	ち千歳台	2	41	床下		-	6	
H1.8.10		集中豪雨	内水		72		72	ち千歳台	2	46	床下		-	※	2-41と合計で10棟
H2.9.13	～ H2.9.14	台風	内水		41		19	ち千歳台	2	46	床下		-	2	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	ち千歳台	6	8	床下		-	1	
H14.8.4		集中豪雨	内水		45		38	つ弦巻	1	13	床下	地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	つ弦巻	1	20	床上		-	1	
H27.9.9	～ H27.9.10	集中豪雨	内水		240	12	39	つ弦巻	1	20		地下車庫	-	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		78	40	76	つ弦巻	1	20	床上	地下室	-	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		78	40	76	つ弦巻	1	32	床上	地下室、地下車庫	-	1	
H16.10.20		台風23号	内水		224	17	44	つ弦巻	2	1	床下	地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	つ弦巻	2	6	床上	地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	つ弦巻	2	22		地下車庫	-	1	
H5.8.26	～ H5.8.27	台風	内水		232		37	つ弦巻	2	23	※	地下室	10	1	区事務センター地下室浸水
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	内水		303	16	55	つ弦巻	2	40	床上		3	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		78	40	76	つ弦巻	3	7		地下車庫	-	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		78	40	76	つ弦巻	3	9		地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	つ弦巻	3	10	床上		-	※	3-10で2棟
H30.8.27		集中豪雨	内水		78	40	76	つ弦巻	3	10	床上		-	1	
H3.9.18	～ H3.9.19	台風	内水		240		40	つ弦巻	3	17	床下		-	3	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	つ弦巻	3	21	床上		-	※	3-21で2棟
H30.8.27		集中豪雨	内水		78	40	76	つ弦巻	3	21	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	つ弦巻	3	22	床上			1	
H29.8.19		集中豪雨	内水		37	14	32	つ弦巻	3	22	床下			1	玄関土間
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	つ弦巻	3	23	床上			3	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番					
H29.8.19		集中豪雨	内水		37	14	32	つ弦巻	3	23	床上	半地下		3	半地下玄関
H30.8.27		集中豪雨	内水		78	40	76	つ弦巻	3	23	床上	半地下		4	半地下玄関
H15.10.13		集中豪雨	内水		62	18	61	つ弦巻	4	7	床下	地下玄関	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	つ弦巻	4	10	床上		-	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		78	40	76	つ弦巻	4	10	床上	半地下	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	つ弦巻	4	30	床上	地下室	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	つ弦巻	4	31	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	つ弦巻	4	33	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	つ弦巻	5	11	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	つ弦巻	5	12	床上		-	※	5-12で2棟
H30.8.27		集中豪雨	内水		78	40	76	つ弦巻	5	12	床上	半地下	10	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	つ弦巻	5	15	床上		-	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		78	40	76	つ弦巻	5	15	床上	半地下	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		61	24	61	つ弦巻	5	32	床上		-	※	5-32で2棟
H17.31	～ H18.2	集中豪雨	内水		229		47	と等々力	1	6	床上		20	1	
H18.10		集中豪雨	内水		41		41	と等々力	1	6	床上		15	1	
H14.8.4		集中豪雨	内水		45		38	と等々力	2	13		地下車庫	-	1	
H20.7.29		集中豪雨	内水		38	20	37	と等々力	2	13	床上	地下室	20	1	
H5.8.26	～ H5.8.27	台風	内水		266		50	と等々力	2	18	床下		-	1	
H16.10.9		台風22号	内水		258	14	42	と等々力	2	20	床下		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		48		45	と等々力	2	21	床上		10	1	
H6.8.20	～ H6.8.21	集中豪雨	内水		182		72	と等々力	2	22		地下車庫	-	1	
H5.8.26	～ H5.8.27	台風	内水		266		50	と等々力	4	2	床下	地下室	-	1	
H18.10		集中豪雨	内水		41		41	と等々力	4	6	床下		-	7	
H25.7.23		集中豪雨	内水		70	20	66	と等々力	4	9	床下		-	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		114	39	111	と等々力	4	9	床上	半地下	-	1	
H29.30	～ H210.1	台風	内水		172		29	と等々力	5	4	床上		30	1	
H6.8.20	～ H6.8.21	集中豪雨	内水		182		72	と等々力	5	6	床上		20	1	
H29.8.19		集中豪雨	内水		43	19	32	と等々力	5	6	床下		-	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		114	39	111	と等々力	6	5	床上	半地下	10	1	
H30.8.27		集中豪雨	内水		114	39	111	と等々力	6	6	床上	半地下	3	1	
R7.9.11		集中豪雨	内水		146	21	90	と等々力	6	6	床上	半地下	-	1	
R7.9.11		集中豪雨	内水		146	21	90	と等々力	6	7	床下		-	1	
H21.10.7	H21.10.8	台風18号	内水		128	12	40	と等々力	8	4		地下車庫	-	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		48		45	と等々力	8	13		地下車庫	20～30	1	
H14.8.4		集中豪雨	内水		45		38	と等々力	8	24		地下車庫	-	2	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間			区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟数	備考
発生年月日	終息年月日						10分 間	1時 間	町名	丁目	番					
H11.7.21			集中豪雨	内水		26		22	な中町	3	9	床下		-	1	
H11.7.21			集中豪雨	内水		26		22	な中町	3	9	床上		10	2	
H11.8.29			集中豪雨	内水		64		63	な中町	3	9	床上	地下室	10	3	
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	内水		295	17	63	な中町	3	13	床下	地下室	-	1	
H26.10.5	～	H26.10.6	集中豪雨	内水		297	6	29	な中町	4	10	床上	半地下	30	1	
H11.8.29			集中豪雨	内水		64		63	な中町	4	17	床上		10	1	
H14.8.4			集中豪雨	内水		52		48	な中町	4	17	床上		-	1	
H7.8.22			集中豪雨	内水		86		74	な中町	4	20	床上		20	1	
H18.5.24			集中豪雨	内水		53	14	25	な中町	4	20	床下	地下車庫	-	2	
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	内水		295	17	63	な中町	4	20	床下	地下室	-	1	
H21.8.24			集中豪雨	内水		52	23	51	な中町	4	20	床上	地下室	90	1	
H11.8.29			集中豪雨	内水		64		63	な中町	4	27	床上		15	1	
H11.8.29			集中豪雨	内水		64		63	な中町	4	27	床上		-	1	
H11.8.29			集中豪雨	内水		64		63	な中町	4	28	床上		-	3	
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	内水		295	17	63	な中町	4	28	床下	地下倉庫・地下車庫	-	1	
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	内水		295	17	63	な中町	4	28	床下		-	1	
R7.9.11			集中豪雨	内水		146	21	90	な中町	4	28	床上	半地下	-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	な中町	4	31	床下		-	1	
H11.8.29			集中豪雨	内水		64		63	な中町	4	32	床下		-	1	
H11.8.29			集中豪雨	内水		64		63	な中町	4	32	床上		20	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	な中町	4	35	床上		-	1	
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	内水		295	17	63	な中町	5	3	床上	地下室	20	1	
H28.8.22			台風9号	内水		106	8	29	な中町	5	3		地下車庫	5	1	
H29.10.22	～	H29.10.23	台風21号	内水		199	13	38	な中町	5	3	床上	地下玄関	-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	な中町	5	10		地下車庫	-	1	
H20.7.29			集中豪雨	内水		38	20	37	な中町	5	12	床上	地下室・地下車庫	5	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	な中町	5	20		地下車庫	-	1	
H7.8.2			集中豪雨	内水		39		38	な中町	5	31	床上		1	1	
H7.8.22			集中豪雨	内水		86		74	な中町	5	31	床上		2	1	
H11.8.29			集中豪雨	内水		64		63	な中町	5	32	床上		-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	な中町	5	40	床上	地下室	-	1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	の野毛	1	1		地下車庫		1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	の野毛	1	1	床上	半地下		1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	の野毛	1	1	床下			1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	の野毛	1	1	床下			3	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	の野毛	1	1	床上			1	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間			区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟数	備考
発生年月日	～	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番					
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	の野毛	1	1				1	
H20.7.29			集中豪雨	内水		38	20	37	の野毛	1	12		地下車庫	20	1	
H7.8.22			集中豪雨	内水		86		74	の野毛	1	15	床下		-	1	
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	内水		295	17	63	の野毛	1	15	床下		-	2	
H30.8.27			集中豪雨	氾濫	谷沢川	114	39	111	の野毛	1	15		車庫	-	1	
H30.9.17			集中豪雨	氾濫	谷沢川	96	18	76	の野毛	1	15		車庫	-	1	
H20.7.8			集中豪雨	内水		37	11	36	の野毛	2	5	床下		-	1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	の野毛	2	25				1	
H5.11.13	～	H5.11.14	集中豪雨	内水		132		33	の野毛	2	29	床上		-	2	
H29.10.22	～	H29.10.23	台風21号	内水		183	13	28	の野毛	2	30		地下車庫	-	1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	の野毛	2	30	床上			1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	の野毛	3	13	床上	半地下		1	
H29.10.22	～	H29.10.23	台風21号	内水		183	13	28	の野毛	3	14		地下車庫	-	1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	の野毛	3	14		地下車庫		1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	の野毛	3	17	床下			1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	の野毛	3	17	床下			1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	の野毛	3	20	床上	半地下		1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	の野毛	3	20	床上			1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			256	7	31	の野毛	3	22				1	
H1.8.10			集中豪雨	内水		59		59	の野沢	1	12		地下車庫	-	1	
H26.10.5	～	H26.10.6	台風18号	内水		305	8	27	の野沢	2	14	床上	半地下	-	1	
H27.9.9	～	H27.9.10	集中豪雨	内水		240	12	39	の野沢	2	14		地下車庫	-	1	
H16.10.9			台風22号	内水		275	17	49	の野沢	3	9		地下ピット	-	1	
H11.8.29			集中豪雨	内水		69		66	の野沢	3	18	床上		25	1	
H16.10.9			台風22号	内水		275	17	49	の野沢	4	7	床下		-	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	は八幡山	1	10	床上	地下車庫	-	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	は八幡山	2	4	床上		-	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	は八幡山	2	11	床下	地下室	-	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	は八幡山	2	11	床下		-	3	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	は八幡山	2	11	床上		-	9	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	は八幡山	2	12	床上		-	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	は八幡山	3	17	床上		-	1	
H4.12.7	～	H4.12.8	集中豪雨	内水		307		50	は羽根木	1	2	床上	地下室	5	1	
H16.10.20			台風23号	内水		217	19	47	ひ東玉川	1	18		地下車庫	50	1	
H13.6.7			集中豪雨	内水		28		18	ひ東玉川	1	19	床上		3	1	
H29.8.19			集中豪雨	内水		43	19	32	ひ東玉川	1	33	床下		-	1	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間			区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水	棟数	備考
発生年月日	終息年月日						10分 間	1時 間	町名	丁目	番			深さ (cm)		
H29.8.19			集中豪雨	内水		43	19	32	ひ 東玉川	1	37	床下		-	1	
R7.9.11			集中豪雨	内水		146	21	90	ひ 東玉川	1	37	床上	半地下	-	3	
H29.8.19			集中豪雨	内水		43	19	32	ひ 東玉川	2	24		地下車庫	15	3	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	ふ 深沢	1	12	床下		-	1	
H25.10.15			台風26号	内水		177	5	24	ふ 深沢	1	18	床上	地下室	15	1	
H22.12.3			集中豪雨	内水		76	16	28	ふ 深沢	2	18	床上	地下室	3	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	ふ 深沢	3	8	床上		-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	ふ 深沢	3	10	床上		-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	ふ 深沢	3	11	床上		-	※	3-11で2棟
H16.10.20			台風23号	内水		217	19	47	ふ 深沢	3	12	床上		-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	ふ 深沢	3	12	床下		-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	ふ 深沢	3	12	床上		-	※	3-12で2棟
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	ふ 深沢	3	12	床上	地下室	-	1	
H16.10.9			台風22号	内水		258	14	42	ふ 深沢	4	11	床上		-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	ふ 深沢	4	11	床下		-	1	
H30.8.27			集中豪雨	内水		114	39	111	ふ 深沢	4	12	床下		-	1	
H6.8.20	～	H6.8.21	集中豪雨	内水		182		72	ふ 深沢	4	19	床上	地下室	30	1	
H21.8.24			集中豪雨	内水		52	23	51	ふ 深沢	4	19	床上	地下室	10	1	
H22.12.3			集中豪雨	内水		76	16	28	ふ 深沢	4	19	床上	地下室	2	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	ふ 深沢	4	19	床上		-	1	
H30.8.27			集中豪雨	内水		114	39	111	ふ 深沢	4	19	床上		-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	ふ 深沢	4	20	床上		-	1	
H6.8.20	～	H6.8.21	集中豪雨	内水		182		72	ふ 深沢	4	21		地下車庫	-	1	
H14.8.4			集中豪雨	内水		45		38	ふ 深沢	4	21		地下車庫	-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	ふ 深沢	4	21	床上		-	※	4-21で8棟
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	ふ 深沢	4	21	床上	地下室	-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	ふ 深沢	4	21	床下		-	1	
H30.8.27			集中豪雨	内水		114	39	111	ふ 深沢	4	21	床上	半地下	5～30	8	内地下車庫も同時に浸水6件
H22.9.8			台風9号	内水		62	16	38	ふ 深沢	5	7	床上	地下室・地下車庫	1	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	ふ 深沢	5	7	床上		-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	ふ 深沢	6	14	床上		-	1	
H16.10.20			台風23号	内水		217	19	47	ふ 深沢	6	16	床上		-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	ふ 深沢	6	24	床上		-	※	6-24で4棟
H16.10.20			台風23号	内水		217	19	47	ふ 深沢	6	25	床上		-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	ふ 深沢	6	25		地下車庫	-	1	
H5.8.26	～	H5.8.27	台風	内水		232		37	ふ 深沢	7	3		地下室	-	1	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番			深さ (cm)		
H1.8.10		集中豪雨	内水		41		41	ふ	深沢	7	14	床下	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	内水		70	20	66	ふ	深沢	7	24	床下	-	1	
H29.10.22	～ H29.10.23	台風21号	内水		199	13	38	ふ	深沢	7	24	床下	地下室	-	1
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	ふ	深沢	7	24	床下		1	
H27.7.24		集中豪雨	内水		67	27	67	ふ	船橋	1	5	床上		5	1
H29.10.22	～ H29.10.23	台風21号	内水		192	11	32	ふ	船橋	1	19	床上	地下室	20	1
H29.10.22	～ H29.10.23	台風21号	内水		192	11	32	ふ	船橋	2	23		地下車庫	15	1
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	ふ	船橋	4	10	床下	地下室	-	1
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	ふ	船橋	6	1	床下	地下車庫	-	1
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	ふ	船橋	6	2	床上		20	1
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	ふ	船橋	6	20	床上		50	2
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	ふ	船橋	6	22	床下		-	1
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	ふ	船橋	6	26	床上		10	1
H1.8.10		集中豪雨	内水		99		98	ふ	船橋	7	12	床下		-	1
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	ふ	船橋	7	12	床下		-	1
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	ま	松原	1	26	床上	地下室	-	3
H18.8.12		集中豪雨	内水		36	22	36	ま	松原	1	26	床下	地下玄関	-	1
H20.9.6		集中豪雨	内水		25	11	25	ま	松原	1	26	床下	地下室	-	1
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	ま	松原	1	27	床下		-	1
H26.6.29		集中豪雨	内水		48	30	46	ま	松原	1	50	床下		-	1
H14.8.2		集中豪雨	内水		41		39	ま	松原	2	23	床上		12	2
H15.10.13		集中豪雨	内水		66	17	63	ま	松原	2	23	床上		2	1
H16.10.9		台風22号	内水		280	16	57	ま	松原	2	23	床上	地下室	8	2
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	ま	松原	2	23	床下		-	1
R6.7.6		集中豪雨	内水		67	29	50	ま	松原	3	15	床下		1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	ま	松原	3	16	床下	地下車庫	-	1
H18.8.12		集中豪雨	内水		36	22	36	ま	松原	3	16	床下	地下車庫	-	1
H19.6.10		集中豪雨	内水		26	16	25	ま	松原	3	16		地下車庫	30	1
H22.12.3		集中豪雨	内水		98	20	42	ま	松原	3	16		地下車庫	50	1
R6.7.6		集中豪雨	内水		67	29	50	ま	松原	3	16		地下車庫	1	
R7.7.10		集中豪雨	内水		96	17	81	ま	松原	3	16	床上	地下車庫	-	1
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	ま	松原	3	21	床上	地下室	-	1
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	ま	松原	3	22	床下		-	1
H18.8.12		集中豪雨	内水		36	22	36	ま	松原	3	22	床下	地下玄関	-	2
H26.6.29		集中豪雨	内水		48	30	46	ま	松原	3	22	床上	半地下	-	1
H11.7.21		集中豪雨	内水		44		39	ま	松原	5	8	床上		32	1

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番			深さ (cm)		
H11.7.21		集中豪雨	内水		44		39	ま松原	5	8	床上	地下室	11	2	
H11.7.21		集中豪雨	内水		44		39	ま松原	5	8		地下車庫	50	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		84		75	ま松原	5	8	床下		-	3	
H11.8.29		集中豪雨	内水		84		75	ま松原	5	8	床上		20	1	
H11.8.29		集中豪雨	内水		84		75	ま松原	5	8		地下車庫	20	1	
H14.8.2		集中豪雨	内水		41		39	ま松原	5	8	床下	地下車庫	-	1	
H14.8.2		集中豪雨	内水		41		39	ま松原	5	8	床上	地下室	90	2	
H14.8.2		集中豪雨	内水		41		39	ま松原	5	8	床上	地下室	30	1	
H14.8.2		集中豪雨	内水		41		39	ま松原	5	8	床上		38	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		66	17	63	ま松原	5	8	床下	地下室	-	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		66	17	63	ま松原	5	8	床上		5	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		66	17	63	ま松原	5	8	床上		2	1	
H16.10.9		台風22号	内水		280	16	57	ま松原	5	8	床下	地下室	-	1	
H16.10.9		台風22号	内水		280	16	57	ま松原	5	8	床上	地下室	-	2	
H16.10.9		台風22号	内水		280	16	57	ま松原	5	8	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	ま松原	5	8	床上	地下室	-	2	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	ま松原	5	8	床上		-	1	
H16.10.20		台風23号	内水		222	19	43	ま松原	5	15	床下	地下車庫	-	1	
H11.7.21		集中豪雨	内水		44		39	ま松原	5	25	床下		-	1	
H14.8.2		集中豪雨	内水		41		39	ま松原	5	25	床下		-	1	
H14.8.2		集中豪雨	内水		41		39	ま松原	5	25		地下車庫	5	1	
H16.10.9		台風22号	内水		280	16	57	ま松原	5	25	床下	地下室	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	ま松原	5	25	床上		-	1	
H11.7.21		集中豪雨	内水		44		39	ま松原	5	26	床上		15	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		66	17	63	ま松原	5	26	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	ま松原	5	26	床上		-	1	
H16.10.9		台風22号	内水		275	17	49	み三宿	2	1	床下		-	1	
H16.10.9		台風22号	内水		275	17	49	み三宿	2	1	床上		-	1	
H16.10.9		台風22号	内水		275	17	49	み三宿	2	1	床上	地下室	-	3	
H16.10.20		台風23号	内水		222	19	43	み三宿	2	1	床上	地下室	-	3	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	み三宿	2	1	床上		-	3	
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	内水		264	16	54	み三宿	2	1	床下		-	1	
H21.10.7	H21.10.8	台風18号	内水		137	11	42	み三宿	2	1	床下	地下室	-	1	
H16.10.9		台風22号	内水		275	17	49	み三宿	2	2	床下	地下車庫	-	1	
H16.10.9		台風22号	内水		275	17	49	み三宿	2	2	床上		-	2	
H16.10.20		台風23号	内水		222	19	43	み三宿	2	2	床下	地下室	-	2	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水	棟数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番			深さ (cm)		
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	み三宿	2	2	床上		-	3	
H16.10.9		台風22号	内水		275	17	49	み三宿	2	4	床上		-	1	
H16.10.20		台風23号	内水		222	19	43	み三宿	2	4	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	み三宿	2	4	床下		-	1	
H16.10.9		台風22号	内水		275	17	49	み三宿	2	5	床上		-	1	
H16.10.9		台風22号	内水		275	17	49	み三宿	2	7	床下		-	2	
H16.10.9		台風22号	内水		275	17	49	み三宿	2	7	床上		-	1	
H16.10.20		台風23号	内水		222	19	43	み三宿	2	14	床下	地下車庫	-	1	
H16.10.9		台風22号	内水		275	17	49	み三宿	2	20	床上		-	3	
H16.10.20		台風23号	内水		222	19	43	み三宿	2	20	床下	地下室	-	3	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	み三宿	2	20	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	み三宿	2	20	床上		-	1	
H14.9.6		集中豪雨	内水		151		31	み三宿	2	27	床下	地下車庫	-	1	
H14.9.6		集中豪雨	内水		151		31	み三宿	2	27	床上		3	1	
H14.9.7		集中豪雨	内水		70		46	み三宿	2	27	床下		-	1	
H15.10.13		集中豪雨	内水		62	18	61	み三宿	2	27	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		77	22	60	み三宿	2	27	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	み南烏山	1	3	床上		-	1	
H20.8.5		集中豪雨	内水		62	30	57	み南烏山	1	8	床上	地下室	2	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	み南烏山	2	12	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	み南烏山	3	8	床下		-	6	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	み南烏山	3	8	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	み南烏山	3	11	床下		-	2	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	み南烏山	3	11	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	み南烏山	3	11	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	み南烏山	3	12	床下		-	24	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	み南烏山	3	16	床下		-	2	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	み南烏山	3	16	床上	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	み南烏山	3	16	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	み南烏山	4	23	床上		-	1	
H4.7.15	～ H4.7.16	集中豪雨	内水		47		39	み南烏山	4	25	床下		-	1	
H7.8.2		集中豪雨	内水		78		74	み南烏山	4	25	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	み南烏山	4	28	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	内水		197	21	100	み南烏山	4	28	床上		-	1	
H26.6.24		集中豪雨	内水		65	29	59	み南烏山	6	10	床上	半地下	4	1	
H4.12.7	～ H4.12.8	集中豪雨	内水		231		31	み南烏山	6	17	床下		-	2	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間			区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟数	備考
発生年月日	終息年月日						10分 間	1時 間	町名	丁目	番					
H17.9.4			集中豪雨	内水		197	21	100	み南鳥山	6	19	床上		-	1	
H16.10.9			台風22号	内水		275	17	49	み宮坂	1	6	床下	地下玄関	-	1	
H16.10.9			台風22号	内水		275	17	49	み宮坂	1	6	床下		-	1	
H16.10.9			台風22号	内水		275	17	49	み宮坂	1	6	床上		-	1	
H30.8.27			集中豪雨	内水		78	40	76	み宮坂	1	22	床上	半地下	-	-	棟数等不明、詳細不明のため浸水確認箇所図に記載不可
H30.8.27			集中豪雨	内水		78	40	76	み宮坂	1	26	床上	半地下	-	2	詳細不明のため浸水確認箇所図に記載不可
H16.10.9			台風22号	内水		275	17	49	み宮坂	1	28	床上		-	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		80	22	62	み宮坂	2	20	床上		-	5	
H30.8.27			集中豪雨	内水		78	40	76	み宮坂	2	20	床上		-	1	
R1.10.12	～ R1.10.13		台風19号			264	10	34	み宮坂	2	20	床上		3	1	
H1.8.10			集中豪雨	内水		53		52	み宮坂	3	17		地下車庫	-	1	
H9.4.7			集中豪雨	内水		26		17	よ用賀	1	18	床上		50	1	
H9.8.23			集中豪雨	内水		88		54	よ用賀	1	18	床下		-	1	
H8.9.22			台風	内水		244		33	よ用賀	1	20		地下車庫	100	1	
H21.8.24			集中豪雨	内水		54	20	54	よ用賀	1	27	床上		15	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	よ用賀	2	11	床上		-	1	
H20.8.29	～ H20.8.31		集中豪雨	内水		264	16	54	よ用賀	2	19	床下		-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	よ用賀	3	11	床上		-	1	
H1.8.10			集中豪雨	内水		58		58	よ用賀	3	18	床上		-	1	
H11.8.29			集中豪雨	内水		64		63	よ用賀	3	18	床上		10	1	
H7.8.22			集中豪雨	内水		59		49	よ用賀	3	19	床下		-	1	
H20.7.8			集中豪雨	内水		38	11	35	よ用賀	3	27	床上		7	1	
H20.8.29	～ H20.8.31		集中豪雨	内水		264	16	54	よ用賀	4	3	床上		10	1	
H20.8.29	～ H20.8.31		集中豪雨	内水		264	16	54	よ用賀	4	3	床下		-	1	
H6.8.20	～ H6.8.21		集中豪雨	内水		153		47	よ用賀	4	11	床上		10	1	
H1.8.10			集中豪雨	内水		58		58	よ用賀	4	12	床上		-	1	
H1.8.10			集中豪雨	内水		58		58	よ用賀	4	13	床上		-	※	4-14合計で5棟
H1.8.10			集中豪雨	内水		58		58	よ用賀	4	14	床上		-	※	4-13合計で5棟
H11.8.29			集中豪雨	内水		64		63	よ用賀	4	14	床上		5	1	
H11.8.29			集中豪雨	内水		64		63	よ用賀	4	14	床上		10	1	
H20.8.29	～ H20.8.31		集中豪雨	内水		264	16	54	よ用賀	4	16	床上	地下室	-	1	
H1.8.10			集中豪雨	内水		58		58	よ用賀	4	17	床上		-	1	
H1.8.10			集中豪雨	内水		58		58	よ用賀	4	18	床上		-	1	
H20.8.29	～ H20.8.31		集中豪雨	内水		264	16	54	よ用賀	4	18	床上		-	1	
H20.8.29	～ H20.8.31		集中豪雨	内水		264	16	54	よ用賀	4	19	床下		-	1	
H20.8.29	～ H20.8.31		集中豪雨	内水		264	16	54	よ用賀	4	19	床上		30	1	
H5.8.26	～ H5.8.27		台風	内水		266		50	よ用賀	4	23	床下		-	2	

浸水確認箇所一覧(平成元年～令和7年9月30日)

発生期間			区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量 (mm)			被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟数	備考
発生年月日	～	終息年月日					10分 間	1時 間		町名	丁目	番					
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	内水		264	16	54	よ	用賀	4	23	床下		-	1	
H1.8.10			集中豪雨	内水		58		58	よ	用賀	4	24	床下		-	※	上用賀5-2と合計で6棟
H2.8.8			集中豪雨	内水		66		54	よ	用賀	4	24	床下		-	1	
H3.7.5	～	H3.7.6	集中豪雨	内水		54		35	よ	用賀	4	24		地下車庫	-	1	
H4.7.15	～	H4.7.16	集中豪雨	内水		37		32	よ	用賀	4	24	床上		-	1	
H5.8.26	～	H5.8.27	台風	内水		266		50	よ	用賀	4	24	床下		-	2	
H5.8.26	～	H5.8.27	台風	内水		266		50	よ	用賀	4	24	床上		-	5	2
H16.10.9			台風22号	内水		278	13	43	よ	用賀	4	24	床下	地下車庫	-	1	
H16.10.9			台風22号	内水		278	13	43	よ	用賀	4	24	床下		-	1	
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	内水		264	16	54	よ	用賀	4	24	床下		-	6	
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	内水		264	16	54	よ	用賀	4	24	床上	地下室	-	2	
H2.8.8			集中豪雨	内水		66		54	よ	用賀	4	25		地下車庫	-	1	
H4.7.15	～	H4.7.16	集中豪雨	内水		37		32	よ	用賀	4	25		地下車庫	-	1	
H16.10.9			台風22号	内水		278	13	43	よ	用賀	4	25	床下		-	1	
H16.10.9			台風22号	内水		278	13	43	よ	用賀	4	25	床下	地下室	-	1	
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	内水		264	16	54	よ	用賀	4	25		地下車庫	-	3	
H1.8.10			集中豪雨	内水		58		58	よ	用賀	4	28	床上		-	5	
H2.8.8			集中豪雨	内水		66		54	よ	用賀	4	28	床上		-	2	
H11.8.29			集中豪雨	内水		64		63	よ	用賀	4	28	床上		10	1	
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	内水		264	16	54	よ	用賀	4	29	床上		-	1	
H25.7.23			集中豪雨	内水		70	20	66	よ	用賀	4	30	床上		-	1	
H29.10.22	～	H29.10.23	台風21号	内水		183	13	28	よ	用賀	4	30	床上	地下室	-	1	地下室、浴室
H30.8.27			集中豪雨	内水		114	39	111	よ	用賀	4	30	床上	半地下	3	1	
H1.8.10			集中豪雨	内水		58		58	よ	用賀	4	31	床上		-	3	
H6.8.20	～	H6.8.21	集中豪雨	内水		153		47	よ	用賀	4	31	床上		10	1	
H11.8.29			集中豪雨	内水		64		63	よ	用賀	4	31	床上		5	5	
H11.8.29			集中豪雨	内水		64		63	よ	用賀	4	31	床上		10	2	
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	内水		264	16	54	よ	用賀	4	38	床上		-	1	
H17.9.4			集中豪雨	内水		80	22	62	わ	若林	5	8	床上	地下車庫	-	2	
H17.9.4			集中豪雨	内水		80	22	62	わ	若林	5	8	床上		-	1	