


浸水確認箇所図 (平成元年～13年)



凡例

- 建物の被害 地下車庫除く
※世田谷区の地域をあらかじめ1辺25mのメッシュで区分けし、被害が生じた建物の敷地を含むメッシュを全て色塗りしている。
- 1 建物の被害のうち地下被害 (メッシュを重ねて表記)
- 2 地下車庫の被害 単独被害の場合は円のみで表記。住居等被害と同時に発生した場合はメッシュを重ねて表記
- ※ 敷地の大小にかかわらず、直径25mの円で表す。

水害発生日	件名	総雨量 (mm)	浸水被害建物棟数		浸水区域	水害発生日	件名	総雨量 (mm)	浸水被害建物棟数		
			床下	床上					床下	床上	
平成元年7月31日	集中豪雨	233	68	122	8	平成11年7月21日	集中豪雨	46	43	13	15
平成元年8月10日	集中豪雨	99	98	292	71	平成11年8月29日	集中豪雨	84	75	36	53
平成2年6月6日	集中豪雨	78	63	7	10	平成12年7月7日	台風3号	203	31	2	0
平成2年9月13日	集中豪雨	50	19	2	0	平成13年6月7日	集中豪雨	32	24	0	1
平成2年9月30日	台風26号	172	32	6	3	平成13年7月25日	集中豪雨	42	42	0	0
平成3年7月5日	集中豪雨	54	35	8	5	平成13年8月11日	集中豪雨	91	65	0	3
平成3年8月20日	台風12号	112	34	1	0	平成13年8月21日	台風11号	144	30	0	0
平成3年9月18日	台風18号	240	40	67	8	平成13年9月10日	台風15号	188	44	1	1
平成4年7月15日	集中豪雨	57	39	3	1						
平成4年12月7日	集中豪雨	67	35	8	1						
平成5年8月26日	台風11号	307	50	36	6						
平成5年11月13日	集中豪雨	132	33	0	2						
平成6年8月20日	集中豪雨	188	72	2	9						
平成7年6月2日	集中豪雨	78	74	10	2						
平成7年6月22日	集中豪雨	86	74	3	4						
平成8年9月22日	集中豪雨	259	33	2	1						
平成9年4月7日	集中豪雨	43	35	0	1						
平成9年8月23日	集中豪雨	123	78	3	3						
平成9年9月3日	集中豪雨	61	58	4	0						