通学路対策箇所図［旭小学校通学区域］

＜対策検討メンバー＞
・学校、ＰＴＡ
・世田谷区世田谷土木管理事務所
・世田谷警察署
・東京都第二建設事務所



1．一方通行で道幅が狭く、スピード出す車が多い

＜対策内容＞

・最高速度標示の塗り替え【世田谷警察署】

2．環七に出入りする車、自転車を確認できない。

＜対策内容＞

・歩行者ストップマークの設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】

3．環七に出入りする車、自転車を確認できない

＜対策内容＞

・注意喚起標示板の設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】

住宅の木が伸びて道路反射鏡にかかっていて見えづらい

＜対策内容＞

・所有者に樹木の剪定を依頼【世田谷区世田谷土木管理事務所】

※個人または法人に関する情報保護のため、対策箇所の所在地は図示していません。



※　対策内容の【　】は、対策の実施主体を示す

※　対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す