


通学路対策箇所図 [千歳小学校通学区域]

<対策検討メンバー>

- ・学校
- ・世田谷区粘土管理事務所、烏山土木管理事務所
- ・成城警察署



1. 交通量が多い上、道が狭く、歩道と車道の区別がない

<対策メニュー>

- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区烏山土木管理事務所】
- ・「止まれ」標示の塗り替え【成城警察署】

2. 急に道が狭くなる上、交通量が多く、スピードを出す車が多い

<対策メニュー>

- ・スクールゾーンの設置検討【成城警察署】

3. 横断歩道が消えかかっている

<対策メニュー>

- ・注意喚起標示板の設置【世田谷区粘土管理事務所】
- ・横断歩道の塗り替え【成城警察署】

| | | | | | | |
|------|-----|-----|-------|-------|------|-----|
| ● | I | ○ | ■ | ■ | ■ | 凡 |
| 対策箇所 | 歩道橋 | 信号機 | 区立幼稚園 | 区立小学校 | 小学区界 | 通学路 |

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す