

# 通学路対策箇所図 [千歳台小学校通学区域]

## <対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区砧土木管理事務所
- ・成城警察署



1. 新しい道路ができたため交通量が増え危険。死亡事故も発生している。

### <対策内容>

- ・スクールゾーンの設置検討【成城警察署】

2. 児童の往来が多い。見通しが悪い。

### <対策内容>

- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区砧土木管理事務所】

通学の時間帯に商店の搬入のトラックが何台も駐車する

### <対策内容>

- ・取締り【成城警察署】

※個人または法人に関する情報保護のため、対策箇所の所在地は図示していません。

凡	例	通学路	学区界	区立小学校	区立幼稚園	信号機	歩道橋	対策箇所
凡	例	通学路	学区界	区立小学校	区立幼稚園	信号機	歩道橋	対策箇所

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す