

通学路対策箇所図 [代田小学校通学区域]

<対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区北沢土木管理事務所
- ・東京都第二建設事務所
- ・北沢警察署

1. 停車している車が多いため、児童が車道にはみ出すことが多い

<対策内容>

- ・路側帯のカラー舗装【世田谷区北沢土木管理事務所】

3. 環七への抜け道のため、車の交通量が多い

<対策内容>

- ・注意喚起標示板の取替【世田谷区北沢土木管理事務所】

2. 環七への抜け道のため、車の交通量が多い

<対策内容>

- ・注意喚起標示板の補修【世田谷区北沢土木管理事務所】

5. ガード下が暗い


<対策内容>

- ・街路灯の設置【東京都第二建設事務所】

4. 下北沢への抜け道のため、車の交通量が多い

<対策内容>

- ・水道工事が完了したため状況改善【世田谷区北沢土木管理事務所】



| | | | | | |
|------|-----|-----|-------|-------|-----|
| ● | I | ○ | ■ | — | 凡 |
| 対策箇所 | 歩道橋 | 信号機 | 区立幼稚園 | 区立小学校 | 通学路 |

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す