

# 通学路対策箇所図 [深沢小学校通学区域]

## <対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区玉川土木管理事務所、玉川総合支所街づくり課
- ・国土交通省東京国道事務所
- ・玉川警察署

3. 歩道橋から歩道に降りるとき、自転車と接触しそうで危険。歩道橋下に違法駐輪あり。

## <対策内容>

- ・ラバーポールの設置【国土交通省東京国道事務所】
- ・注意喚起標示板の設置【国土交通省東京国道事務所】
- ・警告札の貼付、自転車撤去【国土交通省東京国道事務所】

住宅の植木が道路に伸びている

## <対策内容>

- ・所有者に剪定を依頼【国土交通省東京国道事務所】
- ※個人または法人に関する情報保護のため、対策箇所の所在地は図示していません。

2. 国道246号から左折してくる車が多い


## <対策内容>

- ・見通し確保のために植樹剪定【国土交通省東京国道事務所】

1. 曲がり角の見通しが悪い。

## <対策内容>

- ・注意喚起標示板の取替【世田谷区玉川土木管理事務所】
- ・横断歩道の設置【玉川警察署】



●	I	○	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路

- ※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
- ※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す