

通学路対策箇所図 [八幡山小学校通学区域]

<対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区烏山土木管理事務所
- ・成城警察署



3. 見通しが悪く信号のある横断歩道がないので危ない

<対策内容>

- ・都住宅局に工所用仮囲いの改良を依頼【世田谷区烏山土木管理事務所】
- ・信号機の設置検討【成城警察署】

1. 一方通行の狭い道で抜け道になっており、スピードを出す車が多い

<対策内容>

- ・ラバーボールの設置【世田谷区烏山土木管理事務所】
- ・注意喚起標示板の移設【世田谷区烏山土木管理事務所】

2. 歩道の植栽が連続的に設置してあるため、道路を横断できない

<対策内容>

- ・植栽の一部撤去【世田谷区烏山土木管理事務所】

●	I	○	■	—	—	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す