通学路対策箇所図［花見堂小学校通学区域］

＜対策検討メンバー＞
・学校、ＰＴＡ
・世田谷区北沢土木管理事務所
・東京都第二建設事務所
・北沢警察署

２．乗り捨てられた自転車が散乱

＜対策内容＞

・警告札の貼付、自転車撤去【東京都第二建設事務所】

・フェンスの設置【東京都第二建設事務所】

１．自転車の交通量が多く危険

＜対策内容＞

・注意喚起標示幕の設置【世田谷区北沢土木管理事務所】

３．放置バイクあり

＜対策内容＞

・警告札の貼付、バイク撤去【世田谷区北沢土木管理事務所】

凡例：対策箇所／歩道橋／信号機／区立幼稚園／区立小学校／小学区界／通学路

※　対策内容の【　】は、対策の実施主体を示す

※　対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す