

# 通学路対策箇所図 [東深沢小学校通学区域]

## <対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区玉川土木管理事務所、玉川総合支所街づくり課
- ・玉川警察署

## 6. 車やバイクの交通量が多く危険

### <対策内容>

- ・注意するよう児童に指導【学校】

## 7. 住宅街にもかかわらず大型車が通行する

### <対策内容>

- ・道路反射鏡の取替【世田谷区玉川土木管理事務所】

## 5. 車の抜け道になっていて危険。交差点の「止まれ」標示が薄れている。

### <対策内容>

- ・「止まれ」標示の塗り替え【玉川警察署】

## 3. 長期間、水道工事が行われていて危険である

### <対策内容>

- ・安全対策指導【玉川警察署】

## 4. 夕方及び夜間が暗い

### <対策内容>

- ・学芸大付属小に樹木の剪定を依頼【世田谷区工事第二課工務担当】

## 1. 児童の登校時間帯と車の通行時間帯が重なる。道路が狭いが車がスピードを出す。

### <対策内容>

- ・パトロール強化【玉川警察署】

## 住宅の植木で見通しが悪い


### <対策内容>

- ・所有者に剪定を依頼【PTA】
- ※個人または法人に関する情報保護のため、対策箇所の所在地は図示していません。

## 2. 旧公務員宿舎が放置されたままで危険

### <対策内容>

- ・管理者に戸締り管理等の徹底を依頼
- 【世田谷区玉川総合支所街づくり課】



●	I	○	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す