

通学路対策箇所図 [東大原小学校通学区域]

<対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区北沢土木管理事務所、北沢公園管理事務所
- ・北沢警察署

1. 公園に放置自転車がある

<対策内容>

- ・バイク、自転車の撤去【世田谷区北沢公園管理事務所】

2. 信号のない交差点

<対策内容>

- ・横断歩道の設置【北沢警察署】

3. 車が思いがけず来る

<対策内容>


- ・横断歩道の設置【北沢警察署】

樹木が茂り見通しが悪い

<対策内容>

- ・所有者に剪定を依頼【世田谷区北沢土木管理事務所】

※個人または法人に関する情報保護のため、
対策箇所の所在地は図示していません。



●	I	○	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す