

通学路対策箇所図 [東玉川小学校通学区域]

<対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区玉川土木管理事務所、玉川総合支所街づくり課
- ・玉川警察署



4. 環八へ抜ける車が多い

<対策内容>

- ・交差点のカラー舗装（路面補修に伴う）【世田谷区玉川土木管理事務所】
- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区玉川土木管理事務所】

3. 信号の押しボタンの位置が道路側にある

<対策内容>

- ・外側線の設置【世田谷区玉川土木管理事務所】

1. 歩道と車道の区別がなく、左折車に巻き込まれる危険がある

<対策内容>

- ・外側線の設置【世田谷区玉川土木管理事務所】

2. 急な坂道で車や自転車がスピードをあげて通る

<対策内容>

- ・交差点手前のカラー舗装【世田谷区玉川土木管理事務所】

●	I	●	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す