

通学路対策箇所図 [池之上小学校通学区域]

<対策検討メンバー>

- ・学校、PTA、教育委員会事務局
- ・世田谷区北沢土木管理事務所、交通安全自転車課
- ・北沢警察署

1. 茶沢通りから進入してくる車が多い

<対策内容>

- ・注意喚起標示板の設置【世田谷区北沢土木管理事務所】
- ・「止まれ」標示と横断歩道の塗り替え【北沢警察署】

2. 「放置自転車禁止」のシートがはがれている

<対策内容>

- ・シートの貼り直し【世田谷区交通安全自転車課】

3. 「とまれ」の路面標示がはがれている

<対策内容>

- ・「止まれ」標示の塗り替え【北沢警察署】

6. 茶沢通りへの抜け道で交通量が多く、一時停止をしないで曲がる車が多い

<対策内容>

- ・横断歩道の設置【北沢警察署】

7. 電柱の通学路標示板に落書きがある

<対策内容>

- ・落書きを消すよう委託事業者に依頼・実施【教育委員会事務局】

5. 抜け道で交通量が多い


<対策内容>

- ・注意喚起標示板の設置【世田谷区北沢土木管理事務所】

4. 「通学路パトロール中」の標示幕が破れている

<対策内容>

- ・標示幕の取替【学校】



●	I	●	■	—	—	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す