


通学路対策箇所図 [砧小学校通学区域]

<対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区砧土木管理事務所
- ・成城警察署



1. 一方通行で道幅が狭く、スクールゾーン時間帯（7～9時）に車が通行する

<対策内容>

- ・取締り【成城警察署】

2. 階段状の道路から子どもが飛び出し危険

<対策内容>

- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区砧土木管理事務所】
- ・交差点のカラー舗装【世田谷区砧土木管理事務所】

4. 見通しが悪い道路で危険

<対策内容>

- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区砧土木管理事務所】

3. ガードパイプのすき間から子どもが道路を横断してしまい危険

<対策内容>

- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区砧土木管理事務所】

	I				凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	通学路

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す