

通学路対策箇所図 [砧南小学校通学区域]

<対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区砧土木管理事務所
- ・成城警察署

6. 交通量が多い。見通しが悪い。

<対策内容>

- ・ボランティア等による立ち番【PTA】

1. 道路を渡る横断歩道がない

<対策内容>

- ・注意喚起標識板の設置【世田谷区砧土木管理事務所】

5. 歩道が狭い。横断歩道が少ない。

<対策内容>

- ・横断歩道の設置検討【成城警察署】

4. 大型車が通る道路なのに道幅が狭く、交通量も多い

<対策内容>

- ・路側帯のカラー舗装【世田谷区砧土木管理事務所】

3. 車がすれ違うことが困難な程、狭い道路


<対策内容>

- ・注意喚起標識幕の設置【世田谷区砧土木管理事務所】

2. 道路がカーブしていて危険

<対策内容>

- ・注意喚起標識幕の設置【世田谷区砧土木管理事務所】



●	I	○	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す