

通学路対策箇所図 [北沢小学校通学区域]

<対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区北沢土木管理事務所、北沢公園管理事務所
- ・北沢警察署

1. 信号の間隔が短い

<対策内容>

- ・常時押ボタン信号に変更検討【北沢警察署】

2. 事故多発地点

<対策内容>

- ・注意喚起標示板の取替【世田谷区北沢土木管理事務所】

4. 見通しの悪い横断歩道

<対策内容>

- ・注意喚起標示板の設置【世田谷区北沢土木管理事務所】

3. 公園から道路へボールが転がり出て、子どもも道路に飛び出すことがある。

<対策内容>

- ・柵を設置【世田谷区北沢公園管理事務所】



●	I	●	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す