


# 通学路対策箇所図 [駒沢小学校通学区域]

## <対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区世田谷土木管理事務所
- ・世田谷警察署



5. 横断歩道を渡りたくても、止まってくれない車が多い

<対策内容>

- ・信号機の設置【世田谷警察署】

1. 児童の3割が利用する道路で、自由通り方面に抜けていく車が多い

<対策内容>

- ・信号機の設置検討【世田谷警察署】

3. 一方通行と気づかずに逆方向から進入してくる車が多い

<対策内容>

- ・注意喚起標示板の設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】

4. 歩道が狭く、車が歩道すれすれを通り危険


<対策内容>

- ・路側帯のカラー舗装【世田谷区世田谷土木管理事務所】

2. 道幅が広い一方通行と気づかずに進入する車が多い

<対策内容>

- ・注意喚起標示板の設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】



凡	例	通学路	小学区界	区立小学校	区立幼稚園	信号機	歩道橋	対策箇所
凡	例	通学路	小学区界	区立小学校	区立幼稚園	信号機	歩道橋	対策箇所

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す