

# 通学路対策箇所図 [松原小学校通学区域]

## <対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区北沢土木管理事務所、工事第一課工務担当
- ・北沢警察署

## 4. 冬場下校時に薄暗い

### <対策内容>

- ・街路灯の照度を上げる【世田谷区工事第一課工務担当】

## 2. 交通が多い

### <対策内容>

- ・減速標示の塗り替え【世田谷区北沢土木管理事務所】
- ・「止まれ」標示、停止線の塗り替え【北沢警察署】

## 3. 変形5差路。通学路ではないが、生活の中でよく利用されている道路。

### <対策内容>

- ・横断歩道設置に伴う歩道改良【世田谷区北沢土木管理事務所】
- ・横断歩道の設置【北沢警察署】

## 施設ヘトラックの出入りがある

### <対策内容>

- ・注意喚起標示板の設置【世田谷区北沢土木管理事務所】
- ※個人または法人に関する情報保護のため、対策箇所の所在地は図示していません。

## 1. 車の交通が多くスピードが出る

### <対策内容>

- ・外側線の塗り替え【世田谷区北沢土木管理事務所】

## 道路反射鏡に樹木がかかっている

### <対策内容>

- ・所有者に樹木の剪定を依頼【世田谷区北沢土木管理事務所】
- ※個人または法人に関する情報保護のため、対策箇所の所在地は図示していません。

	I			凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校
				通学路

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す



※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す