

通学路対策箇所図 [松沢小学校通学区域]

<対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区北沢土木管理事務所
- ・北沢警察署

2. 「通学路パトロール中」の標示幕がきちんと取り付けられていない


<対策内容>

- ・標示幕の取替【学校】

1. 通り抜けをする車が多い

<対策内容>

- ・自発光鏡の設置【世田谷区北沢土木管理事務所】
- ・「止まれ」標示の設置【北沢警察署】



3. 路側帯が緑色でカラー舗装されていない

<対策内容>

- ・路側帯のカラー舗装【世田谷区北沢土木管理事務所】

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 ※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す