

# 通学路対策箇所図 [明正小学校通学区域]

## <対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区砧土木管理事務所
- ・成城警察署

## 3. 道が狭く交通も多く、法定速度を守らない車も多い


### <対策内容>

- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区砧土木管理事務所】

## 1. 道が狭く交通が多い

### <対策内容>

- ・登校時、保護者の交通整理を継続【PTA】



## 2. 自転車と車が一時停止せず交差点内に入る

### <対策内容>

- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区砧土木管理事務所】

●	I	○	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す