

通学路対策箇所図 [三宿小学校通学区域]

<対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区世田谷土木管理事務所
- ・国土交通省東京国道事務所
- ・世田谷警察署

2. 見通しが悪い。細い道で車がよく通る。

<対策内容>

- ・注意喚起標示幕および注意喚起標示板の補修【世田谷区世田谷土木管理事務所】

1. 歩道橋から歩道に降りるとき、自転車と接触しやすい

<対策内容>


- ・ラバーボールの設置【国土交通省東京国道事務所】
- ・注意喚起標示板の設置【国土交通省東京国道事務所】

建物に資材等が多数立てかけてある

<対策内容>

- ・所有者に安全対策を依頼【PTA】

※個人または法人に関する情報保護のため、対策箇所の所在地は図示していません。



	●	I	○	■			凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	例

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す