

# 通学路対策箇所図 [守山小学校通学区域]

## <対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区北沢土木管理事務所
- ・北沢警察署

## 2. 放置自転車が路側帯をふさいでいる


### <対策内容>

- ・自転車に警告札貼付、所有者に移動を依頼【世田谷区北沢土木管理事務所】

## 1. 交通量が多く、斜めに交差しているの見通しが悪い箇所がある

### <対策内容>

- ・横断歩道の設置【北沢警察署】



●	I	○	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す