

# 通学路対策箇所図 [中里小学校通学区域]

## <対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区世田谷土木管理事務所
- ・世田谷警察署

## 1. スクールゾーンの路面標示、速度標示がうすくなり見えにくい

### <対策内容>

- ・スクールゾーン標示の塗り替え【世田谷区世田谷土木管理事務所】
- ・最高速度標示の塗り替え【世田谷警察署】

## 2. 横断歩道やカラー舗装うすくなり見えにくい

### <対策内容>

- ・カラー舗装の塗り替え【世田谷区世田谷土木管理事務所】
- ・横断歩道および最高速度標示の塗り替え【世田谷警察署】

## 3. バス通りで交通量多く、道幅狭い。歩行者、自転車多い。


### <対策内容>

- ・横断歩道の塗り替え【世田谷警察署】

## 4. 交通量が多い。

### <対策内容>

- ・注意喚起標示板の設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】
- ・スクールゾーン標示の塗り替え【世田谷区世田谷土木管理事務所】



	●	I	○	■	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路	例	

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す