

通学路対策箇所図 [尾山台小学校通学区域]

<対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区玉川土木管理事務所、工事第二課工務担当、玉川総合支所街づくり課、
- ・玉川警察署

2. 交通量が多く、歩道と車道の区別がない。

<対策内容>

- ・踏切歩道部のカラー舗装を東急電鉄に要望【学校】
- ・踏切歩道部のカラー舗装【世田谷区工事第二課工務担当】

3. ガードパイプの損傷

<対策内容>

- ・ガードパイプの取替【世田谷区玉川土木管理事務所】

5. 車のドライバーから子供が見えづらい

<対策内容>

- ・交差点マークの塗り替え【世田谷区玉川土木管理事務所】
- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区玉川土木管理事務所】

4. ガードパイプの損傷


<対策内容>

- ・ガードパイプの取替【世田谷区玉川土木管理事務所】

1. スクールゾーン時間帯に車が進入してくる

<対策内容>

- ・路側帯のカラー舗装の塗り替え【世田谷区玉川土木管理事務所】
- ・スクールゾーン標示の設置【世田谷区玉川土木管理事務所】



●	I	○	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す