

通学路対策箇所図 [桜小学校通学区域]

<対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区世田谷土木管理事務所
- ・世田谷警察署

3. 路側帯がなく、車と接触する危険性大

<対策内容>

- ・路側帯の設置【世田谷区世田谷土木管理事務所】

2. 交通量が多く信号がない

<対策内容>

- ・横断歩道の設置【世田谷警察署】



1. 交通量が多く見通しが悪い

<対策内容>

- ・交差点手前のカラー舗装【世田谷区世田谷土木管理事務所】

4. 土曜日はスクールゾーンでないため、車の交通量が多い

<対策内容>

- ・土曜日のスクールゾーン設定【世田谷警察署】

●	I	○	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す