

# 通学路対策箇所図 [瀬田小学校通学区域]

## <対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区玉川土木管理事務所、玉川総合支所街づくり課
- ・国土交通省東京国道事務所
- ・東京都第二建設事務所
- ・玉川警察署



### 1. 歩道橋の階段がさびて穴が開いている

#### <対策内容>

- ・歩道橋の維持補修【国土交通省東京国道事務所】

### 3. 通学路を横切る形で抜け道として利用する車が多く危険

#### <対策内容>

- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区玉川土木管理事務所】

### 4. 変則四差路のため事故が多発し危険

#### <対策内容>

- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区玉川土木管理事務所】
- ・交差点手前のカラー舗装（路面補修に伴う）【世田谷区玉川土木管理事務所】

### 2. スピードを出したままカーブを曲がる車が多い

#### <対策内容>

- ・ラバーポールの設置を検討【世田谷区玉川土木管理事務所】  
(代替として、「横断歩道」標示の塗替え【玉川警察署])
- ・横断歩道の塗替え【玉川警察署】

●	I	○	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す  
 ※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す