

通学路対策箇所図 [祖師谷小学校通学区域]

<対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区砧土木管理事務所
- ・成城警察署

1. 道路の幅が狭く交通量が多いため、児童の安全確保が難しい


<対策内容>

- ・交差点手前のカラー舗装の塗り替え【世田谷区砧土木管理事務所】
- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区砧土木管理事務所】

2. 通学路でもある狭い道路に車がスピードを出し進入する

<対策内容>

- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区砧土木管理事務所】
- ・横断歩道の塗り替え【成城警察署】



凡	通学路	小学区界	区立幼稚園	区立小学校	信号機	歩道橋	対策箇所
	緑線	赤線	赤点	赤線	赤点	赤線	赤点

商店の搬入トラックが多く、見通しが悪い

<対策内容>

- ・迂回するよう児童に指導【学校】
- ※個人または法人に関する情報保護のため、対策箇所の所在地は図示していません。

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す
 ※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す