

# 通学路対策箇所一覧表

## 区立小学校(50音順)

### あ行

#### 赤堤小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	赤堤2-32	ガードレールがなく狭い道にかかわらず交通量が多い	注意喚起標示板の設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区北沢土木管理事務所、北沢警察署

#### 旭小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	下馬3-23付近	一方通行で道幅が狭く、スピードを出す車が多い	最高速度標示の塗り替え	世田谷警察署	実施済み	
2	野沢4-15	環七に出入りする車、自転車を確認できない	歩行者ストップマークの設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
3	野沢2-19	環七に出入りする車、自転車を確認できない	注意喚起標示板の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
-	下馬三丁目地内	住宅の木が伸びて道路反射鏡にかかっていて見えづらい	所有者に樹木の剪定を依頼	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷警察署、東京都第二建設事務所

#### 池尻小学校

点検の結果、現時点では実施可能な対策は既にとられていると判断しました。

【点検参加メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所、東京都第二建設事務所、世田谷警察署

# 通学路対策箇所一覧表

## 池之上小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	北沢1-39	茶沢通りから進入してくる車が多い	注意喚起標示板の設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	
			「止まれ」標示と横断歩道の塗り替え	北沢警察署	実施済み	
2	代沢2-42	「放置自転車禁止」のシートがはがれている	シートの貼り直し	世田谷区交通安全自転車課	実施済み	
3	代沢2-37	「とまれ」の路面標示がはがれている	「止まれ」標示の塗り替え	北沢警察署	実施済み	
4	代沢1-24	「通学路パトロール中」の標示幕が破れている	標示幕の取替	学校	実施済み	
5	代沢1-16	抜け道で交通量が多い	注意喚起標示板の設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	
6	北沢1-30	茶沢通りへの抜け道で交通量が多く、一時停止をしないで曲がる車が多い	横断歩道の設置	北沢警察署	実施済み	
7	北沢1-32	電柱の通学路標示板に落書きがある	落書きを消すよう委託事業者に依頼・実施	教育委員会事務局	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、教育委員会事務局・世田谷区北沢土木管理事務所・交通安全自転車課、北沢警察署

## 奥沢小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	奥沢3-1	ガードレールがなく危険	注意喚起標示幕の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、世田谷区玉川土木管理事務所、世田谷区玉川総合支所街づくり課、玉川警察署

## 尾山台小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	尾山台3-7~8	スクールゾーン時間帯に車が進入してくる	路側帯のカラー舗装の塗り替え	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
			スクールゾーン標示の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
2	等々力5-3	交通量が多く、歩道と車道の区別がない	踏切歩道部のカラー舗装を東急電鉄に要望	学校	実施済み	
			踏切歩道部のカラー舗装	世田谷区工事第二課工務担当	実施済み	
3	尾山台3-27	ガードパイプの損傷	ガードパイプの取替	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
4	尾山台3-19	ガードパイプの損傷	ガードパイプの取替	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
5	尾山台3-16	車のドライバーから子供が見えづらい	交差点マークの塗り替え	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
			注意喚起標示幕の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所・工事第二課工務担当・玉川総合支所街づくり課、玉川警察署

# 通学路対策箇所一覧表

## か行

### 上北沢小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	上北沢3-19	比較的交通量が多いが、横断歩道がない	歩行者横断指導線の塗り替え	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済み	
			横断歩道の設置検討	成城警察署	実施済み	
2	上北沢3-18	横断歩道がなく、斜め横断する人が多い	次回道路工事の際に道路形状の改良を行う (代替として、注意喚起標示幕を設置)	世田谷区工事第二課 (代替:世田谷区烏山土木管理事務所)	実施済み	
			道路改良後検討(代替として、注意喚起標示幕を設置)	成城警察署 (代替:世田谷区烏山土木管理事務所)	実施済み	
3	上北沢4-22	スクールゾーンだが甲州街道への抜け道になっていて、交通量が多い	校庭改修工事の際、セットバックして歩道をつくる	学校	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区烏山土木管理事務所、成城警察署

### 烏山小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	給田2-4	先にある踏切に気を取られて、手前の信号に気づかず通過する車が多く危険	注意喚起標示板の設置	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済み	
			信号機LED化	成城警察署	実施済み	
2	給田2-6	スクールゾーンであるにもかかわらず車が通ることがある	スクールゾーン標示の設置	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済み	
3	上祖師谷1-26	車がスピードを出して危険	交差点のカラー舗装	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済み	
			注意喚起標示板の設置	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済み	
4	給田1-3	ガードレールが片側にしかなく危険	将来道路拡幅時に対策検討 (代替案として、注意喚起標示板の設置)	世田谷区工事第二課	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区烏山土木管理事務所、成城警察署

### 烏山北小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	北烏山5-6	夜とても暗い	街路灯の照度アップを検討	世田谷区工事第二課工務担当	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、世田谷区烏山土木管理事務所・工事第二課工務担当、成城警察署

# 通学路対策箇所一覧表

## 北沢小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	北沢4-31	信号の間隔が短い	常時押ボタン信号に変更検討	北沢警察署	実施済み	
2	北沢3-16	事故多発地点	注意喚起標示板の取替	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	
3	北沢3-4	公園から道路へボールが転がり出て、子どもも道路に飛び出すことがある	柵を設置	世田谷区北沢公園管理事務所	実施済み	
4	北沢3-4	見通しの悪い横断歩道	注意喚起標示板の設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区北沢土木管理事務所・北沢公園管理事務所、北沢警察署

## 喜多見小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	喜多見3-19	坂道から自転車などが出てきて危険	路側帯のカラー舗装	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
2	喜多見7-31	カーブで見通しが悪く、車がスピードを出し危険	注意喚起標示幕の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
3	喜多見1-4	横断歩道はあるが、車がスピードを出してくる	交差点のカラー舗装	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
			注意喚起標示幕の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
			横断歩道の塗り替え	成城警察署	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区砧土木管理事務所、成城警察署

## 砧小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	大蔵5-6	一方通行で道幅が狭く、スクールゾーン時間帯(7~9時)に車が通行する	取締り	成城警察署	実施済み	
2	喜多見6-12	階段状の道路から子どもが飛び出し危険	注意喚起標示幕の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
			交差点のカラー舗装	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
3	喜多見6-1	ガードパイプのすき間から子どもが道路を横断してしまい危険	注意喚起標示幕の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
4	大蔵5-16	見通しが悪い道路で危険	注意喚起標示幕の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区砧土木管理事務所、成城警察署

# 通学路対策箇所一覧表

## 砧南小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	鎌田3-35	道路を渡る横断歩道がない	注意喚起標示板の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
2	鎌田3-28	道路がカーブしていて危険	注意喚起標示幕の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
3	鎌田4-1	車がすれ違うことが困難な程、道幅が狭い	注意喚起標示幕の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
4	宇奈根1-16～22	大型車が通る道路なのに道幅が狭く、交通量も多い	路側帯のカラー舗装	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
5	宇奈根3-1～4	歩道が狭い。横断歩道が少ない。	横断歩道の設置検討	成城警察署	未定	
6	大蔵6-2	交通量が多い。見通しが悪い。	ボランティア等による立ち番	PTA	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区砧土木管理事務所、成城警察署

## 希望丘小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	船橋7-5	交通量が多い	注意喚起標示幕の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
2	船橋4-9	歩道を通行する自転車が危険	歩道のカラー舗装	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
			注意喚起標示幕の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
			旗振り人数を増やし日誌の記入を決定	PTA	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区砧土木管理事務所、成城警察署

## 給田小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	給田4-23	変形十字路で車と自転車、歩行者が一時停止せず事故の危険性が高い	交差点のカラー舗装	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済み	
			ラバーボールの設置	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済み	
			道路反射鏡の移設	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済み	
2	給田4-27	交通量が多く、歩道と車道の区別が分かりにくい	児童へ日常的に指導して注意喚起	学校	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区烏山土木管理事務所、成城警察署

# 通学路対策箇所一覧表

## 京西小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	用賀3-6	交通量が多いが、歩道と車道の区別がない	外側線の塗り替え(路面補修に伴う)	世田谷区工事第二課	実施済み	
2	用賀4-35	放置自転車が多いため歩道が狭くなっている	放置自転車への注意喚起表示	学校	実施済み	
			通学路指定申請の検討	学校・PTA	実施済み	
			放置自転車対策の検討	世田谷区交通安全自転車課	実施済み	放置自転車への札付け等警告を継続して実施
3	用賀4-27	路上駐車があり危ない	ガードパイプの設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
4	上用賀5-8	十字路だが信号がない。停止線もなく危険。	路面標示の設置を検討 (代替として、注意喚起標示幕を設置)	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
5	用賀4-10	バス入口のところで歩道がなくなっている	外側線の塗り替え	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
6	用賀4-5	首都高高架下歩行者信号が歩行者から見えにくい	信号機の角度修正	玉川警察署	実施済み	
7	用賀3-5	交通量が多いのに道が狭い。路上駐車があり見通しが悪い。	外側線の塗り替え(路面補修に伴う)	世田谷区工事第二課	実施済み	
			駐車取締り	玉川警察署	実施済み	
-	用賀四丁目地内	路側帯に看板や自転車があり、通行しづらくなっている	所有者に看板等の撤去を依頼	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
-	用賀四丁目地内	路側帯に看板や自転車があり、通行しづらくなっている	所有者に看板の掲示方法の改善要望	学校	実施済み	
			所有者に看板等の撤去を依頼	玉川警察署	実施済み	
-	用賀四丁目地内	民有地内の植え込み、柱等で死角になるところが多く危険	施設管理者に改善要望	学校	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所・玉川総合支所街づくり課・交通安全自転車課、玉川警察署

## 経堂小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	経堂3-22	通学時間帯に車と自転車が入りみだれる	横断歩道の設置検討(道路改良後検討)	北沢警察署	未定	
2	桜上水1-23ほか	通学時間帯に車と自転車が入りみだれる	路側帯のカラー舗装	東京都第二建設事務所	実施済み	
			注意喚起標示板の設置	東京都第二建設事務所	未定	
			スクールゾーン設置検討	北沢警察署・成城警察署	未定	
3	経堂3-25	飛び出しが多い	外側線の塗り替え	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
4	船橋5-1	危険な十字路	注意喚起標示板の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
5	経堂3-25	壊れた看板がある	看板の撤去	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所・砧土木管理事務所、東京都第二建設事務所、北沢警察署、成城警察署

# 通学路対策箇所一覧表

## 九品仏小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	奥沢7-28	飛び出しが多い	注意喚起標示幕の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
2	奥沢7-19	道路にはみ出して歩いてしまう子がいる	路側帯のカラー舗装	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
3	奥沢8-20	一方通行だが、コインパーキングを目指して逆走する車がいる	「止まれ」標示、停止線の塗り替え	玉川警察署	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所、世田谷区玉川総合支所街づくり課、玉川警察署

## 駒沢小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	上馬4-7	児童の3割が利用する道路で、自由通り方面に抜けていく車が多い	信号機の設置検討	世田谷警察署	未定	
2	駒沢2-18	道幅が広い一方通行と気づかずに進入する車が多い	注意喚起標示板の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
3	上馬4-27	一方通行と気づかずに逆方向から進入してくる車が多い	注意喚起標示板の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
4	上馬4-16	歩道が狭く、車が歩道すれすれを通り危険	路側帯のカラー舗装	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
5	駒沢2-42	横断歩道を渡りたくても、止まってくれない車が多い	信号機の設置	世田谷警察署	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷警察署

## 駒繫小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	下馬4-22	路上駐車が多い	主事・ボランティア等による立ち番の強化	学校・PTA等	実施済み	
2	下馬1-26	交差点	歩行者ストップマークの設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷警察署

# 通学路対策箇所一覧表

## さ行

### 桜小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	世田谷2-28	交通が多く見通しが悪い	交差点手前のカラー舗装	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
2	世田谷2-30	交通が多く信号がない	横断歩道の設置	世田谷警察署	実施済み	
3	世田谷2-28	路側帯がなく、車と接触する危険性大	路側帯の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
4	世田谷2-14	土曜日はスクールゾーンでないため、車の交通が多い	土曜日のスクールゾーン設定	世田谷警察署	未定	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷警察署

### 桜丘小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	桜丘3-19	坂道を下ってくる車が、路側帯にはみ出して走行する	注意喚起標示幕の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
			交差点のカラー舗装の塗り替え	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
2	桜丘1-2	路上駐車が多い	注意喚起標示幕の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷警察署

### 桜町小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	深沢7-14	交通多く危険	注意喚起標示板の取替	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
2	桜新町2-27	五差路で交通が多く、スピードを出す車もいる	横断歩道の位置変更	玉川警察署	実施済み	
3	用賀1-18	抜け道になっていて、車がスピードを出し危険	注意喚起標示幕の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
			ラバーボールの設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所、世田谷区玉川総合支所街づくり課、東京都第二建設事務所、玉川警察署



# 通学路対策箇所一覧表

## 笹原小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	桜丘5-21	車の抜け道で交通量が多い	ガードレールの設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	近くに信号機があり、新たに信号機を設置すると交通の流れに支障を及ぼす恐れがあるため、設置は難しい。 道路を横断する際には、近くの信号機をご利用ください。
			信号機の設置検討(代替として、交差点のカラー舗装と「交差点あり」標示を塗替え)	世田谷警察署 (代替:世田谷区世田谷土木管理事務所)	実施済み	
2	桜丘5-46	外側線が薄い	外側線の塗り替え	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷警察署

## 三軒茶屋小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	三軒茶屋2-28	横道から保健センター前の道路へ飛び出してしまう、車と接触しそう	児童に交通安全(ルール遵守)指導し、注意意識をもたせる	学校	実施済み	
2	三軒茶屋2-42	自転車などが信号無視で入ってくることが多い(朝の時間帯)	児童に交通安全(ルール遵守)指導し、注意意識をもたせる	学校	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷警察署

## 城山小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	梅丘2-27	交通量が多い	注意喚起標示板の取替	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	
			横断歩道の塗り替え	北沢警察署	実施済み	
2	世田谷4-25	道路が開通すると交通量が増える可能性がある	信号機の設置、横断歩道の位置変更	世田谷警察署	実施済み	
3	豪徳寺1-42	交通量が多い	横断歩道の設置	北沢警察署	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区北沢土木管理事務所、東京都第二建設事務所、世田谷警察署、北沢警察署

# 通学路対策箇所一覧表

## 瀬田小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	玉川台1-1	歩道橋の階段がさびて穴が開いている	歩道橋の維持補修	国土交通省東京国道事務所	実施済み	
2	瀬田1-16	スピードを出したままカーブを曲がる車が多い	ラバーボールの設置を検討 (代替として、「横断歩道」標示の塗替え)	世田谷区玉川土木管理事務所 (代替:玉川警察署)	実施済み	
			横断歩道の塗り替え	玉川警察署	実施済み	
3	瀬田2-21	通学路を横切る形で抜け道として利用する車が多く危険	注意喚起標示幕の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
4	瀬田2-13	変則四差路のため事故が多発し危険	注意喚起標示幕の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
			交差点手前のカラー舗装(路面補修に伴う)	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	

[対策検討メンバー]学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所、世田谷区玉川総合支所街づくり課、国土交通省東京国道事務所、東京都第二建設事務所、玉川警察署

## 世田谷小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	宮坂1-26	交通量が多いが、歩道と車道の区別がない	登下校時に主事を配置し安全に注意	学校	実施済み	
2	宮坂1-35	一方通行を反対方向から通行してくる自転車等が見えない	注意喚起標示幕の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
3	宮坂1-42	一方通行を逆走してくる車がいる	「進入禁止」標識の大型化	北沢警察署	実施済み	
4	宮坂1-15	子どもが飛び出しやすい	「自転車止まれ」マークの設置	北沢警察署	実施済み	
5	宮坂2-13	交通標語の看板で子どもが出てくるのが見えにくい	児童に安全教育	学校	実施済み	

[対策検討メンバー]学校、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷警察署

## 祖師谷小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	祖師谷3-51	道路の幅が狭く交通量が多いため、児童の安全確保が難しい	交差点手前のカラー舗装の塗り替え	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
			注意喚起標示幕の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
2	祖師谷4-2	通学路でもある狭い道路に車がスピードを出して進入する	注意喚起標示幕の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
			横断歩道の塗り替え	成城警察署	実施済み	
-	祖師谷三丁目地内	商店の搬入トラックが多く、見通しが悪い	迂回するよう児童に指導	学校	実施済み	

[対策検討メンバー]学校、PTA、世田谷区砧土木管理事務所、成城警察署

# 通学路対策箇所一覧表

## た行

### 代沢小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	代田1-47	緑道から鎌倉通りへ飛び出す自転車が多い	注意喚起標示板の設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	
			「止まれ」標示の位置変更	北沢警察署	実施済み	
2	代沢5-1	学校が近いが、広い道路なので自動車がスピードを出しやすい	注意喚起標示板の設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区北沢土木管理事務所、北沢警察署

### 太子堂小学校

これまでも点検を適宜実施しているため、今回は点検を実施していません。

### 代田小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	代田5-9	停車している車が多いため、児童が車道にはみ出すことが多い	路側帯のカラー舗装	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	
2	代田4-32	環七への抜け道のため、車の交通量が多い	注意喚起標示板の補修	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	
3	代田4-23	環七への抜け道のため、車の交通量が多い	注意喚起標示板の取替	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	
4	代田5-17	下北沢への抜け道のため、車の交通量が多い	-	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	合同点検時は水道工事が行なわれていたため、歩行者の通行幅が狭められる等、危険な状況が見受けられたが、工事が完了したことにより状況が改善された。
5	代田5-8	ガード下が暗い	街路灯の設置	東京都第二建設事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区北沢土木管理事務所、東京都第二建設事務所、北沢警察署

### 玉川小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	学校周辺	土曜授業日はスクールゾーンでないため危険	土曜日のスクールゾーン設定	玉川警察署	未定	
-	等々力三丁目地内	登校時刻に商店の搬出入車が多く出入りする	注意喚起標示幕の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
			商店に安全配慮を要請	玉川警察署	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所・玉川総合支所街づくり課、玉川警察署

# 通学路対策箇所一覧表

## 玉堤小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	玉堤1-12	「止まれ」標示が消えている	「止まれ」標示の塗り替え	玉川警察署	実施済み	
2	玉堤1-24	接触事故が多い	道路反射鏡の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
3	等々力1-15	「横断歩道あり」の道路標示が消えている	道路標示の塗り替え	玉川警察署	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所・玉川総合支所街づくり課、玉川警察署

## 多聞小学校

これまでも点検を適宜実施しているため、今回は点検を実施しておりません。

## 千歳小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	上祖師谷5-11～15	交通量が多い上、道が狭く、歩道と車道の区別がない	注意喚起標示幕の設置	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済み	
			「止まれ」標示の塗り替え	成城警察署	実施済み	
2	成城8-31	急に道が狭くなる上、交通量が多く、スピードを出す車が多い	スクールゾーンの設置検討	成城警察署	未定	
3	上祖師谷4-26	横断歩道が消えかかっている	注意喚起標示板の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
			横断歩道の塗り替え	成城警察署	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、世田谷区砧土木管理事務所・烏山土木管理事務所、成城警察署

## 千歳台小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	千歳台5-10	新しい道路ができたため交通量が増え危険。死亡事故も発生している。	スクールゾーンの設置検討	成城警察署	未定	
2	千歳台4-12	児童の往来が多い。見通しが悪い。	注意喚起標示幕の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
-	千歳台三丁目地内	通学の時間帯に商店の搬入のトラックが何台も駐車する	取締り	成城警察署	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区砧土木管理事務所、成城警察署

# 通学路対策箇所一覧表

## 塚戸小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	粕谷3-21ほか	抜け道として利用する車が多いが、信号機がない	学校安全マップ作成時の点検箇所とし、児童に学習を通して危険箇所としての認識を深めさせる	学校	実施済み	
2	千歳台6-7	スクールゾーンであるにもかかわらず、路地から車が進入する	取締り	成城警察署	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区砧土木管理事務所、成城警察署

## 弦巻小学校

点検の結果、現時点では実施可能な対策は既にとられていると判断しました。

【点検参加メンバー】学校、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷警察署

## 等々力小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	等々力6-11	抜け道で、カーブがきつく、スピードを出している車が多く危険。	注意喚起標示幕の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
2	等々力5-28	車がスピードを出して走行する	注意喚起標示幕の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
3	等々力6-9	事故の多い交差点	交差点のカラー舗装	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
4	等々力7-15	一方通行を逆走する車が多い	注意喚起標示幕の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
			標識の向き修正。周辺に安全配慮を要請。	玉川警察署	実施済み	
-	等々力五丁目地内	商店の店先の植物で信号が見えづらい	商店に改善を依頼	玉川警察署	実施済み	
-	等々力七丁目地内	住宅の木が伸びて道路反射鏡にかかっている見えづらい	所有者に樹木の剪定を依頼	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
			所有者に樹木の剪定を依頼	玉川警察署	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所・玉川総合支所街づくり課、玉川警察署

# 通学路対策箇所一覧表

## な行

### 中里小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	三軒茶屋1-10	スクールゾーンの路面標示、速度標示がうすくなり見えにくい。	スクールゾーン標示の塗り替え	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
			最高速度標示の塗り替え	世田谷警察署	実施済み	
2	三軒茶屋1-7	横断歩道やカラー舗装がうすくなり見えにくい	カラー舗装の塗り替え	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
			横断歩道および最高速度標示の塗り替え	世田谷警察署	実施済み	
3	三軒茶屋1-15	バス通りで交通量多く、道幅狭い。歩行者、自転車多い。	横断歩道の塗り替え	世田谷警察署	実施済み	
4	三軒茶屋1-6	交通量が多い	注意喚起標示板の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
			スクールゾーン標示の塗り替え	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷警察署

### 中町小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	中町3-28	橋の手前での見通しが悪く危険	注意喚起標示幕の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所・玉川総合支所街づくり課、東京都第二建設事務所、玉川警察署

### 中丸小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	野沢3-28	交通量が多くて危険	注意喚起標示板の取替	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
2	下馬6-24	交通量が多く、歩道もなく危険	交差点のカラー舗装	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
			注意喚起標示板の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
3	下馬6-33	車が急に飛び出してくることがあり危険	注意喚起標示板の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
			一時停止規制(2ヶ所)	世田谷警察署	実施済み	
4	下馬3-7	見通しが悪い	注意喚起標示板の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷警察署

# 通学路対策箇所一覧表

## は行

### 八幡山小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	八幡山1-15	一方通行の狭い道で抜け道になっており、スピードを出す車が多い	ラバーボールの設置	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済み	
			注意喚起標示板の移設	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済み	
2	上北沢1-32	歩道の植栽が連続的に設置してあるため、道路を横断できない。	植栽の一部撤去	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済み	
3	上北沢1-22	見通しが悪く信号のある横断歩道がないので危ない	都住宅局に工事用仮囲いの改良を依頼	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済み	
			信号機の設置検討	成城警察署	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区烏山土木管理事務所、成城警察署

### 花見堂小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	代田1-34	自転車の交通量が多く危険	注意喚起標示幕の設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	
2	代田1-23	乗り捨てられた自転車が散乱	警告札の貼付、自転車撤去	東京都第二建設事務所	実施済み	
			フェンスの設置	東京都第二建設事務所	実施済み	
3	代田1-13	放置バイクあり	警告札の貼付、バイク撤去	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区北沢土木管理事務所、東京都第二建設事務所、北沢警察署

### 東大原小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	大原1-1	公園に放置自転車がある	バイク、自転車の撤去	世田谷区北沢公園管理事務所	実施済み	
2	大原1-35	信号のない交差点	横断歩道の設置	北沢警察署	実施済み	
3	北沢3-27	車が思いがけず来る	横断歩道の設置	北沢警察署	実施済み	
-	代田六丁目地内	樹木が茂り見通しが悪い	所有者に剪定を依頼	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区北沢土木管理事務所・北沢公園管理事務所、北沢警察署

# 通学路対策箇所一覧表

## 東玉川小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	東玉川1-12	歩道と車道の区別がなく、左折車に巻き込まれる危険がある	外側線の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
2	東玉川1-11～12	急な坂道で車や自転車がスピードをあげて通る	交差点手前のカラー舗装	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
3	東玉川1-7	信号の押しボタンの位置が道路側にある	外側線の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
4	奥沢1-38～59	環八へ抜ける車が多い	交差点のカラー舗装	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
			注意喚起標示幕の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所・玉川総合支所街づくり課、玉川警察署

## 東深沢小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	深沢3-3	児童の登校時間帯と車の通行時間帯が重なる。道路が狭いが車がスピードを出す。	パトロール強化	玉川警察署	実施済み	
2	深沢1-32	旧公務員宿舎が放置されたままで危険	管理者に戸締り管理等の徹底を依頼	世田谷区玉川総合支所街づくり課	実施済み	
3	深沢2-7	長期間、水道工事が行なわれていて危険である	安全対策指導	玉川警察署	実施済み	
4	深沢4-10	夕方及び夜間が暗い	学芸大付属小に樹木の剪定を依頼	世田谷区工事第二課工務担当	実施済み	
5	駒沢5-17	車の抜け道になっていて危険。交差点の「止まれ」標示が薄れている。	「止まれ」標示の塗り替え	玉川警察署	実施済み	
6	駒沢5-1	車やバイクの通行量が多く危険	注意するよう児童に指導	学校	実施済み	
7	深沢4-4	住宅街にもかかわらず大型車が通行する	道路反射鏡の取替	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
-	深沢一丁目地内	住宅の植木で見通しが悪い	所有者に剪定を依頼	PTA	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所・玉川総合支所街づくり課、玉川警察署



# 通学路対策箇所一覧表

## 深沢小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	新町1-4	曲がり角の見通しが悪い	注意喚起標示板の取替	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
			横断歩道の設置	玉川警察署	実施済み	
2	新町1-23	国道246号から左折してくる車が多い	見通し確保のために植樹剪定	国土交通省東京国道事務所	実施済み	
3	新町1-7	歩道橋から歩道に降りるとき、自転車と接触しそうで危険。歩道橋下に違法駐輪あり。	ラバーボールの設置	国土交通省東京国道事務所	実施済み	
			注意喚起標示板の設置	国土交通省東京国道事務所	実施済み	
			警告札の貼付、自転車撤去	国土交通省東京国道事務所	実施済み	
-	新町一丁目地内	住宅の植木が道路に伸びている	所有者に剪定を依頼	国土交通省東京国道事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所・玉川総合支所街づくり課、国土交通省東京国道事務所、玉川警察署

## 二子玉川小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	玉川4-12	自転車の交通量が多く、スピードの出しすぎもあり危険。	スクールゾーン標示の塗り替え	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
			「止まれ」標示の塗り替え	玉川警察署	実施済み	
2	玉川4-9	道幅狭いが、自転車などの交通量が多く危険	イメージハンプの設置を検討	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
3	玉川4-11	一時停止の標識が見えにくい。道幅が狭く車や自転車が多く危険。	外側線の塗り替えを検討	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
			「止まれ」標示の塗り替え	玉川警察署	実施済み	
4	瀬田4-12	「止まれ」標示が薄くなっている。看板が壊れていて危険。	注意喚起標示板の取替	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
			「止まれ」標示、停止線の塗り替え	玉川警察署	実施済み	
5	玉川2-27	歩道橋階段下に違法駐輪あり。スピードを出したまま坂を下りてくる自転車が危険。	違法駐輪の取締強化	国土交通省東京国道事務所	実施済み	
			注意喚起標示板の設置	国土交通省東京国道事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所、国土交通省東京国道事務所、玉川警察署

# 通学路対策箇所一覧表

## 船橋小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	千歳台3-18	交通が多いが、信号機付きの横断歩道がない	信号機の設置検討 (代替として、注意喚起標示幕を設置)	成城警察署 (代替:世田谷区砧土木管理事務所)	実施済み	近くに信号機があり、新たに信号機を設置すると交通の流れに支障を及ぼす恐れがあるため、設置は難しい。 道路を横断する際には、近くの信号機をご利用ください。
2	船橋2-7	歩道が狭く歩道橋付近が混み合う。自転車の往来も多く危険。	ポールの設置検討	東京都第二建設事務所	未定	
3	船橋1-54	信号機の青色灯時間が短い。自転車の信号無視横断が多い。	信号機の青色灯時間変更	成城警察署	実施済み	
4	千歳台3-15~18	大型車の往来が多い	注意喚起標示幕の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
			外側線の塗り替え	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
5	船橋2-25	スクールゾーンであるにもかかわらず、進入する車両が多い	注意喚起標示幕の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
6	船橋1-14	交通量の多い十字路	交差点のカラー舗装	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
			自転車ストップマークの設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
7	船橋2-21	狭い道路にもかかわらず、自転車がスピードを出す	注意喚起標示幕の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区砧土木管理事務所、東京都第二建設事務所、成城警察署

## ま行

## 松丘小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	弦巻5-15	交通事故が過去に発生した	信号機の設置検討 (代替として、交差点のカラー舗装、「交差点あり」標示の塗り替え)	世田谷警察署 (代替:世田谷区世田谷土木管理事務所)	実施済み	車の交通量が少なく、信号機を設置することで、信号無視で横断する歩行者が生じた場合に、かえって危険が増す恐れがあるため、設置できない。
2	弦巻4-16	道幅が狭いが交通が多い	ラバーポールの設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
-	弦巻四丁目地内	朝、商店への搬入待ちのトラックが路上駐車していて、横断しようとする人の視界をさえぎっている	信号機の設置検討	世田谷警察署	未定	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所、世田谷警察署、東京都第二建設事務所

# 通学路対策箇所一覧表

## 松沢小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	赤堤5-33	通り抜けをする車が多い	自発光紙の設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	
			「止まれ」標示の設置	北沢警察署	実施済み	
2	赤堤4-40	「通学路パトロール中」の標示幕がきちんと取り付けられていない	標示幕の取替	学校	実施済み	
3	赤堤5-10	路側帯が緑色でカラー舗装されていない	路側帯のカラー舗装	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区北沢土木管理事務所、北沢警察署

## 松原小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	羽根木2-38	車の交通量が多くスピードが出る	外側線の塗り替え	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	
2	松原1-22	交通量が多い	減速標示の塗り替え	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	
			「止まれ」標示、停止線の塗り替え	北沢警察署	実施済み	
3	松原6-14	変形5差路。通学路ではないが、生活の中でよく利用されている道路。	横断歩道設置に伴う歩道改良	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	
			横断歩道の設置	北沢警察署	実施済み	
4	松原1-42	冬場下校時に薄暗い	街路灯の照度を上げる	世田谷区工事第一課工務担当	実施済み	
-	松原一丁目地内	道路反射鏡に樹木がかかっている	所有者に樹木の剪定を依頼	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	
-	松原一丁目地内	施設ヘトラックの出入りがある	注意喚起標示板の設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区北沢土木管理事務所・工事第一課工務担当、北沢警察署

# 通学路対策箇所一覧表

## 守山小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	羽根木2-9	交通量が多く、斜めに交差しているので見通しが悪い	横断歩道の設置	北沢警察署	実施済み	
2	羽根木2-1	放置自転車が路側帯をふさいでいる	自転車に警告札貼付、所有者に移動を依頼	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区北沢土木管理事務所、北沢警察署

## 三宿小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	太子堂2-6	歩道橋から歩道に降りるとき、自転車と接触しやすい	ラバーボールの設置	国土交通省東京国道事務所	実施済み	
			注意喚起標示板の設置	国土交通省東京国道事務所	実施済み	
2	太子堂2-3	見通しが悪い。細い道で車がよく通る。	注意喚起標示幕および注意喚起標示板の補修	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
-	三宿一丁目地内	建物に資材等が多数立てかけてある	所有者に安全対策を依頼	PTA	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所、国土交通省東京国道事務所、世田谷警察署

## 武蔵丘小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	北烏山1-53付近	スクールゾーンに車が進入してくる	注意喚起標示板の設置	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済み	
			バリケードの設置	PTA	実施済み	
			スクールゾーンの設置検討	成城警察署	未定	
2	北烏山1-7	土曜日がスクールゾーンでない	土曜日に「本日登校日」の標示幕を設置	学校	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区烏山土木管理事務所、成城警察署

## 明正小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	成城3-26	道が狭く交通量が多い	登校時、保護者の交通整理を継続する	PTA	実施済み	
2	喜多見9-7	自転車と車が一時停止せず交差点内に入る	注意喚起標示幕の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
3	成城4-19	道が狭く交通量も多く、法定速度を守らない車も多い	注意喚起標示幕の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区砧土木管理事務所、成城警察署

# 通学路対策箇所一覧表

## や行

### 八幡小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	玉川田園調布2-17	跨線橋のガードが目隠しになって見通しが悪い	東急電鉄に改善の申し入れ	学校	実施済み	
2	奥沢5-22	路上駐車が多く危険	外側線の塗り替え(路面補修に伴う)	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
			駐車を見たら保護者が警察に連絡	PTA	実施済み	
3	玉川田園調布2-5	不審者が出没する	防犯プレートの設置	玉川警察署	実施済み	
4	玉川田園調布2-16	路上駐車あり	ラバーボールの設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
5	奥沢4-33	踏切内の路側帯が途中で切れている	東急電鉄に改善の申し入れ	学校	実施済み	
6	奥沢5-22	交差点マークが薄い	交差点マークの塗り替え(路面補修に伴う)	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所・玉川総合支所街づくり課、東京都第二建設事務所、玉川警察署

### 山崎小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	梅丘3-9	交通量が多く、土曜授業で学校主事が不在のとき危険である	規制内容変更	北沢警察署	未定	
2	梅丘2-30	坂道で自転車等がスピードを出して通行する	注意喚起標示板の設置	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	
3	梅丘1-61	信号がなく危険	信号機の設置検討	北沢警察署	実施済み	
4	梅丘2-33	交通量が多く、児童の横断が危険	自発光鈺の取替	世田谷区北沢土木管理事務所	実施済み	
5	代田3-12	交通量が多く、児童の横断が危険	横断歩道の設置	北沢警察署	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区北沢土木管理事務所、北沢警察署

# 通学路対策箇所一覧表

## 山野小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	砧6-7	横断歩道脇に電柱が立っているため、車両から歩行者が見えにくい	横断歩道で立つ位置について、児童に指導	学校	実施済み	
2	砧4-23	抜け道になっていて交通量が多いが、道幅が狭く危険	注意喚起標示幕の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
			立ち番強化	PTA	実施済み	
			スクールゾーンの設置検討	成城警察署	未定	
3	砧5-8	横断歩道はあるものの信号がないため、横断に躊躇する	注意喚起標示幕の設置	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
4	砧4-5	横断歩道はあるものの信号がなく接触事故が多い	交差点のカラー舗装	世田谷区砧土木管理事務所	実施済み	
			信号機の設置検討(代替として、注意喚起標示幕を設置)	成城警察署 (代替:世田谷区砧土木管理事務所)	実施済み	車の交通量が少なく、信号機を設置することで、信号無視で横断する歩行者が生じた場合に、かえって危険が増す恐れがあるため、設置できない。
5	砧6-7	児童の登校時間帯に車両が進入してくる	スクールゾーン延長	成城警察署	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区砧土木管理事務所、成城警察署

## 用賀小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	上用賀6-14	西用賀通りを曲がる車が危険	保護者による立ち当番	PTA	実施済み	
			土曜日のスクールゾーン設定	玉川警察署	未定	
2	上用賀6-16・17	車の通行があり危険な交差点	保護者による立ち当番	PTA	実施済み	
			土曜日のスクールゾーン設定	玉川警察署	未定	
3	桜丘3-28	細いカーブの道でガードレールもなく危険	保護者による立ち当番	PTA	実施済み	
4	上用賀6-6	スクールゾーンなのに入ってくる車がいる	保護者による立ち当番	PTA	実施済み	
5	上用賀4-16	スピードを出す車が多い	注意喚起標示幕の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
6	上用賀4-24	横断歩道が消えてうすくなっている	横断歩道の塗り替え(路面補修に伴う)	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
7	上用賀4-26	「止まれ」の路面標示が消えている	「止まれ」標示の塗り替え	玉川警察署	実施済み	
8	上用賀4-23	自転車止まらず車と接触する事故あり	注意喚起標示板の設置	世田谷区玉川土木管理事務所	実施済み	
9	上用賀3-9	一方通行を逆走する車とバイクが接触する事故あり	標識の増設	玉川警察署	実施済み	
-	大蔵一丁目地内	住宅の古い塀があるため、それを避けて別のルートを通行するが、そこも暗くて危険	通学経路の変更	学校・PTA	実施済み	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区玉川土木管理事務所・玉川総合支所街づくり課、玉川警察署

# 通学路対策箇所一覧表

## ら行

### 芦花小学校

点検の結果、対策箇所はありませんでした。

学校周辺において横断歩道の設置を検討しましたが、設置基準を満たしていませんでした。

【点検参加メンバー】学校、世田谷区烏山土木管理事務所、成城警察署

## わ行

### 若林小学校

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	若林5-41	大型車やスピードを出す車で危険	ラバーボールの設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
2	若林5-38	交通量が多く危険	ラバーボールの設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
			スクールゾーンの設置検討	世田谷警察署	未定	
3	若林5-30	道路が狭く交通量が多く、スピードを出す車もあり	外側線の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
			スクールゾーンの設置検討	世田谷警察署	未定	
4	若林5-17	信号の位置が高く見えにくい。見通しが悪く、運転者から信号待ちの歩行者が見えにくい。	信号機の高さ変更、歩行者用信号機の設置検討 (代替として、注意喚起標示幕を設置)	世田谷警察署 (代替:世田谷区世田谷土木管理事務所)	実施済み	信号の高さについては、車高の高い車両の通行もあるため、低くできない。 歩行者用信号機設置については、道路幅員が狭く、また、信号機を設置する場所がないため、設置できない。
5	若林4-8	多くの車・自転車・歩行者が交錯する	自発光錐の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
6	若林4-27	若林公園前の道路が対面交通になり危険になった	注意喚起標示幕の設置	世田谷区世田谷土木管理事務所	実施済み	
7	若林3-37	ウインカーを出さずに環七から左折してくる車があり危険	見通し確保のために植樹剪定	東京都第二建設事務所	実施済み	
			注意喚起標示板の設置	東京都第二建設事務所	未定	
8	若林5-36	横断中に接近してくる右左折車に注意が必要	歩車分離信号の設置検討	世田谷警察署	実施困難	歩車分離信号を導入する場合、車道には直進・左折レーンと右折レーンが必要である。その場合、車道に車が2台並べる幅員が必要だが、その幅員がないため、設置できない。
9	若林5-41	狭い道をミキサー車がよく通る	スクールゾーンの設置検討	世田谷警察署	未定	

【対策検討メンバー】学校、PTA、世田谷区世田谷土木管理事務所、東京都建設局第二建設事務所、世田谷警察署

# 通学路対策箇所一覧表

## 都立特別支援学校小学部(50音順)

### 久我山青光学園

番号	所在地	通学路の状況	対策内容	実施主体	対策実施時期	備考
1	北烏山4-37～43	視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない	視覚障害者誘導用シートの設置	世田谷区烏山土木管理事務所	実施済み	

[対策検討メンバー] 学校、PTA、世田谷区烏山土木管理事務所、成城警察署

### 光明特別支援学校

学校による点検の結果、対策必要箇所はありませんでした。