通学路対策箇所図［玉堤小学校通学区域］

＜対策検討メンバー＞
・学校、ＰＴＡ
・世田谷区玉川土木管理事務所、玉川総合支所街づくり課
・玉川警察署



3．「横断歩道あり」の道路標示が消えている

＜対策内容＞

・道路標示の塗り替え【玉川警察署】

2．接触事故が多い

＜対策内容＞

・道路反射鏡の設置【世田谷区玉川土木管理事務所】

1．「止まれ」標示が消えている

＜対策内容＞

・「止まれ」標示の塗り替え【玉川警察署】

凡例：対策箇所／歩道橋／信号機／区立幼稚園／区立小学校／小学区界／通学路

※　対策内容の【　】は、対策の実施主体を示す

※　対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す