

通学路対策箇所図 [塚戸小学校通学区域]


<対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区砧土木管理事務所
- ・成城警察署

1. 抜け道として利用する車が多いが、信号機がない

<対策内容>

- ・学校安全マップ作成時の点検箇所とし、児童に学習を通して危険箇所としての認識を深めさせる【学校】



2. スクールゾーンであるにもかかわらず、路地から車が進入する

<対策内容>

- ・取締り【成城警察署】

●	I	●	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す