

通学路対策箇所図 [八幡小学校通学区域]

<対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区玉川土木管理事務所、玉川総合支所街づくり課
- ・東京都第二建設事務所
- ・玉川警察署

2. 路上駐車が多く危険

<対策内容>

- ・外側線の塗り替え（路面補修に伴う）【世田谷区玉川土木管理事務所】
- ・駐車を見たら保護者が警察に連絡【PTA】

6. 交差点マークが薄い

<対策内容>

- ・交差点マークの塗り替え（路面補修に伴う）【世田谷区玉川土木管理事務所】

4. 路上駐車あり

<対策内容>

- ・ラバーポールの設置【世田谷区玉川土木管理事務所】

5. 踏切内の路側帯が途中で切れている

<対策内容>

- ・東急電鉄に改善の申し入れ【学校】

1. 跨線橋のガードが目隠しになって見通しが悪い

<対策内容>

- ・東急電鉄に改善の申し入れ【学校】

3. 不審者が出没する

<対策内容>

- ・防犯プレートの設置【玉川警察署】



●	I	○	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す