

通学路対策箇所図 [山野小学校通学区域]

<対策検討メンバー>

- ・学校、PTA
- ・世田谷区砧土木管理事務所
- ・成城警察署

1. 横断歩道脇に電柱が立っているため、車両から歩行者が見えにくい

<対策内容>

- ・横断歩道で立つ位置について、児童に指導【学校】

5. 児童の登校時間帯に車両が進入してくる

<対策内容>

- ・スクールゾーン延長【成城警察署】

2. 抜け道になっていて交通が多いが、道幅が狭く危険

<対策内容>

- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区砧土木管理事務所】
- ・立ち番強化【PTA】
- ・スクールゾーンの設置検討【成城警察署】

3. 横断歩道はあるものの信号がないため、横断に躊躇する

<対策内容>


- ・注意喚起標示幕の設置【世田谷区砧土木管理事務所】

4. 横断歩道はあるものの信号がなく接触事故が多い

<対策内容>

- ・交差点のカラー舗装【世田谷区砧土木管理事務所】
- ・信号機の設置検討【成城警察署】

(代替として、注意喚起標示幕を設置【世田谷区砧土木管理事務所】)



●	I	●	■	■	■	凡
対策箇所	歩道橋	信号機	区立幼稚園	区立小学校	小学区界	通学路

※ 対策内容の【 】は、対策の実施主体を示す

※ 対策内容の赤色下線は、実施済みの対策を示す